TECTOR®

Gebrauchsanweisung (DE)
Instructions for use (EN)
Conditions d´utilisation (FR)
Návod k použití (CS)
Gebruiksinstructies (NL)
Naudojmo instrukcija (LT)
Instrucţiuni de utilizare (RO)
kasutusjuhend (EE)
käyttöohjeet (FI)
navodila za uporabo (SL)
brugsanvisning (DA)

Art. 29801.1



feldtmann®
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28, 21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de

Blumenthal 29801 Rev.01

Hinweise für das Tragen von Schutzkleidung - Deutsch

Kennzeichnung: Jeder Schutzanzug besitzt ein Innenetikett mit weiteren Informationen zu Schutztyp und Verwendung. **1. 29801.1** ist die Modellbezeichnung für einen Schutzanzug mit Kapuze sowie Gummizug an Taille, Arm- und Beinöffnungen. **2.** Hersteller der Schutzkleidung. **3.** CE-Kennzeichnung - Der Schutzanzug entspricht der EU-Verordnung EU 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III. Typprüfung und Qualitätssicherungszertifikat ausgestellt durch Centro Tessile Cotoniero è Abbigliamento S.p.A., Piazza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) (Kenn-Nr.: 0624). **4.** Europäische Normen für Chemieschutzkleidung:

Typ 3 - Flüssigkeitsdichte Schutzkleidung EN 14605:2005 + A1:2009
Typ 4 - Spraydichte Schutzkleidung EN 14605:2005 + A1:2009
Typ 5 - Partikeldichte Schutzkleidung EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
Typ 6 - Eingeschränkt spritzdichte Schutzkleidung EN 13034:2005 + A1:2009

Die TECTOR Produktspezifikationen entsprechen den in den EU-Normen festgelegten Schutzkleidungstypen. **29801.1** Schutzanzüge bieten Schutz gemäß Typ 3, 4, 5 und 6. **5.** Die Größentabelle zeigt die Körpermaße in Bezug auf die Standartgrößen. Bitte wählen Sie die korrekte Größe anhand Ihrer Körpermaße.
Körpermaße (cm) EN ISO 13688:2013

Größe	Brustumfang	Körpergröße
S	84-92	156-164
M	92-100	164-172
L	100-108	172-180

Größe	Brustumfang	Körpergröße
XL	108-116	180-188
XXL	116-124	188-196
XXXL	124-132	196-204

6. Das Buch-Symbol weist den Träger darauf hin, sich mit den „Hinweisen für das Tragen von Schutzkleidung" vertraut zu machen. **7. 29801.1** Schutzanzüge sind antistatisch behandelt und bieten elektrostatischen Schutz gemäß EN 1149-5:2018. **8. 29801.1** Schutzanzüge bieten zusätzlichen Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gemäß EN 1073-2:2002. **9. 29801.1** Schutzanzüge werden geprüft gegen Infektionserreger gemäß EN 14126:2003 **10.** Die sechs Pflegesymbole haben folgende Bedeutung:



Leistungsprofil des 29801.1	*Ergebnis*	*Klasse*
Materialtests:		
Penetrationswiderstand		
H_2SO_4 30%	0%	3
NaOH 10%	0%	3
O-Xylol	0%	3
1-Butanol	0%	3
Penetrationswiderstand bei Flüssigkeiten		
H_2SO_4 30%	98%	3
NaOH 10%	98%	3
O-Xylol	96%	3
1-Butanol	96%	3
Permeationswiderstand (EN ISO 6529)		
H_2SO_4 30%	>480min	6
NaOH 10%	>480min	6
Abriebwiderstand (EN 530 Methode 2)	>2000 Zyklen	6
Trapez-Reißfestigkeit (EN ISO 9073-4)	längs 64 N	2
	quer 39 N	
Zugfestigkeit (EN ISO 13934-1)	längs 150 N	2
	quer 84 N	
Durchstoßfestigkeit (EN 863)	20 N	2
Biegerissfestigkeit (EN ISO 7854 Methode B)	100'000 Zyklen	6
Blockfestigkeit (EN 25978)	keine Haftung	bestanden
Oberflächenwiderstand	<1,2 x 10 Ω	bestanden
Tests des Schutzanzugs:		
Spray-Test (Typ 4) EN ISO 17491-4 Methode B)	bestanden	bestanden
Jet-Test (Typ 3) EN ISO 17491-3	bestanden	bestanden
Aerosol-Penetration (EN ISO 13982-2)	$L_{prm\ 82/90}$>30%	bestanden
	$L_{iti,8/10}$>15%	bestanden
	1073-2	Cl 2
Permeationswiderstand (EN ISO 6529)		
H_2SO_4 30%	>480min	6
NaOH 10%	>480min	6
Seams tensile strenght (EN ISO 13935-2)	136	4
Tests:		
Penetrationswiderstand gegen kontaminierte Flüssigkeiten unter hydrostatischem Druck (ISO 16604)	KPa **20**	Klasse 6
Penetrationswiderstand gegen Infektionserreger aufgrund mechanischen Kontakts mit Substanzen, die kontaminierte Flüssigkeiten enthalten (ISO 22610)	T>75	Klasse 6
Penetrationswiderstand gegen kontaminierte flüssige Aerosole (ISO 22611)	Log > 5	Klasse 3
Penetrationswiderstand gegen kontaminierte Feststoffteilchen (ISO 22611)	Log ufc < 1	Klasse 3

P = Penetrationssindex (% durchdringend); R = Abweisungsindex (% abweisend); Hinweis: Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die HELMUT FELDTMANN GmbH.

EINSATZBEREICHE: Nur geeignete und fehlerfreie Schutzanzüge verwenden. Bei defekten Reißverschlüssen, Nähten oder anderen Fehlern wenden Sie sich bitte an die HELMUT FELDTMANN GmbH. Nur bei Verwendung der passenden Größe, korrektem Tragen und geschlossenem Reißverschluss bietet die Kleidung die volle Schutzleistung. **EINSATZBESCHRÄNKUNGEN:** Anlegen der Schutzkleidung: Verpackung entfernen, Reißverschluss öffnen und Kleidung anlegen. Reißverschluss komplett schließen. Im Falle einer Gefahr durch luftgetragene feste Partikel wird geraten, Reißverschluss und Schutzhandschuhe sowie Arm- und Beinöffnungen des Anzugs mit Klebeband abzudichten und sicherzustellen, dass die Ärmel über den Handschuh gezogen werden. Stellen Sie sicher, dass Sie für Ihre Tätigkeit die geeignete Schutzkleidung gewählt haben. Bei direktem Kontakt mit bestimmten Chemikalien oder hohen Konzentrationen können im Hinblick auf Materialeigenschaften oder Aufbau der Schutzkleidung höhere Barriereeigenschaften erforderlich sein. In solchen Bereichen sollte Schutzkleidung des Typs 1 und 2 verwendet werden. Bitte fragen Sie Ihren Sicherheitsbeauftragten um Rat. Einzig dem Anwender obliegt die Entscheidung, mit welcher zusätzlichen Schutzausrüstung (Handschuhe, Schuhe, Atemschutz usw.) der **29801.1** Schutzanzug kombiniert werden kann und wie lange er im Einzelfall im Hinblick auf Schutzleistung, Tragekomfort und Hitzebelastung getragen werden darf. Für unsachgemäße Verwendung des **29801.1** Schutzanzuges übernimmt die HELMUT FELDTMANN GmbH keinerlei Haftung. Eine Erdung des Trägers ist entweder über die Schuhe oder ein anderes geeignetes System erforderlich (der Widerstand zwischen der Person und dem Boden muss unter $10^7\Omega$ liegen, was sich durch geeignetes Schuhwerk erreichen lässt). Diese Kleidung ist nicht dafür geeignet, in sauerstoffhaltigen Bereichen (insbesondere in abgeschlossenen Bereichen) getragen zu werden – bitte wenden Sie sich in solchen Fällen an den Sicherheitsverantwortlichen. Die Ausstattung ist so konzipiert, dass beim Tragen alle Metallteile abgedeckt sein müssen, um Funkenbildung zu verhindern. Sie müssen sich daher vergewissern, dass beim Tragen keine Metallteile frei bleiben (z. B. müssen Sie sich beim Tragen eines Gürtels vergewissern, dass er keine Metallschnalle aufweist). Vergewissern Sie sich außerdem, dass die Ausstattung in allen Situationen die gesamte Unterbekleidung vollständig abdeckt (z. B. beim Bücken). Die elektrostatischen Leitungseigenschaften der Kleidung können durch Anwendung, Pflege und eventuelle Verunreinigung beeinflusst werden. Sie müssen Ihre Ausstattung daher regelmäßig im Hinblick auf diese Eigenschaften überprüfen oder überprüfen lassen. Die Schutzkleidung darf unter keinen Umständen in einer explosiven oder entzündlichen Atmosphäre oder bei der Handhabung entzündlicher oder explosiver Stoffe geöffnet oder abgelegt werden. Elektrostatisch ableitende Schutzkleidung ist für das Tragen in den Zonen 1, 2, 20, 21 und 22 (siehe EN 60079-10-1 und EN 60079-10-2) gedacht, in denen die Mindestzündenergie jeglicher explosiver Atmosphäre nicht unter 0,016mJ liegt. Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung darf nicht in brennbarer oder explosionsfähiger Atmosphäre sowie bei der Handhabung von brennbaren und explosionsfähigen Substanzen geöffnet oder ausgezogen werden und darf ohne vorherige Zustimmung des verantwortlichen Sicherheitsbeauftragten nicht in sauerstoffangereicherter Atmosphäre getragen werden. **LAGERUNG: 29801.1** Schutzanzüge können in gewohnter Weise gelagert werden. **ENTSORGUNG: 29801.1** Schutzanzüge können umweltgerecht entsorgt werden. Die Art der Entsorgung hängt ausschließlich von der Kontamination bei der Verwendung ab. **Weitere Informationen und EU Konformitätserklärungen unter: www.feldtmann.de**

Instructions for use - English

Marking: Each Coverall is identied by an inside label indicates the type of protection and some further information for use. **1. 29801.1** is the modell name for a protective coverall with hood and with elastics at waist, ancles and wrists. **2.** Manufacturer of the garment. **3.** CE-marking - The coverall meets the European Regulation EU 2016/425, personal protective equipment category III. The type test and quality assurance certification were issued by Centro Tessile Cotoniero è Abbigliamento S.p.A., Piazza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) (Notified Body number: 0624). **4.** European Standards for Chemical Protective Clothing:

Type 3 - Liquid tight clothing EN 14605:2005+A1:2009
Type 4 - Spray tight clothing EN 14605:2005+A1:2009
Type 5 - Particle tight clothing EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010
Type 6 - Limited splash tight clothing EN 13034:2005 +A1:2009

TECTOR products specification correspond to the protection types of the European standards. **29801.1** coveralls offer protection of type 3, 4, 5 and 6. **5.** The size table combines the body measurements with the standard sizes. Please check your body measurements and select your correct size.
Body measurement (cm) EN ISO 13688:2013

Size	Chest Girth	Body Height
S	84-92	156-164
M	92-100	164-172
L	100-108	172-180

Size	Chest Girth	Body Height
XL	108-116	180-188
XXL	116-124	188-196
XXXL	124-132	196-204

6. The Symbol of the „Open Book" reminds the wearer to familiarize himself with the „Instructions for Use". **7. 29801.1** coveralls are antistaticly treated and offer electrostatic protection according to EN 1149-5:2018. **8.** In addition the protection coveralls **29801.1** offer protection against particulate radioaktive contamination according to EN 1073-2:2002. **9. 29801.1** Coveralls are tested against infective agents according to EN 14126:2003 **10.** The six care pictogramms indicate:



Performance profile of 29801.1	*Result*	*Class*
Tests on the fabric:		
Resistance to penetration		
H_2SO_4 30%	0%	3
NaOH 10%	0%	3
o-xylene	0%	3
Butan-1-ol	0%	3
Resistance to penetration to liquid		
H_2SO_4 30%	98%	3
NaOH 10%	98%	3
o-xylene	96%	3
Butan-1-ol	96%	3
Resistance to permeation (EN ISO 6529)		
H_2SO_4 30%	>480min	6
NaOH 10%	>480min	6
Abrasion Resistance (EN 530 method 2)	>2000 cycles	6
Trapezoidal tear resistance (EN ISO 9073-4)	warp 64 N	2
	weft 39 N	
Tensile strength (EN ISO 13934-1)	warp 150 N	2
	weft 84 N	
Puncture resistance (EN 863)	20 N	2
Flex cracking resistance (EN ISO 7854 method B)	100'000 cycles	6
Block resistance (EN 25978)	no adherance	Pass
Electric surface resistance	<1,2 x 10 Ω	Pass
Tests on the coveralls:		
Spray test (type 4) EN ISO 17491-4 (method B)	Pass	Pass
Jet test (type 3) EN ISO 17491-3	Pass	Pass
Aerosol penetration (EN ISO 13982-2)	$L_{prm\ 82/90}$>30%	Pass
	$L_{iti,8/10}$<15%	
	1073-2	Cl 2
Resistance to permeation (EN ISO 6529)		
H_2SO_4 30%	>480min	6
NaOH 10%	>480min	6
Seams tensile strenght (EN ISO 13935-2)	136	4
Tests:		
Resistance to penetration by contaminated liquid under hydrostatic pressure (ISO 16604)	KPa **20**	Class 6
Resistance to penetration by infective agents due to mechanical contact with substances containing contaminated liquid (ISO 22610)	T>75	Class 6
Resistance to penetration by contaminated liquid aerosols (ISO 22611)	Log > 5	Class 3
Resistance to penetration by contaminated solid particles (ISO 22611)	Log ufc < 1	Class 3

P = Penetration incex (%penetrated); R = Repellancy index (% repelled);
Remark: For further information concerning the barrier performances please contact HELMUT FELDTMANN GmbH.

AREAS OF USE: Do not use incorrect coveralls. In case of damaged zipper, seams or any other defects, please contact HELMUT FELDTMANN GmbH. The correct size combinated with correct dressing and a closed zipper protected by ap assures the protective performace of the coverall. **LIMITATIONS OF USE:** How to wear protective clothing: remove the coverall from its packaging, open the central zipper and wear. Fully close the zipper. In case of airborne solid particulates risk it is advisable to tape the zipper and protective gloves, taped the extremity of the sleeves and the legs with adhesive tape, making sure that the sleeve covers the glove opening. Please ensure that you have chosen the right garment suitable for your job. Exposure to certain chemicals or high concentrations may require higher barrier properties, either in terms of the performance of materials or in the construction of the suit. Such areas can be protected by garments of type 1 to type 2. For advice, please contact your safety person responsible. The user shall be the sole judge for correct combination of full body protective coverall and ancillary equipment (gloves, boots, respiratory protective equipment, etc.) and for how long **29801.1** coveralls can be worn with respect to its protective performance, wear comfort and heat stress. HELMUT FELDTMANN GmbH shall not accept any responsibility whatsoever for improper use of **29801.1** coveralls. A grounding of the carrier is required by either the shoes or by other suitable system (the resistance between the person and the land must be under $10^7\Omega$ by wearing suitable footwear). This clothing is not suitable to be worn in oxygen-rich areas (particularly sealed areas) - please contact the person responsible for safety in those cases. The design of the outfit has provided for cover of all metal parts in order to avoid the creation of sparks. You must therefore make sure not to leave any metal elements exposed when wearing it (e.g. when wearing a belt, make sure it does not have a metal buckle). Also, make sure that the outfit covers any and all clothing underneath under all circumstances (for example when bending over). The electrostatic conduction properties of the clothing can be influences by its use, maintenance and any contamination. You must therefore check your outfit or have it checked for those properties on a regular basis. Under no circumstance may the protective clothing be opened or taken off while in an explosive or inflammable atmosphere or when handling inflammable or explosive substances. Electrostatic dissipative protective clothing is intended to be worn in Zones 1, 2, 20, 21 and 22 (see EN 60079-10-1 and EN 60079-10-2 in which the minimum ignition energy of any explosive atmosphere is not less than 0,016mJ. Electrostatic dissipative protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres on in Zone 0 (see EN 60079-10-1) without prior approval of the responsible safety engineer. **STORAGE: 29801.1** coveralls can be stored according to customers storage practices. **DISPOSAL: 29801.1** without harm to the environment. Restictions to disposal result only from contaminants introduced during use. **Additional information and EU declarations of conformity at: www.feldtmann.de**

Instructions d'utilisation - Français

Marquage : Une étiquette indiquant le type de protection offert ainsi que des informations relatives à l'utilisation se trouve à l'intérieur de chaque combinaison. **1. 29801.1** est le nom du modèle d'une combinaison de protection à capuche, munie d'élastiques à la taille, aux chevilles et aux poignets. **2.** Fabricant du vêtement. **3.** Marquage CE - La combinaison est conforme au règlement européen UE 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle de catégorie III. L'essai de type et le certificat d'assurance qualité ont été respectivement réalisé et délivré par le laboratoire Centro Tessile Cotoniero è Abbigliamento S.p.A., Piazza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) (numéro d'organisme notifié : 0624). **4.** Normes européennes relatives aux vêtements de protection contre le risque chimique :

Type 3 - Vêtements étanches aux liquides chimiques EN 14605: 2005+A1: 2009
Type 4 - Vêtements étanches aux pulvérisations chimiques EN 14605: 2005+A1: 2009
Type 5 - Vêtements étanches aux particules solides EN ISO 13982-1: 2004 +A1: 2010
Type 6 - Vêtements de protection contre les pulvérisations limitées EN 13034: 2005 +A1: 2009

Les spécifications des produits TECTOR sont conformes aux types de protection indiquées par les normes européennes. Les combinaisons **29801.1** offrent une protection de type 3, 4, 5 et 6. **5.** Le tableau des tailles indique les correspondances entre les mensurations du corps et les tailles standard. Veuillez vérifier vos mensurations et sélectionner la taille appropriée.
Mensurations du corps (cm) EN ISO 13688: 2013

Taille	Tour de poitrine	Taille (hauteur)
S	84-92	156-164
M	92-100	164-172
L	100-108	172-180

Taille	Tour de poitrine	Taille (hauteur)
XL	108-116	180-188
XXL	116-124	188-196
XXXL	124-132	196-204

6. Le symbole du « livre ouvert » rappelle à la personne portant la combinaison qu'il est important qu'elle se familiarise avec les «Instructions d'utilisation». **7.** Les combinaisons **29801.1** ont subi un traitement antistatique et offrent une protection électrostatique conforme à la norme EN 1149-5: 2018. **8.** Les combinaisons **29801.1** offrent en outre une protection contre la contamination radioactive particulaire, conformément à la norme EN 1073-2: 2002. **9.** Les combinaisons **29801.1** sont testées contre les agents infectieux, conformément à la norme EN 14126: 2003 **10.** Signification des six pictogrammes d'entretien:

Profil de performances du modèle 29801.1	*Résultat*	*Classe*
Tests effectués sur le tissu :		
Résistance à la pénétration		
H_2SO_4 30%	0%	3
NaOH 10%	0%	3
o-xylène	0%	3
Butan-1-ol	0%	3
Résistance à la pénétration de liquides		
H_2SO_4 30%	98%	3
NaOH 10%	98%	3
o-xylène	96%	3
Butan-1-ol	96%	3
Résistance à la perméation (EN ISO 6529)		
H_2SO_4 30%	>480min	6
NaOH 10%	>480min	6
Résistance à l'abrasion (EN 530, méthode 2)	>2000 cycles	6
Résistance à la déchirure trapézoïdale (EN ISO 9073-4)	chaîne 64 N	2
	trame 39 N	
Solidité à la rupture (EN ISO 13934-1)	chaîne 150 N	2
	trame 84 N	
Résistance à la perforation (EN 863)	20 N	2
Résistance à la fissuration par flexion (EN ISO 7854, méthode B)	100'000 cycles	6
Résistance au blocage (EN 25978)	Aucune adhérence	valide
Résistance à l'électricité de la surface	<1,2 x 10 Ω	valide
Tests réalisés sur les combinaisons :		
Test par pulvérisation (type 4) EN ISO 17491-4 méthode B)	Pass	valide
Test au jet (type 3) EN ISO 17491-3	Pass	valide
Pénétration d'aérosols (EN ISO 13982-2)	$L_{prm\ 82/90}$<30%	valide
	$L_{iti,8/10}$<15%	valide
	1073-2	Cl 2
Résistance à la perméation (EN ISO 6529)		
H_2SO_4 30%	>480min	6
NaOH 10%	>480min	6
Seams tensile strenght (EN ISO 13935-2)	136	4
Tests :		
Résistance à la pénétration de liquides contaminés sous pression hydrostatique (ISO 16604)	KPa **20**	Classe 6
Résistance à la pénétration d'agents infectieux consécutive à un contact mécanique avec des substances contenant un liquide contaminé (ISO 22610)	T>75	Classe 6
Résistance à la pénétration d'aérosols liquides contaminés (ISO 22611)	Log > 5	Classe 3
Résistance à la pénétration de particules solides contaminées (ISO 22611)	Log ufc < 1	Classe 3

P = indice de pénétration (% de pénétration) ; R = indice de résistance au mouillage (% de résistance) ; Remarque : Pour plus d'informations sur les performances de la couche étanche, veuillez contacter l'entreprise HELMUT FELDTMANN GmbH.

DOMAINES D'UTILISATION : N'utilisez pas de combinaisons inadaptées. Pour tout problème de fermeture à glissière ou de couture ou en présence de tout autre défaut, veuillez contacter l'entreprise HELMUT FELDTMANN GmbH. Une combinaison de taille appropriée, portée conformément aux instructions de sécurité, avec la fermeture à glissière fermée et protégée par un rabat, permet de garantir l'efficacité de la protection. **LIMITES D'UTILISATION :** Comment porter les vêtements de protection: retirez la combinaison de son emballage, ouvrez la fermeture à glissière centrale et enfilez la combinaison. Refermez complètement la fermeture à glissière. Si des particules solides risquent de se trouver en suspension dans l'air, il est conseillé de coller une bande adhésive sur la fermeture à glissière ainsi que sur l'extrémité des gants de protection, des manches et desjambes, en s'assurant que les manches recouvrent l'ouverture des gants. Veillez à choisir des vêtements adaptés à votre travail. Une exposition à certains produits chimiques ou à une concentration élevée de ces derniers peut exiger un niveau de protection plus élevé en ce qui concerne les performances des matériaux ou la construction de la combinaison. Les vêtements de type 1 ou de type 2 offrent une protection appropriée dans ce type de cas. Veuillez contacter la personne responsable de la sécurité pour obtenir des conseils à ce sujet. La responsabilité de déterminer quelle combinaison de protection intégrale et quel équipement annexe (gants, bottes, équipement de protection respiratoire, etc.) sont les mieux adaptés à la situation revient à l'utilisateur, de même que la durée de port des combinaisons **29801.1,** compte tenu de l'efficacité protectrice, du confort de port et du stress thermique. L'entreprise HELMUT FELDTMANN GmbH décline toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée des combinaisons **29801.1.** Pour obtenir une protection complète, toutes les ouvertures doivent être fermées. Il est possible de réduire ou d'éliminer la sensation de chaleur et l'inconfort en utilisant des sous-vêtements appropriés ou un équipement de ventilation adéquat. Une mise à la terre de l'utilisateur est nécessaire, soit par les chaussures, soit par un autre système approprié (la résistance entre la personne et la terre doit être inférieure à $10^7\Omega$ avec le port de chaussures appropriées). Ce vêtement n'est pas adapté à une utilisation dans des zonesriches en oxygène (notamment les espaces fermés) ; contactez la personne responsable de la sécurité dans ce cas. La conception de la tenue prévoit la couverture de toutes les parties métalliques afin d'éviter la création d'étincelles. Par conséquent, vous devez vous assurer de ne laisser aucun élément métallique exposé lorsque vous portez le vêtement (par exemple, si vous portez une ceinture, veillez à ce qu'elle n'ait pas une boucle en métal). Vérifiez également que la tenue couvre l'ensemble des vêtements qui se trouvent dessous en toutes circonstances (lorsque vous vous penchez, par exemple). Les propriétés de conduction électrostatique du vêtement peuvent être influencées par son utilisation, son entretien et toute contamination. Il vous incombe donc de contrôler ou de faire contrôler régulièrement votre tenue en ce qui concerne ces propriétés. Il nefaut en aucun cas ouvrir ou retirer le vêtement de protection lorsque vous vous trouvez dans une atmosphère inflammable ou explosive, ou que vous manipulez des substances inflammables ou explosives.Les vêtements de protection électrostatiques dissipatifs sont destinés à être portés dans les Zones 1, 2, 20, 21 et 22 (voir les Normes EN 60079-10-1 et EN 60079-10-2) où l'énergie minimale d'inflammation d'une atmosphère explosive n'est pas inférieure à 0,016 mJ. Les vêtements de protection électrostatiques dissipatifs ne doivent pas être utilisés dans les atmosphères enrichies en oxygène ou dans une Zone 0 (voir la Norme EN 60079-10-1) sans l'approbation préalable de l'ingénieur responsable de la sécurité.. **STOCKAGE :** Les combinaisons **29801.1** peuvent être stockées selon les pratiques de stockage des clients. **MISE AU REBUT:** Les combinaisons **29801.1** doivent être mises au rebut d'une manière respectueuse de l'environnement. Les restrictions quant à leur mise au rebut sont uniquement liées aux contaminants introduits pendant leur utilisation. **Informations complémentaires etdéclarations de conformité UE sur: www-feldtmann.de**

Návod k použití - CEŠTINA

Značení: Každá kombinéza je uvnitř označena štítkem, na němž je uveden typ ochrany a několik dalších informací ohledně použití. **1. 29801.1** je označení modelu ochranné kombinézy s kapucí a elastickými vsadkami v pase, na kotnících a na zápěstí. **2.** Výrobce oděvů. **3.** Označení CE – Kombinéza je zařazena do kategorie III osobních ochranných prostředků dle evropského nařízení (EU) 2016/425. Osvědčení o zkoušce typu a o zajištění kvality vydala organizace Centro Tessile Cotoniero è Abbigliamento S.p.A., Piazza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) (oznámený subjekt číslo: 0624). **4.** Evropské normy pro oděvy s ochranou proti chemikáliím:

Typ 3 – Oděvy nepropustné pro kapaliny EN 14605:2005+A1:2009
Typ 4 – Oděvy nepropustné pro postřik EN 14605:2005+A1:2009
Typ 5 – Oděvy nepropustné pro částice EN 13982:2004+A1:2010
Typ 6 – Oděvy s omezenou ochranou proti rozstřiku EN 13034:2005+A1:2009

Specifikace výrobků TECTOR odpovídá typům ochrany podle evropských norem. Kombinézy **29801.1** zajišťují ochranu typu 3, 4, 5 a 6. **5.** Tabulka rozměrů jsou uvedeny tělesné míry a standardní velikosti. Zkontrolujte své tělesné míry a vyberte správnou velikost.
Tělesné míry (cm) EN ISO 13688:2013:

Velikost	Obvod hrudníku	Výška postavy
S	84-92	156-164
M	92-100	164-172
L	100-108	172-180

Velikost	Obvod hrudníku	Výška postavy
XL	108-116	180-188
XXL	116-124	188-196
XXXL	124-132	196-204

6. Symbol otevřené knihy uživatele upozorňuje, aby se obeznámil s návodem k použití. **7.** Kombinézy **29801.1** jsou antistaticky ošetřeny a poskytují elektrostatickou ochranu podle normy EN 1149-5:2018. **8.** Ochranné kombinézy **29801.1** kromě toho poskytují ochranu proti znečištění radioaktivními částicemi podle normy EN 1073-2:2002. **9.** Kombinézy **29801.1** jsou zkoušeny proti infekčním agens podle normy EN 14126:2003 **10.** Šest piktogramů týkajících se péče znamená:



Funkční charakteristiky kombinéz 29801.1	*Výsledek*	*Třída*
Zkoušky textilie:		
Odolnost proti průniku		
H_2SO_4 30 %	0 %	3
NaOH 10 %	0 %	3
o-xylen	0 %	3
Butan-1-ol	0 %	3
Odolnost proti průniku kapaliny		
H_2SO_4 30 %	98 %	3
NaOH 10 %	98 %	3
o-xylen	96 %	3
Butan-1-ol	96 %	3
Odolnost proti průniku (EN ISO 6529)		
H_2SO_4 30 %	> 480 min	6
NaOH 10 %	> 480 min	6
Odolnost proti oděru (EN 530 metoda 2)	2 000 cyklů	6
Pevnost v trhání lichoběžníkovou metodou (EN ISO 9073-4)	osnova 64 N	2
	útek 39 N	
Pevnost v tahu (EN ISO 13934-1)	osnova 150 N	2
	útek 84 N	
Odolnost proti propíchnutí (EN 863)	20 N	2
Odolnost proti praskání v ohybu (EN ISO 7854 metoda B)	100 000 cyklů	6
Odolnosti proti slepování (EN 25978)	žádná přilnavost	Vyhovuje
Povrchová rezistivita	< 1,2 x 10^7 Ω	Vyhovuje
Zkoušky kombinéz:		
Test nepropustnosti pro kapaliny (typ 4) EN ISO 17491-4 (metoda B)	Vyhovuje	Vyhovuje
Test odolnosti proti pronikání proudu kapaliny (typ 3) EN ISO 17491-3	Vyhovuje	Vyhovuje
Průnik aerosolů (EN ISO 13982-2)	$I_{p(m\ 82/50)}$ < 30 %	Vyhovuje
	$I_{s,0,01/0}$ < 15 %	
	1073-2	CI2
Odolnost proti průniku (EN ISO 6529)		
H_2SO_4 30 %	> 480 min	6
NaOH 10 %	> 480 min	6
Pevnost švů v tahu (EN ISO 13935-2)	136 N	4
Zkoušky:		
Odolnost proti průniku kontaminované kapaliny pod hydrostatickým tlakem (ISO 16604)	kPa **20**	Třída 6
Odolnost proti průniku infekčních látek v důsledku mechanického styku s látkami obsahujícími kontaminované kapaliny (ISO 22610)	T > 75	Třída 6
Odolnost proti průniku aerosolů kontaminovaných kapalin (ISO 22611)	log > 5	Třída 3
Odolnost proti průniku kontaminovaných pevných částic (ISO 22612)	log ufc < 1	Třída 3

P = index penetrace (% penetrace); R = index odpuzování (% odpuzování); Poznámka: Další informace o bariérových vlastnostech poskytne společnost HELMUT FELDTMANN GmbH

OBLASTI POUŽITÍ: Ochranný oděv je určen pro použití v případech potenciální expozice lehkému postřiku, aerosolům kapalin nebo nízkotlakým kapalinám, na ochranu proti znečištění radioaktivními částicemi, rozstřikem malého objemu, proti němuž není nutná zcela nepropustná bariéra proti kapalinám a pevným polétavým částicím.

ZPŮSOB POUŽITÍ: Vyjměte kombinézu z obalu, rozepněte zip vpředu a oblékněte si ji. Zip zcela zapněte. V případě rizika pevných polétavých částic se doporučuje zip překrýt páskou, a pokud používáte ochranné rukavice, přelepte konce rukávů a nohavic lepicí páskou, aby rukáv překrýval okraj rukavic. **OMEZENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ:** Ujistěte se, že jste zvolili správný oděv vhodný pro daný pracovní úkol. Působení některých chemikálií nebo vysokých koncentrací může vyžadovat lepší bariérové vlastnosti, jak co se týče funkčnosti materiálu, tak provedení oděvu. Tyto plochy je možné chránit oděvem typu 1 až typu 4. Poradenství poskytne dodavatel oděvů HELMUT FELDTMANN GmbH. Uživatel musí posoudit správnost kombinace celoplošné ochranné kombinézy a dopíšťkového vybavení (rukavic, obuví, zařízení na ochranu dýchacího ústrojí atd.) a dále dobu, po kterou lze kombinézy **29801.1** mít na sobě z hlediska ochranného účinku, pohodlnosti nošení a přehřátí. **UPOZORNĚNÍ:** Před použitím vizuálně zkontrolujte, zda je oděv v bezvadném stavu (není propíchnutý, nejsou roztržené švy atd.). Před použitím zkontrolujte, zda má oděv správnou velikost. Schválenou konfiguraci nelze upravovat ani měnit. Je-li nutné kvůli zajištění ochrany celého těla použít další pomůcky (například rukavice, dýchací přístroj, obuv atd.), musejí mít minimálně stejné charakteristiky, co se týče ochrany před chemikáliemi, a je nutné zkontrolovat jejich kompatibilitu s kombinézou. K zajištění úplné ochrany je nutné zapnout a uzavřít všechny otvory. Přehřátí a nepohodlí lze omezit nebo eliminovat použitím vhodného spodního prádla nebo správného odvětrávacího zařízení. Uživatel musí být uzemně buďto obuví nebo jiným vhodným prostředkem (odpor mezi člověkem a zemí musí být díky používání vhodné obuvi menší než 10 Ω). Tento oděv není vhodný pro použití v prostředí obohaceném kyslíkem (zvláště v uzavřených prostorách) – v těchto případech se obraťte na osobu odpovědnou za bezpečnost. Na navrženém oděvu jsou všechny kovové součásti zakryté, aby nemohly vyniknout jiskry. Při jeho nošení je tedy nutné se ujistit, že žádné kovové prvky nezůstaly odkryté (např. při nošení pásku zkontrolujte, zda nemá kovovou přezku). Rovněž se ujistěte, že oděv za všech okolností zakrývá všechno oblečení, které je pod ním (například při předklonu). Na elektrostatickou vodivost oděvu může mít vliv způsob jeho použití, údržba a znečištění. U oděvu proto musíte tyto vlastnosti pravidelně kontrolovat nebo je nechat zkontrolovat jinou osobou. Ochranný oděv se za žádných okolností nesmí rozepínat či svlékat v prostředí s rizikem výbuchu nebo požáru, případně při manipulaci s hořlavými nebo výbušnými látkami. Ochranné oblečení rozptylující elektrostatickou elektřinu má být nošeno v zónách 1, 2, 20, 21 a 22 (viz norma EN 60079-10-1 a EN 60079-10-2), ve kterých není minimální energie vznícení jakékoli výbušné atmosféry vyšší než 0,016 mJ. Ochranné oblečení rozptylující elektrostatickou elektřinu by nemělo být nošeno v zóně 0 (viz norma EN 60079-10-1) bez předchozího souhlasu odpovědného bezpečnostního technika. Dojde-li k jeho roztržení, propíchnutí apod., ihned opusťte pracoviště a poškozenou kombinézu vyměňte. Společnost HELMUT FELDTMANN GmbH nepřijímá žádnou odpovědnost za nesprávné použití kombinéz **29801.1**. Kombinézy jsou určeny jen pro jedno použití a po provedení každého pracovního úkolu se musí zlikvidovat. **SKLADOVÁNÍ:** Kombinézy **29801.1** je možné skladovat v původním obalu a uchovávat na suchém místě, mimo dosah slunečního záření nebo zdrojů tepla. **LIKVIDACE:** Pokud oděvy nejsou kontaminované, lze je zlikvidovat jako pevný komunální odpad. Kontaminované ochranné kombinézy je nutné zlikvidovat v souladu s platnými místními zákony a předpisy. **Další informace a EU prohlášení o shodě naleznete na: www.feldtmann.de**

Gebruiksinstructies - Nederlands

Markering: Elke overall wordt geïdentificeerd door een binnenlabel dat het type bescherming aangeeft en andere gebruiksinformatie. **1. 29801.1** is de modelnaam voor een beschermende overall met capuchon en met elastieken in de taille, enkels en polsen. **2.** Fabrikant van het kledingstuk. **3.** CE-markering - De overall voldoet aan de Europese verordening EU 2016/425, persoonlijke beschermingsmiddelen categorie III. De typetest en de certificering voor kwaliteitsborging werden afgegeven door Centro Tessile Cotoniero è Abbigliamento S.p.A., Piazza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) (nummer van de aangemelde instantie: 0624). **4.** Europese normen voor chemische beschermende kleding:

Type 3 - Vloeistofdichte kleding EN 14605:2005 + A1:2009
Type 4 - Neveldichte kleding EN 14605:2005 + A1:2009
Type 5 - Deeltjesdichte kleding EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
Type 6 - Beperkte spatdichte kleding EN 13034:2005 + A1:2009

De specifications van de TECTOR-producten komen overeen met de beschermingstypen van de Europese normen. **29801**-overalls bieden bescherming van type 4, 5 en 6. **5.** De maattabel combineert de lichaamsafmetingen met de standaardmaten. Controleer de lichaamsafmetingen en selecteer de juiste maat. Lichaamsafmeting (cm) EN ISO 13688:2013

Grootte	Borstomtrek	Lichaamslengte
S	84-92	156-164
M	92-100	164-172
L	100-108	172-180

Grootte	Borstomtrek	Lichaamslengte
XL	108-116	180-188
XXL	116-124	188-196
XXXL	124-132	196-204

6. Het open boeksymbool herinnert de drager eraan om zich vertrouwd te maken met de "Gebruiksaanwijzing". **7. 29901.1**-overalls zijn antistatisch behandeld en bieden een elektrostatische bescherming volgens EN 1149-5:2018. **8.** Bovendien bieden de beschermende **29801.1**-overalls bescherming tegen deeltjes radioactieve besmetting volgens EN 1073-2:2002. **9. 29901.1**-overalls worden getest tegen infectieuze agentia volgens EN 14126:2003 **10.** De zes zorgpictogrammen geven het volgende aan:

Prestatieprofiel van 29801.1	*Resultaat*	*Klasse*
Tests op de stof:		
Weerstand tegen penetratie		
H_2SO_4 30%	0%	3
NaOH 10%	0%	3
o-kyleen	0%	3
Butaan-1-ol	0%	3
Weerstand tegen penetratie door vloeistof		
H_2SO_4 30%	98%	3
NaOH 10%	98%	3
o-kyleen	96%	3
Butaan-1-ol	96%	3
Weerstand tegen permeatie (EN ISO 6529)		
H_2SO_4 30%	>480 min	6
NaOH 10%	>480 min	6
Slijtvastheid (EN 530 methode 2)	2000 cycli	6
Scheurweerstand volgens trapezummethode (EN ISO 9073-4)	vervorming 64 N	2
	inslag 39 N	
Treksterkte (EN ISO 13934-1)	vervorming 150 N	2
	inslag 84 N	
Lekweerstand (EN 863)	20 N	2
Weerstand tegen buigen en scheuren (EN ISO 7854 methode B)	100.000 cycli	6
Blokweerstand (EN 25978)	geen therapietrouw	Geslaagd
Elektrische oppervlakteweerstand	<1,2 x 10^7 Ω	Geslaagd
Tests op de overall:		
Neveltest (type 4) EN ISO 17491-4 (methode B)	Geslaagd	Geslaagd
Straalproef (type 3) EN ISO 17491-3	Geslaagd	Geslaagd
Aerosolpenetratie (EN ISO 13982-2)	$I_{p(m\ 82/50)}$-30%	Geslaagd
	$I_{s,0,01/0}$-15%	
	1073-2	CI2
Weerstand tegen permeatie (EN ISO 6529)		
H_2SO_4 30%	>480 min	6
NaOH 10%	>480 min	6
Naden treksterkte (EN ISO 13935-2)	136 N	4
Tests:		
Weerstand tegen penetratie door verontreinigde vloeistof onder hydrostatische druk (ISO 16604)	KPa **20**	Klasse 6
Weerstand tegen penetratie door infectieuze agentia als gevolg van mechanisch contact met stoffen die verontreinigde vloeistoffen bevatten (ISO 22610)	T>75	Klasse 6
Weerstand tegen penetratie door besmette vloeibare Aerosolen (ISO 22611)	Log > 5	Klasse 3
Weerstand tegen penetratie door verontreinigde vaste deeltjes (ISO 22612)	Log ufc < 1	Klasse 3

P = penetratie-index (% gepenetreerd); R = afstotingsindex (% afgestoten); Aanmerking: Neem voor meer informatie over de barrièreprestaties contact op met HELMUT FELDTMANN GmbH.

GEBRUIKSGEBIEDEN: De beschermende kleding is bedoeld voor gebruik in geval van een mogelijke blootstelling aan een lichte spray, vloeibare aerosolen of lagedrukvloeistoffen; tegen deeltjesvormige radioactieve besmetting, spatten met laag volume, waartegen geen volledige vloeistofdoorlatende barrière en in de lucht zwevende deeltjes zijn vereist. **HOE TE DRAGEN:** Verwijder de overall uit de verpakking, open de voorritssluiting en trek hem aan. Sluit de rits volledig. In het geval van vaste stofdeeltjes in de lucht is het raadzaam om de rits af te plakken en als u beschermende handschoenen gebruikt, plak dan eveneens de uiteinden van de mouwen en de benen af met zelfklevend lint en zorg ervoor dat de mouw de handschoenopening afdekt. **GEBRUIKSBEPERKINGEN:** Zorg ervoor dat u het juiste kledingstuk hebt gekozen dat geschikt is voor uw werkzaamheden. Blootstelling aan bepaalde chemicaliën of hoge concentraties kan hogere barrière-eigenschappen vereisen, hetzij in termen van prestaties van de materialen, hetzij in de constructie van het pak. Dergelijke gebieden kunnen worden beschermd door kleding van type 1 tot type 4. Neem voor advies contact op met uw leverancier van het kledingstuk; HELMUT FELDTMANN GmbH. De gebruiker is de enige beoordelaar voor de juiste combinatie van beschermende overall en de hulpuitrusting (handschoenen, laarzen, ademhalingsbeschermingsmiddelen, enz.) en hoelang de **29801.1**-overall gedragen mag worden met betrekking tot de beschermende prestaties, het draagcomfort en de hittestress. **WAARSCHUWINGEN:** Controleer voor gebruik of de kleding in perfecte staat is (geen lekken, kapotte naden en dergelijke) met een visuele inspectie. Controleer voor gebruik of de kleding de juiste maat heeft. De goedgekeurde configuratie kan niet worden gewijzigd of aangepast. Als het nodig is om extra voorwerpen (zoals handschoenen, ademhalingstoestellen, laarzen, enz.) te gebruiken om volledige lichaamsbescherming te bieden, moeten deze ten minste gelijkwaardige eigenschappen hebben met betrekking tot chemische bescherming en moeten ze worden gecontroleerd op compatibiliteit met de overalls. Voor volledige bescherming moeten alle openingen volledig afgesloten zijn. Hittestress en ongemak kunnen worden verminderd of geëlimineerd door het gebruik van geschikte onderkleding of geschikte beademingsapparatuur. De drager moet gezand worden via de schoenen of via een ander geschikt systeem (de weerstand tussen de persoon en het land moet onder 10^8 Ω zijn door geschikt schoeisel te dragen). Deze kleding is niet geschikt om te worden gedragen in zuurstofrijke gebieden (met name afgesloten ruimtes) - neem in dat geval contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid. Het ontwerp van de outfit zorgt ervoor dat alle metalen onderdelen bedekt zijn om het ontstaan van vonken te voorkomen. Zorg er daarom voor dat u geen metalen elementen bloot laat tijdens het dragen (dragy bijvoorbeeld geen riem met een metalen gesp). Zorg er ook voor dat de outfit onder alle omstandigheden alle onderkleding afdekt (bijvoorbeeld bij bukken). De elektrostatische geleidingseigenschappen van de kleding kunnen beïnvloed worden door het gebruik, onderhoud en eventuele besmetting. U moet daarom uw outfit controleren of regelmatig laten controleren op die eigenschappen. In geen geval mag de beschermende kleding worden geopend of worden verwijderd in een explosieve of ontvlambare atmosfeer of bij hantering van ontvlambare of explosieve stoffen. Elektrostatische dissipatieve beschermende kleding is bedoeld om te worden gedragen in zones 1, 2, 20, 21 en 22 (zie EN 60079-10-1 en EN 60079-10-2) waarin de minimale ontstekingsenergie van een explosieve atmosfeer niet minder dan 0,016mJ is. Elektrostatische dissipatieve beschermende kleding mag niet worden gebruikt in met zuurstof verrijkte omgevingen in zone 0 (zie EN 60079-10-1) zonder voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke veiligheidsingenieur. Als er scheuren, lekken, enz. ontstaan, verlaat u onmiddellijk het werkgebied en vervangt u de beschadigde overall. HELMUT FELDTMANN GmbH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste gebruiken van de **29801.1**-overalls. De overalls zijn voor eenmalig gebruik en mogen alleen worden gebruikt voor de opdracht worden weggegooid. **OPSLAG:** **29801.1**-overalls kunnen worden bewaard in de originele verpakking en bewaard worden op een droge plaats, weg van de zon of van warmtebronnen. **VERWIJDEREN:** Als de kledingstukken niet zijn verontreinigd, kunnen ze worden verwijderd als huishoudelijk grofvuil. Bij besmetting moeten de beschermende overalls worden verwijderd in overeenstemming met de toepassselijke lokale wetten en voorschriften. Aanvullende informatie en EU-conformiteitsverklaringen bij: **www.feldtmann.de**

Naudojmo instrukcija - lietuvių k.

Ženklinimas: Kiekvieną kombinezoną apibūdina vidinė etiketė, nurodanti apsaugos rūšį ir papildomą informaciją, reikalingą naudoti. **1. 29801.1** – apsauginio kombinezono su gaubtu, elastiniu juosmeniu, kulkšnimis ir riešais modelio pavadinimas. **2.** Aprangos gaminio gamintojas. **3.** CE žymėjimas – Apsauginis kombinezonas atitinka Europos Sąjungos reglamento EU 2016/425, III kategorją asmeninės apsaugos priemonėms. Tipo testą ir kokybės užtikrinimo sertifikatą išdavė Centro Tessile Cotoniero ir Abbigliamento SpA, Piazza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) (paskelbtosios įstaigos numeris – 0624). **4.** Europos apsauginės aprangos nuo chemikalų standartai:

3 tipas – skysčiams nepralaidūs drabužiai EN 14605:2005+A1:2009
4 tipas – purškalams nepralaidūs drabužiai EN 14605:2005+A1:2009
5 tipas – daleliems nepralaidūs drabužiai EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
6 tipas – ribotai lašams nepralaidūs drabužiai EN 13034:2005+A1:2009

TECTOR produktų specifikacija atitinka Europos standartų apsaugos tipus. Kombinezonai **29801.1** suteikia 4, 5 ir 6 tipų apsaugą. **5.** Dydžių lentelėje derinami kūno matmenys ir standartiniai dydžiai. Pasitikrinkite savo kūno matmenis ir pasirinkite jums tinkamą dydį. Kūno matmenys (cm) EN ISO 13688:2013

Dydis	Krūtinės apimtis	Ūgis
S	84-92	156-164
M	92-100	164-172
L	100-108	172-180

Dydis	Krūtinės apimtis	Ūgis
XL	108-116	180-188
XXL	116-124	188-196
XXXL	124-132	196-204

6. Atverstos knygos simbolis primena naudotojui, kad jis susipažintų su naudojimo instrukcijomis. **7.** Kombinezonai **29801.1** yra antistatiniai ir užtikrina elektrostatinę apsaugą pagal EN 1149-5:2018. **8.** Be to, apsauginiai kombinezonai **29801.1** siūlo apsaugą nuo kietųjų dalelių radioaktyviosios taršos pagal EN 1073-2:2002. **9.** Kombinezonai **29801.1** išbandomi dėl infekcinių ligų sukėlėjų pagal EN 14126:2003 **10.** Šešios priežiūros piktogramos nurodo:

29801.1 našumo profilis	*Rezultatas*	*Klasė*
Audinio bandymai:		
Atsparumas prasiskverbimui		
H_2SO_4 30%	0%	3
NaOH 10%	0%	3
O-kilenas	0%	3
1-butanolis	0%	3
Atsparumas skysčių prasiskverbimui		
H_2SO_4 30%	98%	3
NaOH 10%	98%	3
O-kilenas	96%	3
1-butanolis	96%	3
Atsparumas skysčių ir dujų prasiskverbimui (EN ISO 6529)		
H_2SO_4 30%	>480 min	6
NaOH 10%	>480 min.	6
Atsparumas dilimui (EN 530 2 metodas)	2000 ciklų	6
Trapecinio plyšimo atsparumas (EN ISO 9073-4)	metmenys 64 N	2
	ataudai 39 N	
Atsparumas tempimui (EN ISO 13934-1)	metmenys 150 N	2
	ataudai 84 N	
Atsparumas pradūrimui (EN 863)	20 N	2
Atsparumas lankstymo poveikiui (EN ISO 7854 B metodas)	100 000 ciklų	6
Atsparumas sulipimui (EN 25978)	sukibimo nėra	Išlaikytas
Elektrinė paviršiaus varža	<1,2 x 10^7 Ω	Išlaikytas
Kombinezonų bandymai:		
Bandymas čiurkšle (4 tipas) EN ISO 17491-4 (B metodas)	Išlaikytas	Išlaikytas
Purškiamasis bandymas (3 tipas) EN ISO 17491-3	Išlaikytas	Išlaikytas
Aerozolių prasiskverbimas (EN ISO 13982-2)	$I_{p(m\ 82/50)}$-30%	Išlaikytas
	$I_{s,0,01/0}$-15%	
	1073-2	CI2
Atsparumas skysčių ir dujų prasiskverbimui (EN ISO 6529)		
H_2SO_4 30%	>480 min.	6
NaOH 10%	>480 min.	6
Siūlių atsparumas tempimui (EN ISO 13935-2)	136 N	4
Bandymai:		
Atsparumas užterštų skysčių prasiskverbimui esant hidrostaniniam slėgiui (ISO 16604)	KPa **20**	6 klasė
Atsparumas infekcinių medžiagų prasiskverbimui dėl mechaninio sąlyčio su medžiagomis, kurių sudėtyje yra užterštų skysčių (ISO 22610)	T>75	6 klasė
Atsparumas užterštų skysčių aerozolių prasiskverbimui (ISO 22611)	Log > 5	3 klasė
Atsparumas užterštų kietųjų dalelių prasiskverbimui (ISO 22612)	Log ufc < 1	3 klasė

P = Skvarbumo indeksas (% prasiskverbė); R = Atsparumo indeksas (% atstumta); Pastabos: Dėl papildomos informacijos apie barjerines savybes kreipkitės į „HELMUT FELDTMANN GmbH".

NAUDOJIMO SRITYS Apsauginiai drabužiai skirti naudoti esant galimam lengvos dulksnos, skystų aerozolių ar žemo slėgio skysčių purkšlui, kietųjų dalelių radioaktyvaji taršai, mažo tūrio purslams, dėl kurių nereikalinga visiškas barjeras nuo skysčio skverbimosi, ir ore skindančiomis kietosioms dalelėms. **KAIP DĖVĖTI** Išimkite kombinezoną iš pakuotės, atsekite jo priekinį užtraukiamą ir apsivilkite. Iki galo užsekite užtraukiamą. Jei kyla ore skindančių kietųjų dalelių pavojus, patartina užtraukti užtraukiamą, o jei naudojate apsaugines pirštines, užspauskite rankogalius ir klešnių galus lipnia juostele, kad rankovės uždengtų pirštinių angas. **NAUDOJIMO APRIBOJIMAI** Įsitikinkite, kad pasirinkote savo darbui tinkamą drabužį. Esant tam tikų cheminių medžiagų arba didelės koncentracijos poveikiui, gali prireikti didesnių barjerinių savybių, kurios užtikinamos medžiagų eksploatacinėmis savybėmis arba kostiumo dizainu. Tokios zonos gali būti apeigotos nuo 1 iki 4 tipo drabužiais. Dėl patarimo kreipkitės į drabužio tiekėją „HELMUT FELDTMANN GmbH". Naudotojas yra pats atsakingas už tinkamo visą kūną apsaugančio kombinezono bei pagalbinės įrangos (pirštinių, batų, kvėpavimo apsaugos įrangos ir kt.) derinio pasirinkimą ir nustatymą, kiek laiko galima dėvėti **29801.1** kombinezoną, atsižvelgiant į jo apsaugines savybes, dėvėjimo patogumą ir šiluminį įtempį. **ĮSPĖJIMAI** Prieš naudodami apžiūrėkite drabužius ir patikrinkite, ar jie puikios būklės (be skylių, neprairusiomis siūlėmis ir t. t.). Prieš naudodami patikrinkite, ar drabužiai tinkamo dydžio. Patvirtintos konfigūracijos modifikuoti ar keisti negalima. Jei būtina naudoti papildomas priemones (pvz., pirštines, kvėpavimo aparatą, batus ir kt.), kad būtų užtikrinta viso kūno apsauga, jie turi būti bent jau lygiaverčių cheminės apsaugos savybių ir patikrinti dėl suderinamumo su kombinezonais. Norint užtikrinti visišką apsaugą, visos angos turi būti uždarytos. Šiluminį įtempį ir diskomfortą galima sumažinti arba pašalinti naudojant tinkamus apatinius drabužius arba tinkamą vėdinimo įrangą. Būti žemintį nešiotoją tam skirtais batais arba kita tinkama sistema (varža tarp žmogaus ir Žemės turi būti mažesnis nei 10^8 Ω, pasiekiama nešiojant tinkamą avalynę). Šie drabužiai netinkami dėvėti deguoniu turtingose zonose (ypač sandariose zonose). Tokiais atvejais kreipkitės į atsakingą už saugą asmenį. Projektuojant šią aprangą pasirūpinta uždengti visas metalines dalis, kad būtų išvengta kibirkščių. Todėl, dėvėdami ją privalote nepaliktI jokių metalinių elementų atvirų (pvz., nešiodami diržą, įsitikinkite, kad jis yra be metalinės sagties). Be to, įsitikinkite, kad apranga padengia visus po apranga esančius drabužius bet kokiomis aplinkybėmis (pvz., pasilenkus). Aprangos elektrostatinio laidumo savybėms įtakos gali turėti jos naudojimas, priežiūra ir bet koks užtršimas. Todėl turite reguliariai tikrinti šias savo aprangos savybes arba jos turi būtu patikrintos už jus. Jokiomis aplinkybėmis negalima atsegti arba nusiimti apsauginių drabužių esant sprogiojo ar degiojo aplinkoje, arba dirbant su degiomis ar sprogiomis medžiagomis. Elektrostatinį krūvį išsklaidantys drabužiai skirti dėvėti 1, 2, 20, 21 ir 22 zonose (žr. EN 60079-10-1 ir EN 60079-10-2), kuriose sprogstamosios atmosferos minimali užsidegimo energija yra ne mažesnė kaip 0,016 mJ. 0 zonoje (žr. EN 60079-10-1), kurioje atmosfera yra pastovioje degoje, elektrostatinį krūvį išskaidantys drabužiai negali būti naudojami neturint atsakingo saugos inžinieriaus išankstinio sutikimo. Jei pradedate ašaroti, atsiranda pradūrimų ir t. t., iš karto palikite darbo vietą ir pakeiskite pažeistą kombinezoną. „HELMUT FELDTMANN GmbH" nepriisima jokios atsakomybės už netinkamą **29801.1** kombinezonų naudojimą. Apsauginiai drabužiai skirti tik vienkartiniam naudojimui ir turi būti pašalinami atlikus kiekvieną darbą. **LAIKYMAS** **29801.1** kombinezonus galima laikyti jų originaliojo pakuotėje, padėjus sausoje vietoje atokiau nuo saulėkaitos ar nuo šilumos šaltinių. **ŠALINIMAS** Jei drabužiai neužteršti, juos galima išmesti kaip kietąsias miesto atliekas. Užterštus kombinezonus reikia pašalinti laikantis galiojančių vietinių įstatymų ir reglamentų.
Papildoma informacija ir ES atitikties deklaracijos www.feldtmann.de

Instrucțiuni de utilizare - Română

Marcajul: Fiecare combinezon este identificat cu ajutorul unei etichete interioare, care indică tipul de protecție și o serie de informații suplimentare privind utilizarea. **1. 29801.1** este denumirea modelului pentru un combinezon de protecție, cu glugă și elastic în talie, la glezne și încheieturile mâinilor. **2.** Fabricantul îmbrăcămintei. **3.** Marcajul CE - Combinezonul respectă Regulamentul European EU 2016/425 privind echipamentul individual de protecție de categoria III. Certificarea privind tipul de teste și asigurarea calității a fost emisă de către Centro Tessile Cotoniero è Abbigliamento S.p.A., Piazza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) (Organism notificat numărul: 0624). **4.** Standarde europene pentru îmbrăcămintea de protecție împotriva produselor chimice:

Tip 3 - Îmbrăcăminte etanșă la lichide EN 14605:2005+A1:2009
Tip 4 - Îmbrăcăminte etanșă la pulverizare EN 14605:2005+A1:2009
Tip 5 - Îmbrăcăminte etanșă la particule EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010
Tip 6 - Îmbrăcăminte etanșă la stropire limitată EN 13034:2005 +A1:2009

Specificația produselor TECTOR corespunde tipurilor de protecție din cadrul standardelor europene. Combinezonul **29801.1** oferă tipurile de protecție 4, 5 și 6. **5.** Tabelul mărimilor combină măsurătorile corporale cu mărimile standard. Verificați măsurătorile dumneavoastră corporale și selectați mărimea corectă pentru dumneavoastră. Măsurători corporale (cm) EN ISO 13688:2013

Mărime	Circumferință toracică	Înălțime
S	84-92	156-164
M	92-100	164-172
L	100-108	172-180

Mărime	Circumferință toracică	Înălțime
XL	108-116	180-188
XXL	116-124	188-196
XXXL	124-132	196-204

6. Simbolul „Carte deschisă" amintește utilizatorului să se familiarizeze cu „Instrucțiunile de utilizare". **7.** Combinezonul **29801.1** este tratat antistatic și oferă protecție împotriva descărcărilor electrostatice în conformitate cu standardul EN 1149-5:2018. **8.** Totodată, combinezonul **29801.1** oferă protecție împotriva contaminării cu particule radioactive în conformitate cu standardul EN 1073-2:2002. **9.** Combinezonul **29801.1** este testat la agenți infecțioși în conformitate cu standardul EN 14126:2003 **10.** Cele șase pictograme privind întreținerea indică:

Profilul de performanță al 29801.1	*Rezultat*	*Clasa*
Teste asupra materialului:		
Rezistență la penetrare		
H_2SO_4 30%	0%	3
NaOH 10%	0%	3
o-Xilen	0%	3
1-butanol	0%	3
Rezistență la penetrarea de către lichide		
H_2SO_4 30%	98%	3
NaOH 10%	98%	3
o-Xilen	96%	3
1-butanol	96%	3
Rezistența la permeație (EN ISO 6529)		
H_2SO_4 30%	>480 min	6
NaOH 10%	>480 min	6
Rezistență la abraziune (EN 530 metoda 2)	2.000 cicluri	6
Rezistență la sfâșiere trapezoidală (EN ISO 9073-4)	în urzeală 64 N	2
	în bătătură 39 N	
Rezistență la întindere (EN ISO 13934-1)	în urzeală 150 N	2
	în bătătură 84 N	
Rezistență la perforare (EN 863)	20 N	2
Rezistență la fisurare prin îndoire (EN ISO 7854 metoda B)	100 000 cicluri	6
Rezistență la blocare (EN 25978)	fără aderență	Trecut
Rezistență electrică	<1,2 x 10^7 Ω	Trecut
Teste asupra combinezonului:		
Test de pulverizare (tip 4) EN ISO 17491-4 (metoda B)	Trecut	Trecut
Test cu jet (tip 3) EN ISO 17491-3	Trecut	Trecut
Penetrare de către aerosoli (EN ISO 13982-2)	$I_{p(m\ 82/50)}$=30%	Trecut
	$I_{s,0,01/0}$=15%	
	1073-2	CI2
Rezistență la permeație (EN ISO 6529

Kasutusjuhised - eesti keeles

Märgistus Iga kombinesoon on tuvastava sisemise märgise järgi, mis näitab kaitse tüüpi ja lisateavet kasutuse kohta. **1. 29801.1** on kapuutsi ja elastikust töökoha, pahkluu ja randmekohaga kaitsekombinesooni mudeli nimi. **2.** Riietuse tootja **3.** CE-märgis – kombinesoon vastab Euroopa määrusele EL 2016/425, isikukaitsevahendid kategooria III. Tüüpitesti ja tootmiskvaliteedi tagamise sertifikaadi väljaandja on Centro Tessile Cotoniero è Abbigliamento S.p.A., Piazza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) (teavitatud asutuse number: 0624. **4.** Kemikaalide eest kaitsva riietuse Euroopa standardid on järgmised.

Tüüp 3 – Vedelate kemikaalide kindel kaitseriietus EN 14605:2005+A1:2009
Tüüp 4 – Pritsmekindel kaitseriietus EN 14605:2005+A1:2009
Tüüp 5 – Tahkete osade kindel kaitseriietus EN 13982:2004+A1:2010
Tüüp 6 – Piiratud kaitsega pritsmekindel kaitseriietus EN 1034:2005+A1:2009

TECTORi toodete spetsifikatsioon vastab Euroopa standardite kaitsetüüpidele. **29801.1** kombinesoonid pakuvad 5. ja 6. tüüpi kaitset. **5.** Suuruste tabelis on kombineeritud kehamõõdud ja standardsuurused. Kontrollige oma mõõte ja valige õige suurus. Kehamõõdud (cm) EN ISO 13688:2013.

suurus	büst	kõrgus
S	84-92	156-164
M	92-100	164-172
L	100-108	172-180

suurus	büst	kõrgus
XL	108-116	180-188
XXL	116-124	188-196
XXXL	124-132	196-204

6. Sümbol „Ava raamat" tuletab kandjale meelde tutvuda kasutusjuhistega. **7. 29801.1** kombinesoon on antistaatiliselt töödeldud ja pakuvad elektrostaatilist kaitset vastavalt standardile EN 1149-5:2018. **8.** Lisaks pakub kaitskombinesoon **29801.1** kaitset tahkete osakeste põhjustatud radioaktiivse saastumise eest vastavalt standardile EN 1073-2:2002. **9.** Kombinesooni **29801.1** on testitud nakkuslike ainete kaitse osas vastavalt standardile EN 14126:2003 **10.** Kuus hooldamispiktogrammi näitavad järgmist.

ärge peske | Mitte valgendada | ei trummelkuivatust | ärge triikige | keemiline puhastus puudub | tuleohtlik kangas

Artikli 29801.1 tõhususprofiil	*Tulemus*	*Klass*
Kanga testid:		
Läbistuskindlus		
H_2SO_4 *30%*	0%	3
NaOH 10%	0%	3
oksüleen	0%	3
butan-1-ol	0%	3
Vedelike läbilaskvusvõime		
H_2SO_4 *30%*	98%	3
NaOH 10%	98%	3
oksüleen	96%	3
butan-1-ol	96%	3
Läbistamiskindlus (EN ISO 6529)		
H_2SO_4 *30%*	>480 min	6
NaOH 10%	>480 min	6
Hõõrdekindlus (EN 350 meetod 2)	2000 tsüklit	6
trapetsikujulise rebenemise kindlus (EN ISO 9073-4)	lõim 64 N	2
	kude 39 N	
Tõmbetugevus (EN ISO 13934-1)	lõim 150 N	2
	kude 84 N	
Torkekindlus (EN 863)	20 N	2
Paindepragunemiskindlus (EN ISO 7854 meetod B)	100 000 tsüklit	6
Takerduvuskindlus (EN 25978)	vastavus puudub	Läbitud
Elektrilise pinna kindlus	<1,2 x 10^7 Ω	Läbitud
Kombinesooni testid:		
Pritsmete test (tüüp 4) EN ISO 17491-4 (meetod B)	Läbitud	Läbitud
Joatest (tüüp 3) EN ISO 17491-3	Läbitud	Läbitud
Aerosooli läbilaskvus (EN ISO 13982-2)	$L_{15\%\ IS2190}$<30%	Läbitud
	$L_{5,8/10}$<15%	
	1073-2	CI2
Läbistamiskindlus (EN ISO 6529)		
H_2SO_4 *30%*	>480 min	6
NaOH 10%	>480 min	6
Õmbluste tõmbetugevus (EN ISO 13935-2)	136 N	4
Testid		
Läbilaskvusvõime testimine saastunud vedelike abil hüdrostaatilise surve all (ISO 16604)	KPa **20**	Klass 6
Läbilaskvusvõime testimine nakkuliike ainete abil mehaanilise kontakti tõttu ainetega, mis sisaldavad saastunud vedelikke (ISO 22610)	T>75	Klass 6
Läbilaskvusvõime testimine saastunud vedelate aerosoolide abil (ISO 22611)	Log > 5	Klass 3
Läbilaskvusvõime testimine saastunud tahkete osakeste abil (ISO 22612)	Log ufc < 1	Klass 3

P = läbilaskvusindeks (% läbistatud); R = tõrjuvusindeks (% tõrjutud); Märkus. Lisateabe saamiseks kaitsemeetodite kohta pöörduge ettevõtte HELMUT FELDTMANN GmbH poole.

KASUTUSALAD Kaitseriietus on ette nähtud saastumiseks võimaliku kokkupuute korral vähese pihustuse, vedelike, aerosoolide või madalsurve all vedelikega, kaitseks tahkete osakeste põhjustatud radioaktiivse saastumise, väheste pritsmete eest, mille vastu täielik vedelikukindlus pole nõutav ja ühes edasikanduvate tahkete osakeste eest. **KANDMISJUHISED** Eemaldage kaitsekombinesoon pakendist, avage eesmine lukk ja pange see selga. Tõmmake lukk täielikult kinni. Õhus edasikanduvate osakeste ohu korral on soovitatav lukk kinni teipida ja kui kasutate kaitsekindaid, teipige varrukate ja sõärte otsad kleepindiga ja veenduge, et varrukas katab kindaava. **KASUTUSPIIRANG** Veenduge, et ole valinud oma töö jaoks õige riietuse. Kontakt teatud kemikaalide või kõrgete kontsentratsioonidega võib nõuda tugevamaid kaitsemeetodeid kas materjalide tõhususe või ülikonna valmistamise osas. Selliseid alasid saab kaitsta 1. kuni 4. tüüpi riietusega. Nõuannete saamiseks pöörduge riietuse tarnijaettevõtte HELMUT FELDTMANN GmbH poole. Kasutaja ise otsustab kogu keha kaitsva kombinesooni ja lisavarustus (kindad, saapad, respiraator jne) õige kombinatsiooni eest ning kombinesooni **29801.1** kandmisaja eest, mis puudutab selle kaitsetõhusust, kasutusmugavust ja kuumustaluvust. **HOIATUSED** Enne kasutamist kontrollige visuaalselt riietuse täielikku korrasolekut (poel auke, õmblused poel lahti jne). Enne kasutamist kontrollige, kas suurus on õige. Kinnitatud kuju ei saa muuta. Täiendavate vahendite (nt kindad, hingamisaparaat, saapad jne) kasutamise on vajalik kehale täieliku kaitse tagamiseks, peavad need olema keemilise kaitse osas samaväärsed ning tuleb kontrollida nende ühilduvust kombinesooniga. Täieliku kaitse tagamiseks peavad kõik avad olema suletud. Kuumenemist ja obamugavust saab vähendada või ära hoida, kui kasutada õiget aluspesu või sobivad ventileerimisvahendeid. Kandja tuleb mõnedaid kas jalanõude või sobiva süsteemi abil (Takistus kasutaja ja maapinna vahel on väiksem kui 10^7Ω, kui näiteks kanda õigeid jalanõusid. Riietust ei tohi kasutada hapnikuga rikastatud aladel (eriti kinnistel aladel). Antud juhul pöörduge ohutuse eest vastutava isiku poole. Riietus kõik metallosad on kaetud, et vältida sädemete teket. Seetõttu peate veenduma, et eseme kandmise ajal oleksid kõik metallosad kaetud (nt vöö kasutamisel veenduge, et selle poleks metallist pannalt). Samuti veenduge, et riietus katab igas olukorras kõik alloleval rided (näiteksnummardumisel). Riietuse elektrostaatilist laengut juhtivaid omadusi võivad mõjutada riietuse kasutus, hooldamine ja mis tahes saastumine. Seetõttu peate kontrollima oma riietust ja riietuse neid omadusi regulaarselt. Kaitseriietust ei või ühelgi juhul avada ega eemaldada kergestisüttivas või plahvatusohtlikus keskkonnas ega kergestisüttivaid või plahvatusohtlikke aineid käitsedes. Elektrostaatilisi laenguid hajutavad kaitserõivad on ette nähtud kandmiseks tsoonides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vt standardid EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), milles mis tahes plahvatusohtliku keskkonna minimaalne süütelaengi pole väiksem kui 0,016 mJ. Elektrostaatilisi laenguid hajutavad kaitserõivaid ei tohi ilma vastutava ohutusinseneri eelneva heakskiiduta kasutada tsooni 0 (vt standardit EN 60079-10-1) hapnikugurikastatud keskkondades. Rebenemise või torkeaukude ilmnemisel lahkuge töölalt ja asendage kahjustunud kombinesoon. HELMUT FELDTMANN GmbH ei vastuta tootmisest **29801.1** vale kasutuse eest. Kombinesoon on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ja see tuleb pärast iga tööd ära visata. **HOIUSTAMINE** Kombinesooni **29801.1** võib hoiustada originaalpakendis ja hoida kuivas kohas eemal päikesest või soojusallikatest. **KÕRVALDAMINE** Fast riietus ole saastunud, võib selle ära visata tahkete olmejäätmete hulka. Saastunud riietus tuleb ära visata vastavalt kohalikele seadustele ja määrustele. **Lisateave ja ELi vastavusdeklaratsioon: www.feldtmann.de**

Käyttöohjeet – suomi

Merkinnät: Jokainen haalari on merkitty sisäpuolelta merkinnällä, josta käy ilmi suojaustyyppi ja joitakin lisätietoja käytöstä. **1. 29801.1** on mallinimi hupulliselle haalarille, jossa on kuminauha vyötäröllä, nilkoissa ja ranteissa. **2.** Asun valmistaja. **3.** CE-merkintä – Haalari täyttää henkilösuojaimien luokkaa III koskevan EU-asetuksen 2016/425 vaatimukset. Tyyppitestin ja laadunvalvonnan sertifioinnin on tehnyt Centro Tessile Cotoniero è Abbigliamento S.p.A., Piazza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) (Ilmoitetun laitoksen numero: 0624). **4.** Kemikaaleilta suojaavia asusteita koskevat Euroopan standardit:

Tyyppi 3 - Nestetiiviit suojavaatteet EN 14605:2005+A1:2009
Tyyppi 4 - Sumutiiviit suojavaatteet EN 14605:2005+A1:2009
Tyyppi 5 - Hiukkastiiviit suojavaatteet EN 13982-1:2004+A1:2010
Tyyppi 6 - Rajoitetusti roisketiiviit suojavaatteet EN 1034:2005+A1:2009

TECTOR-tuoteseloste vastaa Euroopan standardien suojatyyppejä. **29801.1**-haalarit antavat tyyppien 5 ja 6 suojan. **5.** Kokotaulukossa kehon mitat on liitetty standardikokoihin. Tarkista mittasi ja valitse oikea koko. Kehon mitat (cm) EN ISO 13688:2013

Koko	rinnanympärys	pituus
S	84-92	156-164
M	92-100	164-172
L	100-108	172-180

Koko	rinnanympärys	pituus
XL	108-116	180-188
XXL	116-124	188-196
XXXL	124-132	196-204

6. Avoimen kirjan kuvake kehottaa käyttäjää tutustumaan käyttöohjeisiin. **7. 29801.1**- haalarit on käsitelty antistaatisiksi ja ne suojaavat staattisen sähkön purkauksilta standardin EN 1149-5:2018 mukaisesti. **8.** Lisäksi **29801.1**-haalarit suojaavat radioaktiivisilta hiukkasilta standardin EN 1073-2:2002 mukaisesti. **9. 29801.1**-haalarit on testattu taudinaiheittajilta standardin EN 14126:2003 **10.** mukaisesti. Kuudessa kaaviossa esitetään:

Älä pese | Ei saa valkaista | Ei rumpukuivaustadry | Älä silitä | Älä kuivapuhdista | syttyvä kangas

Tuotteen 29801.1 toimintaprofiili	*Tulos*	*Luokka*
Kankaan testit:		
Läpäisykestävyys		
H_2SO_4 *30 %*	0 %	3
NaOH 10 %	0 %	3
O-ksyleeni	0 %	3
1-butanoli	0 %	3
Nesteen läpäisykestävyys		
H_2SO_4 *30 %*	98 %	3
NaOH 10 %	98 %	3
O-ksyleeni	96 %	3
1-butanoli	96 %	3
Läpäisyn kestävyys (EN ISO 6529)		
H_2SO_4 *30 %*	>480 min	6
NaOH 10 %	>480 min	6
Hankauskestävyys (EN 530 menetelmä 2)	2000 sykliä	6
Repeämiskestävyys (EN ISO 9073-4)	warp 64 N	2
	weft 39 N	
Murtolujuus (EN ISO 13934-1)	warp 150 N	2
	weft 84 N	
Puhkaisun kestävyys (EN 863)	20 N	2
Taivutuskestävyys (EN 7854 menetelmä B)	100 000 sykliä	6
Takertumisen kestävyys (EN 25978)	ei kiinnity	Hyväksytty
Sähköisen pinnan kestävyys	<1,2 x 10^7 Ω	Hyväksytty
Haalarin testit:		
Sumutesti (tyyppi 4) EN ISO 17491-4 (menetelmä B)	Hyväksytty	Hyväksytty
Nestesuihkutesti (tyyppi 3) EN ISO 17491-3	Hyväksytty	Hyväksytty
Aerosolien lapäisy (EN ISO 13982-2)	$L_{15\%\ IS2190}$<30 %	Hyväksytty
	$L_{5,8/10}$<15 %	
	1073-2	CI2
Läpäisyn kestävyys (EN ISO 6529)		
H_2SO_4 *30 %*	>480 min	6
NaOH 10 %	>480 min	6
Saumojen murtolujuus (EN ISO 13935-2)	136 N	4
Testit:		
Saastuneen nesteen läpäisykestävyys hydrostaattisessa paineessa (ISO 16604)	KPa **20**	Luokka 6
Taudinaiheuttajien läpäisykestävyys mekaanisessa kosketuksessa saastunutta nestettä sisältäviin aineisiin (ISO 22610)	T>75	Luokka 6
Saastuneen nestemäisen aerosolin läpäisykestävyys (ISO 22611)	Log > 5	Luokka 3
Saastuneiden kiinteiden hiukkasten läpäisykestävyys (ISO 22612)	Log ufc < 1	Luokka 3

P = Läpäisyindeksi (% läpäissyt); R = Torjuntaindeksi (% torjuttu); Huomautus: Saat lisätietoja suojaominaisuuksista ottamalla yhteyttä HELMUT FELDTMANN GmbH:hon.

KÄYTTÖALUEET: Nämä suojavaatteet on tarkoitettu käytettäviksi mahdollisessa altistumisessa kevyelle sumulle, nestemäisille aerosoleille tai alipaineisille nesteille, suojaamaan tietyltä radioaktiivisella saastumiselta, vähäisiltä roiskemäärilta tilanteissa, joissa ei edellytetä täydellistä suojaa nesteeltä, ja kiinteiltä hiukkasilta ilmassa. **KÄYTTÖ:** Poista käytettäkkuksesta, avaa etuvetoketju ja pue haalari. Sulje vetoketju kokonaan. Kiinteiden ilmassa olevien hiukkasten tapauksessa on suositeltavaa teipata vetoketju ja jos käytät suojakäsineitä, teippaa hihojen ja lahkeiden päät varmistaen, että hiha peittää käsineiden reunan. **KÄYTTÖRAJOITUKSET:** Varmista, että olet valinnut työhösi soveltuvan asun. Altistuminen tietyille kemikaaleille tai korkeille pitoisuuksille saattaa edellyttää korkeampia suojaominaisuuksia joko materiaalin toiminnassa tai puvun rakenteessa. Kyseisissä käyttötarkoituksissa voidaan käyttää tyyppien 1–4 asusteita. Saat neuvoja ottamalla yhteyttä HELMUT FELDTMANN GmbH -asujen toimittajaasi. Käyttäjä on yksin vastuussa oikean kokohaalarin ja lisäsuojaimien (käsineet, saapaat, hengityssuojaimet jne.) yhdistelmän valinnasta ja siitä, kuinka kauan **29801.1**-pukuja voi käyttää huomioiden niiden suojaavuuden, käyttömukavuuden ja lämpövaikutukset. **VAROITUKSET:** Tarkista silmämääräisesti ennen käyttöä, että puvut ovat virheettömiä (ei reikiä, auenneita saumoja jne.). Tarkista ennen käyttöä, että asut ovat oikeaa kokoa. Hyväksyttyä yhdistelmää ei saa muokata tai muuttaa. Jos lisäsuojaimien (kuten käsineet, hengityssuojaimet, saappaat jne.) käyttö on tarpeen koko kehon suojaamiseksi, niillä on oltava vähintään samat kemialliset suojausominaisuudet ja niiden yhteensopivuus haalarin kanssa on tarkistettava. Täyden suojauksen saavuttamiseksi kaikki aukot on suljettava. Lämpövaikutusta ja epämukavuutta voi vähentää tai poistaa käyttämällä asianmukaisia alusasuja tai soveltuvia tuuletuslaitteita. Käyttäjä on maadoitettava kengillä tai muulla soveltuvalla järjestelmällä (vastus käyttäjän ja maan välissä on oltava alle 10^7Ω käytettäessä soveltuvia jalkineita). Tämä asu ei sovi käytettäväksi happirikkaissa tiloissa (erityisesti tiivit tilat). Ota yhteyttä turvallisuudesta vastaavaan henkilöön näissä tapauksissa. Asu on suunniteltu niin, että kaikki metalliosat ovat peitossa kipinöiden muodostumisen välttämiseksi. Siksi on varmistettava, ettei mitään metalliosia jää näkyviin pukua käytettäessä (varmista esimerkiksi, ettei vyössä ole metallisolkea). Varmista myös, että puku peittää kaikki sen alla olevat vaatteet kaikissa olosuhteissa (esimerkiksi kumarruttaessa). Asun staatisen sähkön johtavuusominaisuuksiin saattaa vaikuttaa sen käyttö, hoito ja tarttuneet epäpuhtaudet. Siksi asu on tarkastettava tai annettava tarkastettaviksi kyseisen ominaisuuksien osalta säännöllisesti. Suojavaatteita ei missään tapauksessa saa avata tai riisua räjähtävässä tai syttyvässä ympäristössä tai käsiteltäessä syttyviä tai räjähtäviä aineita. Staatisella sähköllä suojaavaa suojavaatetusta on tarkoitettu käytettäväksi vyöhykkeillä 1, 2, 20, 21 ja 22 (katso EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2), joissa pienin mistä tahansa räjähtävissä tiloissa syttyttävä energia on vähintään 0,016mJ. Staatisella sähköllä suojaavaa suojavaatetusta ei saa käyttää hapen rikastamissa vyöhykkeen 0 tiloissa (katso EN 60079-10-1) ilman vastaavan turvallisuusinsinöörinhyväksyntää.Jos haalarin tulee repeämä, reikä tms., poistu välittömästi työskentelypaikalta ja vaihda vaurioitunut haalari. HELMUT FELDTMANN GmbH ei hyväksy mitään vastuuta **29801.1**-haalareiden väärinkäytöstä. Haalarit ovat kertakäyttöisiä ja ne on hävitettävä jokaisen työn jälkeen. **SÄILYTYS: 29801.1**-haalarit voidaan säilyttää alkuperäispakkauksissaan poissa auringonvalosta tai lämpölähteistä. **HÄVITTÄMINEN:** Jos asut eivät ole saastuneita, ne voidaan hävittää kotitalousjätteen tapaan. Saastuneet haalarit on hävitettävä paikallisten lakien ja asetusten mukaisesti. **Lisätiedot ja EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutukset: www.feldtmann.de**

Navodila za uporabo - slovenščina

Oznaka: Vsak kombinezon je opremljen z nalepko v notranjosti, na kateri so navedeni vrsta zaščite in druge informacije za uporabo. **1. 29801.1** je oznaka modela, ki se nanaša na zaščitni kombinezon s kapuco in elastičnimi manšetami na boku, gležnjih in zapestjih. **2.** Proizvajalec oblačila. **3.** Oznaka CE - Kombinezon ustreza evropskim predpisom EU 2016/425, osebna zaščitna oprema kategorije III. Potrdilo o opravljenem tipskem preizkusu in certifikat za zagotavljanje kakovosti je izdal Centro Tessile Cotoniero è Abbigliamento S.p.A., Piazza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) (številka priglašenega organa: 0624). **4.** Evropski standardi za oblačila, ki ščitijo pred kemikalijami:

Tip 3 - za tekočine neprepustno oblačilo SIST EN 14605:2005+A1:2009
Tip 4 - za pršenju neprepustno oblačilo SIST EN 14605:2005+A1:2009
Tip 5 - za delce neprepustno oblačilo SIST EN 13982-1:2004 +A1:2010
Tip 6 - za brizganje omejeno neprepustno oblačilo SIST EN 1034:2005+A1:2009

Specifikacija izdelkov **TECTOR** ustreza vrsti zaščite evropskih standardov. Kombinezoni **29801.1** zagotavljajo vrsto zaščite 5 in 6. **5.** V velikostni tabeli so kombinirane telesne mere s standardnimi velikostmi. Prosimo, preverite vaše telesne mere in izberite ustrezno velikost. Telesne mere (cm) EN ISO 13688:2013

Velikost	Prsni obseg	Telesna višina
S	84-92	156-164
M	92-100	164-172
L	100-108	172-180

Velikost	Prsni obseg	Telesna višina
XL	108-116	180-188
XXL	116-124	188-196
XXXL	124-132	196-204

6. Simbol „odprte knjige" opozarja uporabnika, da se mora seznaniti z „Navodili za uporabo". **7.** Kombinezoni **29801.1** so antistatično obdelani in zagotavljajo zaščito v skladu s EN 1149-5:2018. **8.** Poleg navedene zaščite, zagotavljajo kombinezoni **29801.1** tudi zaščito pred določeno radioaktivno kontaminacijo v skladu s EN 1073-2:2002. **9.** Kombinezoni **29801.1** so preizkušeni proti infektivnim sredstvom po EN 14126:2003 **10.** Šest piktogramov za vzdrževanje pomeni:

ne umivajte | ne beliti | ne sušite | ne likati | ne suho čistite | vnetljiva tkanina

Profil zmogljivosti 29801.1	*Rezultat*	*Razred*
Preizkusi na tkanini:		
Odpornost proti prediranju		
H_2SO_4 *30%*	0%	3
NaOH 10%	0%	3
o-ksilen	0%	3
Butan-1-ol	0%	3
Odpornost proti prodoru tekočin		
H_2SO_4 *30%*	98%	3
NaOH 10%	98%	3
o-ksilen	96%	3
Butan-1-ol	96%	3
Odpornost proti prepustnosti (SIST EN ISO 6529)		
H_2SO_4 *30%*	>480 min	6
NaOH 10%	>480 min	6
Odpornost proti obrabi (SIST EN ISO 2000-2)	2000 ciklov	6
Odpornost proti trapeznemu pretrganju (SIST EN ISO 9073-4)	warp 64 N	2
	weft 39 N	
Natezna trdnost (EN ISO 13934-1)	warp 150 N	2
	weft 84 N	
Odpornost proti prebadanju (SIST EN 863)	20 N	2
Odpornost proti poškodbam zaradi upogibanja (SIST EN ISO 7854 metoda B)	100.000 ciklov	6
Odpornost proti blokiranju (SIST EN 25978)	ni skladnosti	Uspešno prestal
Električna površinska odpornost	<1,2 x 10^7 Ω	Uspešno prestal
Preizkusi na kombinezonu:		
Preizkus pršenja (tip 4) SIST EN ISO 17491-4 (metod B)	Uspešno prestal	Uspešno prestal
Preizkus brizganja (tip 3) SIST EN ISO 17491-3	Uspešno prestal	Uspešno prestal
Prodiranje aerosolov (SIST EN ISO 13982-2)	$L_{15\%\ IS2190}$<30%	Uspešno prestal
	$L_{5,8/10}$<15%	
	1073-2	CI2
Odpornost proti prepustnosti (SIST EN ISO 6529)		
H_2SO_4 *30%*	>480 min	6
NaOH 10%	>480 min	6
Natezna trdnost šivov (SIST EN ISO 13935-2)	136 N	4
Preizkusi:		
Odpornost proti prodiranju kontaminiranih tekočin pod hidrostatičnim pritiskom (ISO 16604)	KPa **20**	Razred 6
Odpornost proti prodiranju infektivnih sredstev zaradi mehanskega kontakta s snovmi, ki vsebujejo kontaminirane tekočine (ISO 22610)	T>75	Razred 6
Odpornost proti prodiranju kontaminiranih tekočih aerosolov (ISO 22611)	Log > 5	Razred 3
Odpornost proti prodiranju kontaminiranih trdnih delcev (ISO 22612)	Log ufc < 1	Razred 3

P = indeks prediranja (% prediranja); R = indeks odbojnosti (% odbojnosti); Opomba: Nadaljnje informacije o mejnih zmogljivostih prosimo stopite v stik HELMUT FELDTMANN GmbH.

PODROČJE UPORABE: Zaščitna oblačila so namenjena za uporabo tam, kjer je možna izpostavljenost rahlemu pršenju, tekočinam, aerosolom ali tekočinam pod nizkim tlakom, radioaktivni kontaminaciji z delci, brizganjem v manjših količinah, kjer ni zahtevana popolna odpornost proti prodoru tekočin in trdnih, v zraku lebdečih delcev. **KAKO NOSITI OBLAČILO:** Odstranite kombinezon iz embalaže, odpnite prednjo zadrgo in ga oblecite. Do konca zapnite zadrgo. Če obstaja tveganje trdnih delcev, ki lebdijo v zraku, je priporočljivo, da polepite z lepilnim trakom zadrgo, če uporabljate zaščitne rokavice pa tudi konce rokavov in hlačnic ter preverite, ali rokavi prekrivajo odprtino rokavic. **OMEJITVE PRI UPORABI:** Prosimo preverite, ali ste izbrali ustrezno oblačilo za vaše delo. Izpostavljenost določenim kemikalijam ali njihovim visokim koncentracijam je lahko povezano z višjimi mejnimi lastnostmi – s stališča odpornosti materialov ali izdelave oblačila. V takih primerih se lahko uporabljajo zaščitna oblačila tipa 1 ali 4. Če potrebujete nasvet, prosimo stopite v stik z vašim dobaviteljem oblačila proizvajalca HELMUT FELDTMANN GmbH. Izključno uporabnik je odgovoren za izbiro pravilne kombinacije kombinezona za zaščito celotnega telesa (rokavice, škornji, dihalna zaščitna oprema itd.) in za odločitev, kako dolgo se lahko nosi kombinezon **29801.1** v smislu zaščitnih lastnosti, udobja pri uporabi in toplotne obremenitve. **POZORILA:** Pred uporabo z vizualnim pregledom preverite, ali so oblačila v brezhibnem stanju (nobenih lukenj, razparanih šivov itd.) Pred uporabo preverite, ali je oblačilo ustrezne velikosti. Odobrene kombinacije ne smete spreminjati ali prilagoditi. Če je potrebna uporaba dodatnih pripomočkov (npr. rokavice, dihalni aparati, škornji itd.) za zagotovitev popolne zaščite, morajo imeti slednji vsaj enakovredne lastnosti s stališča kemične zaščite. Potrebno je preveriti njihovo združljivost s kombinezonom. Zaradi zagotvljanja popolne zaščite morajo biti vse odprtine zaprte. Toplotna obremenitev in se lahko zmanjšata ali preprečita s primernimi spodnjimi oblačili ali prezračevalno opremo. Prenosnik je potrebno ozemljiti s pomočjo čevljev ali drugim primernim sistemom (upornost med osebo in zemljo mora biti manjša od 10^7Ω, kar se doseže s primerno obutvijo). To oblačilo ni primerno za uporabo v območjih s povečano koncentracijo kisika (še zlasti zatesnjena območja) – prosimo stopite v stik z osebo, odgovorno za varnost v takih primerih. Oblačilo je skrojeno tako, da prekriva vse kovinske dele in s tem prepreči iskrenje. Zato morate zagotoviti,da ne bodo ostali nepokriti nobeni kovinski deli, ko oblečete oblačilo (primer: ko nosite pas, poskrbite, da nima kovinske zaponke). Poleg tega zagotovite, da so z njim vedno in v vse okoliščinah prekrita vsa spodnja oblačila (na primer takrat, ko se sklonite). Na sposobnost oblačil, da odvajajo elektrostatični naboj lahko vpliva njihova uporaba, vzdrževanje in morebitno onesnaženje. Zato morate redno preveriti vaša oblačila ali pa naročiti preverjanje določenih lastnosti. V nobenem primeru ne smete odpenjati ali slačiti zaščitnih oblačil v eksplozivnem ali gorljivem okolju ali pri ravnanju z gorljivimi ali eksplozivnimi snovmi. Elektrostatičnoy rozptylový ochranný odev je určený na používanie v zónach 1, 2, 20, 21 a 22 (pozrite si EN 60079-10-1 a EN 60079-10-2), v ktorých minimálna energia vznietenia akéhokoľvek prostredia s nebezpečenstvom výbuchu nie je menšia ako 0,016 mJ. Elektrostaticky rozptylový ochranný odev sa nesmie používať v prostrediach s obohateným kyslíkom v zóne 0 (pozrite si EN 60079-10-1) bez predchádzajúceho schválenia zodpovedného bezpečnostného technika.V prameru raztrganin, lukenj itd. takoj zapustite delovno območje in zamenjajte poškodovan kombinezon. HELMUT FELDTMANN GmbH ne prevzame nobene odgovornosti za nepravilno uporabo kombinezonov **29801.1**. Kombinezoni so namenjeni enkratni uporabi in jih morate zavreči po vsakem zaključenem delu. **SHRANJEVANJE:** Kombinezone **29801.1** lahko shranite v njihovi originalni embalaži na suhem mestu, stran od sonca in toplotnih virov. **ODSTRANJEVANJE:** Če oblačila niso kontaminirana, jih lahko odstranite kot trden gospodinjski odpadek. Če so kombinezoni kontaminirani, jih morate odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi zakoni in predpisi.
Dodatne informacije in izjavo o skladnosti EU dobite na: www.feldtmann.de

Anvendelse - Dansk

Mærkning: Hver enkelt heldragt er identificeret med en indvendig label, der angiver beskyttelsestype og ekstra informationer om brug. **1. 29801.1** er modelnavnet for en beskyttende heldragt med hætte og med elastikker i talje, ankler og håndled. **2.** Fabrikant af beklædningen. **3.** CE-mærkning – Heldragten opfylder den europæiske forordning EU 2016/425, personligt sikkerhedsudstyr, kategori III. Testtype og kvalitetscertificering er udsted af Centro Tessile Cotoniero è Abbigliamento S.p.A., Piazza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) (Nummer på bemyndigende organ: 0624). **4.** Europæiske standarder for kemisk beskyttelsesbeklædning:

Type 3 - Væsketæt beklædning EN 14605:2005+A1:2009
Type 4 - Sprøjtæt beklædning EN 14605:2005+A1:2009
Type 5 - Partikeltæt beklædning EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010
Type 6 - Begrænset sprøjtetæt beklædning EN 13034:2005+A1:2009

TECTOR-produktspecifikationen er i overensstemmelse med beskyttelsestyperne for de europæiske standarder. **29801.1** heldragter giver beskyttelse iht. type 5 og 6. **5.** Måltabellen kombinerer kropsmålinger med standardstørrelserne. Kontrollér dine kropsmålinger, og vælg den korrekte størrelse. Kropsmåling (cm) EN ISO 13688:2013

størrelse	brystvidde	kropshøjde
S	84-92	156-164
M	92-100	164-172
L	100-108	172-180

størrelse	brystvidde	kropshøjde
XL	108-116	180-188
XXL	116-124	188-196
XXXL	124-132	196-204

6. Symbolet med "Åben bog" minder bæreren om at sætte sig ind i "Anvendelse". **7. 29801.1** heldragter er antistatisk behandlet og giver beskyttelse mod elektrostatisk påvirkning jf. EN 1149-5:2018. **8.** Derudover beskytter **29801.1** heldragter mod partikelradioaktiv forurening iht. EN 1073-2:2002. **9. 29801.1** heldragter er testet mod inficerede stoffer iht. EN 14126:2003 **10.** De seks vedligeholdelsesprogrammer angiver:

vask ikke | må ikke bleges | ikke tørretumbles | ikke jern | no renseri | brandfarligt stof

Ydelsesprofil for 29801.1	*Resultat*	*Klasse*
Test af stoffet:		
Modstandsdygtighed mod penetration		
H_2SO_4 *30 %*	0 %	3
NaOH 10 %	0 %	3
o-xylen	0 %	3
Butan-1-ol	0 %	3
Modstandsdygtighed mod penetration af væske		
H_2SO_4 *30 %*	98 %	3
NaOH 10 %	98 %	3
o-xylen	96 %	3
Butan-1-ol	96 %	3
Modstandsdygtighed mod gennemtrængning (EN ISO 6529)		
H_2SO_4 *30 %*	>480 min	6
NaOH 10 %	>480 min	6
Modstandsdygtighed mod slitage (EN 530 metode 2)	2000 cyklusser	6
Modstandsdygtighed mod trapezformede flænger (EN ISO 9073-4)	kædegarn 64 N	2
	skudgarn 39 N	
Trækstyrke (EN ISO 13934-1)	kædegarn 150 N	2
	skudgarn 84 N	
Modstandsdygtighed mod perforering (EN 863)	20 N	2
Modstandsdygtighed mod revnedannelse (EN ISO 7854 metode B)	100'000 cyklusser	6
Blokmodstand (EN 25978)	ingen vedhæftning	Godkendt
Elektrisk overflademodstand	<1,2 x 10^7 Ω	Godkendt
Test af heldragterne:		
Sprøjtest (type 4) EN ISO 17491-4 (metode B)	Godkendt	Godkendt
Stråletest (type 3) EN ISO 17491-3	Godkendt	Godkendt
Aerosolpenetration (EN ISO 13982-2)	$L_{15\%\ IS2190}$<30 %	Godkendt
	$L_{5,8/10}$<15 %	
	1073-2	CI2
Modstandsdygtighed mod gennemtrængning (EN ISO 6529)		
H_2SO_4 *30 %*	>480 min	6
NaOH 10 %	>480 min	6
Trækstyrke på sømme (EN ISO 13935-2)	136 N	4
Tests:		
Modstandsdygtighed mod penetration af væske under hydrostatisk tryk (ISO 16604)	KPa **20**	Klasse 6
Modstandsdygtighed mod penetration af inficerede stoffer på grund af mekanisk kontakt med stoffer med forurenet væske (ISO 22610)	T>75	Klasse 6
Modstandsdygtighed mod penetration af væskeholdige aerosoler (ISO 22611)	Log > 5	Klasse 3