

Informacije proizvajalca v skladu z Uredbo (EU) 2016/425, priloga II, odsek 1.4 (viri v uradnem listu Evropske unije).



art. 0577 - SHANTOU
OZO kategorija 2
Velikosti: 6 - 11

Prosim, skrbno preberite pred uporabo! Vaša dolžnost je, da ob neopredeljene zahteve opreme (OZE) priložite oz. predate prejemniku te informacije za uporabnika. V ta namen lahko informacije za uporabnika neomejeno razprodajate in prenesate s spletna stran www.feldtmann.de.

Oznake na rokavikih

CE = Rokavice so opremljene s certifikatom za osebno zaščitno opremo (OZO). Znak CE sporoča, da predmetni izdelek ustreza zahtevam Uredbe (EU) 2016/425. Izbavo o skladnosti boste našli na www.feldtmann.de/Konformitaetsklaerungen

Hand icon = upoštevajte informacije proizvajalca

Machine icon = Datum izdelave, glej znak CE

Pojasnila in številke standarda, katerega zahteve morajo izpolniti rokavice.

Vir standarda: Uradni list Evropske unije. Naročilo pri: Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de.

EN 420:2003-A1:2009 Zaščitne rokavice - Splošne zahteve in preizkusni postopki za rokavice

EN 388:2016 Rokavice za zaščito pred mehanskimi tveganji morajo pri vsaj eni od lastnosti (abrazijska, odpornost na rezanje, raztrganje razpok in odpornost proti prebadanju) doseči najmanj raven zmogljivosti 1 ali zmogljivosti A pri preizkusu odpornosti na rezanje TDM po EN ISO 13997:1999. Ravni moči Dostop do dlani. Odpornost proti drgnjenju: Številni vrtiljaji, potrebni za predrnenje testne rokavice. Odpornost proti rezanju: Številni prekusni cikli, pri katerih se z enakomerno hitrostjo preizkušene. Sila nadaljnjega trgiranja: Sila, ki je potrebna za nadaljevanje trgiranja zarezane preizkušane. Prebadna sila: Sila, ki je potrebna za prebadanje preizkušance s standardizirano preizkusno konico.

Table with 5 columns: Preizkusna merila, Ovrnodnotenje, 0577 - SHANTOU. Rows include A=Odpornost proti drgnjenju, B=Odpornost proti rezanju (preizkus Coupe), C=Silna nadaljnjega trgiranja, D=Prebadna sila, E=Odpornost proti rezanju (TDM) glede na EN ISO.

Table with 5 columns: Preizkus, 1, 2, 3, 4, 5. Rows include A=Odpornost proti drgnjenju (številni vrtiljaji pri drgnjenju), B=Odpornost proti rezanju (indeks) preizkus Coupe, C=Silna nadaljnjega trgiranja (N), D=Prebadna sila (N).

Splošni napotki

Ti podatki za uporabnika pomagajo pri izbiri vaše zaščitne opreme, pri čemer predstavljajo laboratorijski preizkusi smernice za izbiro, vendar ne morejo oceniti dejanskih pogojev na delovnem mestu. Raven učinkovitosti temelji na rezultatih laboratorijskih preizkusov, ki ne odražajo nujno trenutnih razmer na delovnem mestu. Zato je uporabnik in ne proizvajalec odgovoren za to, da preveri ustreznost dolžne rokavice za predvideno uporabo.

Namen in področje uporabe ter ocena tveganja

Ta rokavica je primerna le za splošno področje uporabe z manjšimi mehanskimi tveganji. Pri delu v bližini vrtiljnih delov je potrebna večja previdnost (nevarnost večanja v vrtiljne deli, ni zaščite pred ostrimi predmeti, npr. injektivnimi iglami. Če imate kakršnokoli vprašanja ali nejasnosti glede področja uporabe te rokavice, se obrnite na pooblaščenca za varstvo pri delu v podjetju, dobavitelja ali proizvajalca.

Čiščenje in neza

Prilagodljivo čiščenje s komercialno dostopnimi čistilnimi pripomočki (npr. ščetkami, krpami itd.). Pred pranjem ali kemičnim čiščenjem je potrebno predhodno posvetovanje s priznano specializirano družbo. Pri tem proizvajalec ne prevzame nobene odgovornosti za morebitno spremembo lastnosti. Pred ponovno uporabo rokavice vedno preverite, ali ni poškodovano. Enako velja za zaščito učinkovitosti, ki ne odražajo nujno trenutnih razmer na delovnem mestu. Zato je uporabnik in ne proizvajalec odgovoren za to, da preveri ustreznost dolžne rokavice za predvideno uporabo.



Pakiranje, skladshenje in odstranjanje

Ta izdelek se dostavlja v obojni prodajni embalaži iz kartona, ki se lahko reciklira. Najmanjša embalažna enota se nahaja v PE vrečki ali podobni obojni prigrabi embalaži. Rokavice morajo biti zapakirane v skladu s predpisi, npr. v kartonskih škatlah in v suhih prostori. Vplivi, kot na primer vlažnost, temperatura, svetlobne spremembe in spremembe naravnih materialov v časovnem obdobju, lahko povzročijo spremembo zaščitnih lastnosti. Datum poteka življenjske dobe ni mogoče določiti, ker je odvisna od stopnje obrabe, pogostosti uporabe in področja uporabe. Pri odstranjevanju upoštevajte lokalne predpise.

Seštava materialov/izdelke je izdelan iz

100% poliester, črna

Zdravstveno tveganje

Pri namenski uporabi izdelka se lahko pojavijo alergične reakcije na sestavine rokavice. Če se pojavi alergija, priporočamo, da prenehate uporabljati rokavice in poiščete zdravniško pomoč.

Ime in naslov proizvajalca

HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de

Prilagojen organ, odobren za opravljanje tiskovske preizkusa:
SGS Fimko Ltd,
Takomotie 8,
FI-00380 Helsinki, Finland
Št. mesta, pristojnega za izdajo certifikata: 0598

Informationen des Herstellers nach Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II, Abschnitt 1.4 (Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union).



Art. 0577 - SHANTOU
PSA Kategorie 2
Größe: 6 - 11

Bitte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese Anwendungsform für die Weitergabe der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) beizubehalten bzw. an den Empfänger auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Anwendungsform uneingeschränkt vervielfältigt und unter www.feldtmann.de heruntergeladen werden.

Markierungen auf den Handschuhen

CE = Diese Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf www.feldtmann.de/Konformitaetsklaerungen

Hand icon = die Informationen des Herstellers sind zu beachten!

Machine icon = Herstellangsdatum siehe CE-Label

Erläuterung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden:

Fundstelle der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union. Zu beziehen bei Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de.

EN 420:2003-A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe

EN 388:2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb-, Schnittfestigkeit, Weiterreiß- und Durchstichkraft) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe A für die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung nach EN ISO 13997:1999 erreichen. Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche des Handschuhs. Abriebfestigkeit: Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Testschiffstisch durchzuschleifen. Schnittfestigkeit: Die Anzahl der Testzyklen, bei denen bei konstanter Geschwindigkeit der Prüfling durchschneit ist. Weiterreißkraft: Die Kraft, die nötig ist, den angeschnittenen Prüfling weiter zu reißen. Durchstichkraft: Die Kraft, die nötig ist, den Prüfling mittels einer standardisierten Prüfspitze zu durchstoßen.

Table with 3 columns: Prüfungskriterien, Bewertung, 0577 - SHANTOU. Rows include A=Abriebfestigkeit, B=Schnittfestigkeit (Coupe Test), C=Weiterreißkraft, D=Durchstichkraft, E=Schnittfestigkeit (TDM) nach EN ISO 13997:1999.

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet „nicht geprüft“, B bedeutet „bestanden“

Table with 6 columns: Prüfung, 1, 2, 3, 4, 5. Rows include A=Abriebfestigkeit (Anzahl der Scheuertouren), B=Schnittfestigkeit (Index) Coupe-Test, C=Weiterreißkraft (N), D=Durchstichkraft (N), E=Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997:1999 (N).

Allgemeine Hinweise


Diese Anwendungsform ist als Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schutzausrüstung gedacht, weil die Labororte eine Auswahl bieten, jedoch nicht die tatsächlichen Arbeitsbedingungen beurteilen können. Es obliegt deshalb der Verantwortung des Anwenders und nicht der des Herstellers, die Eignung eines bestimmten Handschuhs für den geplanten Einsatzbereich zu prüfen.

Verwendungs- und Risikobewertung

Dieser Handschuh ist ausschließlich für universelle Einsatzbereiche mit leichten mechanischen Risiken geeignet. Erhöhte Für alle Handschuhe mit einer Weiterreißkraft der Stufe 1 oder höher gilt: Sofern ein Gefahr durch die derartige Behandlung die Schutzigenschaften des Handschuhs verändern können, Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf jeden Fall auf Unversehrtheit zu prüfen. Gleiches gilt für die Schutzwirkung entsprechend den angegebenen Leistungsstufen. Die Bewertung mit den u. Leistungsstufen basiert auf Prüfungen an unbenutzten Handschuhen. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach Pflegebehandlung erfordert die Durchführung entsprechender Prüfungen.

Reinigung und Pflege

Die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzlappen, etc.) wird empfohlen. Waschen oder chemisch reinigen macht eine vorherige Behandlung eines anerkannten Fachbetriebes erforderlich, weil sich durch eine derartige Behandlung die Schutzigenschaften des Handschuhs verändern können. Vor einem erneuten Einsatz sind die Handschuhe auf jeden Fall auf Unversehrtheit zu prüfen. Gleiches gilt für die Schutzwirkung entsprechend den angegebenen Leistungsstufen. Die Bewertung mit den u. Leistungsstufen basiert auf Prüfungen an unbenutzten Handschuhen. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach Pflegebehandlung erfordert die Durchführung entsprechender Prüfungen.



Verpackung, Lagerung und Entsorgung

Dieser Artikel wird in einheitlicher Verkaufsverpackung aus recycelbarem Papkarton geliefert. Die jeweils einzelne Verpackungseinheit befindet sich in PE-Beuteln oder ähnlichen umweltfreundlichen Umschließungen. Die Handschuhe müssen sachgerecht gelagert werden, d.h. in Kartons in trockenen Räumen. Einflüsse wie Feuchtigkeit, Temperaturen, Licht sowie natürliche Werkstoffveränderungen können eine Änderung der Schutzeigenschaften zur Folge haben. Dies gilt sinntsprechend auch für den Transport. Eine Verfallzeit kann nicht genannt werden, da diese abhängig ist vom Grad des Verschleißes, des Gebrauchs und/oder der konkreten Handschuhverwendung. Die Entsorgung des Produkts richtet sich nach den örtlichen Bestimmungen.

Stoffliche Zusammensetzung/ das Produkt besteht aus

100% Polyester, schwarz
Nitril, schwarz

Gesundheitsrisiken

Bei der Verwendung des Produkts kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Sollten allergische Reaktionen auftreten, wird empfohlen, diesen Handschuh einzuwechseln nicht weiter zu verwenden und ärztliche Beratung einzuholen.

Name und Adresse des Herstellers

HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist:

SGS Fimko Ltd,
Takomotie 8,
FI-00380 Helsinki, Finland
Zertifizierungsstelle-Nr.: 0598



Informazioni del produttore secondo il regolamento (UE) n. 2016/425, allegato II, sezione 1.4 (Riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea)



Art. 0577 - SHANTOU
DPI categoria 2
Taglie: 6 - 11

Leggere attentamente prima dell'uso! Siete tenuti a consegnare queste informazioni dell'utente al momento di trasmettere il DPI o di consegnarlo al destinatario del DPI. A tal fine, questo opuscolo informativo dell'utente può essere riprodotto senza limitazioni e scaricato da www.feldtmann.de.

Marche sui guanti

CE = Questi guanti sono certificati come Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) marchio CE indica che questo prodotto è conforme ai requisiti del regolamento (UE) 2016/425. La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo www.feldtmann.de/Konformitaetsklaerungen

Hand icon = Osservare le indicazioni del produttore!

Machine icon = data di produzione, vedere etichetta CE

Spiegazione e numeri delle norme i cui requisiti sono rispettati nei guanti.

Riferimento delle norme: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Disponibili presso la Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de.

EN 420:2003-A1:2009 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova per guanti

EN 388:2016 I guanti di protezione contro i rischi meccanici devono raggiungere almeno il livello prestazionale 1 o il livello prestazionale A, per il test di abrasione al taglio TDM secondo EN ISO 13997:1999 per almeno una delle proprietà (resistenza all'abrasione, resistenza al taglio, resistenza allo strappo e alla perforazione). I livelli di prestazione si riferiscono al palmo della mano. Resistenza all'abrasione: Numero di cicli di prova in cui il provino viene tagliato a velocità costante. Forza di lacerazione: La forza necessaria per strappare ulteriormente il provino tagliato. Forza di perforazione: La forza necessaria per penetrare il provino utilizzando una punta di prova standardizzata.

Table with 5 columns: Criteri di prova, Valutazione, 0577 - SHANTOU. Rows include A=resistenza all'abrasione, B=resistenza al taglio (test di Coupe), C=forza di lacerazione, D=forza di perforazione, E=resistenza al taglio (TDM) secondo EN ISO 13997:1999.

Maggiore è il numero, migliore è il risultato della prova. X significa "non testato". P significa "superato"

Table with 5 columns: Test, 1, 2, 3, 4, 5. Rows include A=Resistenza all'abrasione (numero di cicli di strofinamento), B=Resistenza al taglio (indice) test di Coupe, C=Forza di lacerazione (N), D=Forza di perforazione (N).

Avvertenze generali

Queste informazioni per l'utente hanno lo scopo di aiutare nella scelta dell'equipaggiamento protettivo, in cui gli esami di laboratorio forniscono un aiuto alla selezione, ma non possono valutare le condizioni reali del luogo di lavoro. I livelli di prestazione si basano sui risultati di analisi di laboratorio, che non riflettono necessariamente le condizioni attuali sul luogo di lavoro. E quindi responsabilità dell'utilizzatore e non del fabbricante verificare l'idoneità di un particolare guanto per l'area di applicazione prevista.

Uso previsto, campo di applicazione e valutazione dei rischi

Questo guanto è adatto solo per applicazioni universali con lievi rischi meccanici. Quanto segue vale per tutti i guanti con una resistenza allo strappo di livello 1 o superiore: i guanti non devono essere indossati in caso di rischio di intrappolamento dovuto a parti di macchine rotanti. Nessuna protezione contro oggetti appuntiti, ad es. aghi per iniezione. In caso di domande o ambiguità relative all'uso di questo guanto, contattare il responsabile della sicurezza aziendale, il fornitore o il produttore.

Pulizia e cura

Si consiglia di utilizzare detersivi reperibili al commercio (ad esempio spazzole, stracci per la pulizia, ecc.). Il lavaggio o la pulizia a secco richiede la previa consultazione di una ditta specializzata riconosciuta. Il produttore non può accettare alcuna responsabilità per le modifiche delle proprietà. Prima di riutilizzare i guanti, controllare sempre che non siano danneggiati. Lo stesso vale per l'effetto protettivo in base ai livelli di prestazione specificati. La valutazione con i livelli di prestazione citati si basa sui test effettuati sui guanti inutilizzati; il trasferimento dei risultati ai guanti dopo il trattamento di cura richiede l'esecuzione di test appropriati.



Imballaggio, stoccaggio e smaltimento

Questo articolo è fornito in imballaggio standard di vendita in cartone riciclabile. Ogni piccola unità di imballaggio si trova in sacchetti di PE o imballaggio ecologico simile. I guanti devono essere adeguatamente immagazzinati, ovvero in scatole di cartone in un luogo asciutto. Influenze quali umidità, temperatura, luce nonché variazione del materiale naturale durante un periodo di tempo possono comportare una variazione delle proprietà. Non è possibile indicare una data di scadenza, in quanto dipende dal grado di usura, dall'utilizzo e dall'area di applicazione. Smaltire in conformità con le normative locali.

Composizione materiale/ il prodotto è costituito da

100% poliestere, nero
Nitrile, nero

Rischi per la salute

In caso di regolare lavoro coi guanti, possono verificarsi reazioni allergiche ai componenti del guanto. In caso di reazioni allergiche, si consiglia di sospendere momentaneamente l'utilizzo di questo guanto e di consultare un medico.

Nome e indirizzo del produttore
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de

Organismo notificato che è responsabile di svolgere la prova sul campione:
SGS Fimko Ltd,
Takomotie 8,
FI-00380 Helsinki, Finland
Organismo notificato n.: 0598

Nom e adresse du fabricant
HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz in der Nordheide
www.feldtmann.de

Organismo notifié responsable de l'exécution de l'essai de type:
SGS Fimko Ltd,
Takomotie 8,
FI-00380 Helsinki, Finland
N° de l'organisme: 0598





Art. 0577 - SHANTOU
SOI, kategoria 2
Rozmiary: 6 - 11

Prosimy o staranne zapoznanie się z niniejszymi informacjami przed użyciem! Przy przekazywaniu środków ochrony indywidualnej (SOI) są Państwo zobowiązani dołączyć te informacje dla użytkownika lub przekazać je odbiorcy. W tym celu ta informacja dla użytkownika może być w sposób niestanowiczący powielana i pobierana ze strony www.feldtmann.de.

Oznaczenia na rękawiczkach

= Te rękawiczki są certyfikowane jako środek ochrony indywidualnej (SOI). Znak CE wskazuje, że ten produkt spełnia wymogi rozporządzenia (UE) 2016/425. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej www.feldtmann.de/Konformitaetsklaerungen

= Należy wziąć pod uwagę informacje producenta!

= Data produkcji - patrz etykieta CE na rękawiczkach

Objaśnienie i numery norm, których wymogi są spełniane przez rękawiczkę

Zapis norm: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Dostępność w: Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de.

EN 420:2003+A1:2009 Rękawice ochronne – Wymogi ogólne i techniki testowe dla rękawic
EN 388:2016 Rękawice ochronne przed zagrożeniami mechanicznymi muszą być co najmniej jednej z cech (wytrzymałość na ścieranie, na przecięcie, na dalsze rozdzieranie i przekucie) osiągnąć co najmniej stopień mocy 1 lub stopień mocy A dla badania wytrzymałości na przecięcie TDM według EN ISO 13997:1999. Poziomy wytrzymałości odnosią się do dłoni rękawicy.

Wytrzymałość na ścieranie: Liczba obrotów, które są potrzebne, aby przetrwać rękawiczkę testową. Wytrzymałość na przecięcie: Liczba cykli testowych, przy których przy stałej prędkości przedmiot badania zostaje przecięty. Średniego rozdzierania: Siła, która jest potrzebna do dalszego rozdzierania nadającego przedmiotu badania. Siła przekucia: Siła, która jest konieczna do przekucia przedmiotu badania przy użyciu standardowej końcówki testowej.

Kryteria testowe	Ocena	0577 - SHANTOU
A = Odporność na ścieranie	0 - 4	2
B = Odporność na przecięcie (test Coupe)	0 - 5	1
C = Odporność na rozrywanie	0 - 4	2
D = Odporność na przedziurawienie	0 - 4	1
E = Odporność na przecięcie (TDM) wg EN ISO 13997:1999	A - F	X

Im wyższa jest liczba, tym lepszy jest wynik testu. X oznacza „niebadane”. P oznacza „wynik pozytywny”.

Test	1	2	3	4	5
A = Odporność na ścieranie (liczba cykli ścierania)	100	500	2000	8000	-
B = Odporność na przecięcie (indeks) – test Coupe	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Odporność na rozrywanie (N)	10	25	50	75	-
D = Odporność na przedziurawienie (N)	20	60	100	150	-
E = Wytrzymałość na przecięcie według EN ISO 13997:1999 (N)	A	B	C	D	E
	2	5	10	15	22

Wskazówki ogólne

Ta informacja dla użytkownika ma służyć jako pomoc przy wyborze środków ochrony indywidualnej, przy czym testy laboratoryjne dostarczają danych pomocniczych, ale nie mogą ocenić rzeczywistych warunków w miejscu pracy. Stopień odporności opierają się na wynikach testów laboratoryjnych, które nie muszą odzwierciedlać aktualnych warunków na stanowisku pracy. Dlatego w zakresie odpowiedzialności użytkownika, a nie producenta pozostaje skontrolowanie odpowiedzialności określonej rękawicy do planowanego zakresu zastosowania.

Przeznaczenie, zakres zastosowania i ocena ryzyka

Ta rękawiczka jest odpowiednio wyliczona do uniwersalnych zakresów zastosowania z lekkim ryzykiem mechanicznym. Dotyczy rękawic z oznaczeniem poziomu odporności na rozzerwanie równym 1 w trybie. Jeżeli istnieje ryzyko wciągania przez obrabianie się części maszyn, nie wolno nosić rękawic. Bezpieczeństwo przy otwartym obiekcie, np. igłami do nici. W razie pytań i niejasności dotyczących zakresu zastosowania tych rękawic należy zwracać się do eksperta ds. pracochrony, dostawcy lub producenta.

Czyszczenie i pielęgnacja

Rekomendowana jest pielęgnacja przy użyciu standardowych środków czyszczących (np. szpatki, ściereczki do czyszczenia itp.). Mycie lub czyszczenie chemiczne wymaga wstępnego doradztwa ze strony autoryzowanego specjalisty. Producent nie odpowiada za zmiany właściwości. Przed ponownym zastosowaniem należy skontrolować rękawicę pod względem braku uszkodzeń. To samo dotyczy efektu ochronnego zgodnie z określonymi posobami wytrzymałości. Ocena z niższej podanej stopnia właściwości użytkowych oparta jest na badaniach laboratoryjnych rękawic, przenoszenie wyników na rękawicę po pielęgnacji wymaga przeprowadzenia odpowiednich testów.

Pakowanie, przechowywanie i usuwanie jako odpad

Ten artykuł jest dostarczany w jednolitym opakowaniu sprzedawanym z kartonu nadającego się do recyklingu. Najmniejsza jednostka opakowania znajduje się w woreczkach PE lub podobnych opakowaniach przyjaznych dla środowiska. Rękawice muszą być prawidłowo przechowywane, tzn. w kartonach w suchych pomieszczeniach. Wpływy takie jak wilgoć, temperatura, światło i naturalne zmiany tworzą w danym okresie mogą spowodować zmianę właściwości ochronnych. Nie można używać daty utraty właściwości użytkowych, ponieważ zależy ona od stopnia zużycia i zakresu zastosowania. Ustawianie jako odpad zgodnie z regulacjami lokalnymi.

Skład materiałowy / produkt składa się ze

100% poliestru, czarny
nitryl, czarny

Bywko dla zdrowia

Przy prawidłowej pracy z produktem może dojść do reakcji alergicznych spowodowanych elementami rękawicy. Jeśli wystąpił reakcje alergiczne, rekomenduje się, aby zaprzestano stosowania rękawicy oraz skonsultować się z lekarzem.

Nazwisko i adres producenta

HELMUT FELDTMANN GMBH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de

Jednostka notyfikowana, która odpowiada za przeprowadzanie testów prototypów:

SGS Fimko Ltd,
Takomitie 8,
FI-00380 Helsinki, Finland
Nr Jednostka notyfikowana: 0598

PL



Wyr. 0577 - SHANTOU
PSA kategoria 2
Rozs. 6 - 11

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tyto informace! Máte povinnost tyto informace pro uživatele přiložit, resp. je vydat příjemci při předání osobního ochranného vybavení (OOP). Za tímto účelem lze tyto informace pro uživatele neomezeně rozmnožovat a stahovat na www.feldtmann.de.

ZNaky na rukavickach

= Tyto rękawiczki jsou certyfikovány jako Osobní ochranné vybavení (OOP). Značka CE ukazuje, že tento výrobek splňuje požadavky nařízení (EU) 2016/425. Prohlášení o shodě naleznete na www.feldtmann.de/Konformitaetsklaerungen

= musí být dodrženy informace výrobce!!

= Datum výroby viz štítek CE na rukavice

Vyvěšteni a čísla norem, liční požadavky rukavice splňují

Misto zodpovedajúce za normy: Úřední list Evropské unie. K dispozici v: Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de.

EN 420:2003+A1:2009 Ochranné rukavice – Všeobecné požadavky a zkoušení metody pro rukavice

EN 388:2016 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům musí alespoň pro jednu z vlastností (odolnost proti oděru, rozřiznutí, dalšímu rozřiznutí a průřiznutí) dosahovat minimálně výkonnostní stupně A Pro zkoušku odolnosti proti rozřiznutí TDM podle EN ISO 13997:1999. Úrovně výkonu oznažují další rukavice.

Odolnost proti oděru: Počet otáček, kterých je zapotřebí pro prořezání testovací rukavice. Odolnost proti průřiznutí: Počet testovacích cyklů, při kterých je testovací vzorek při konstantní rychlosti prořizován. Odolnost proti protřiznutí: Síla, která je zapotřebí pro další rozřiznutí testovacího vzorku. Odolnost proti propichnutí: Síla, která je zapotřebí, aby byl testovací vzorek propíchnut pomocí standardizované testovací špičky. Odolnost proti propichnutí: Síla, která je zapotřebí, aby byl testovací vzorek propíchnut pomocí standardizované testovací špičky.

Kryteria zkoušky	Hodnoceni	0577 - SHANTOU
A = odolnost proti oděru	0 - 4	2
B = odolnost proti rozřiznutí (Coup Test)	0 - 5	1
C = odolnost proti protřiznutí	0 - 4	2
D = odolnost proti propichnutí	0 - 4	1
E = odolnost proti rozřiznutí (TDM) podle EN ISO 13997:1999	A - F	X

Čím vyšší číselce, tím lepší výsledek zkoušky. X znamená „nezkoušeno”. P znamená „vyhovuje”

Zkouška	1	2	3	4	5
A = odolnost proti oděru (počet cyklů oděru)	100	500	2000	8000	-
B = odolnost proti průřiznutí (index Coup Test)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = odolnost proti protřiznutí (N)	10	25	50	75	-
D = odolnost proti propichnutí (N)	20	60	100	150	-
E = odolnost proti rozřiznutí EN ISO 13997:1999 (N)	A	B	C	D	E
	2	5	10	15	22

Všeobecné informace

Tyto informace pro uživatele jsou určeny jako pomůcka při výběru Vašeho ochranného vybavení. příměti laboratorní testy nabíjí pomůcku pro výběr, nejsou však schopné poskytnout skutečné podmínky na pracovišti. Výkonnostní stupně se zakládají na výsledcích laboratorních zkoušek, které ne bezpodmínečně odráží aktuální podmínky na pracovišti. Proto je zcela v odpovědnosti uživatele a nikoli výrobce, aby ověřil vhodnost určité rękavice pro plánovanou oblast použití.

Účel použití, oblast použití a posouzení rizika

Tyto rękavice jsou vhodné výhradně pro univerzální oblast použití s minimální mechanickými riziky. Pro všechny rękavice s povinnou v nártěni stupně 1 nebo vyšší platí: Pokud hrozí nebezpečí vstřížení oštěpů či sražením, nesmí se používat žádné rukavice. Nepokoujte ochranu proti ostrým předmětům, např. injekčním jehlám. Při případě dotyku s nejasností ohledu na oblast použití těchto rukavic kontaktujte provozní osobu zodpovědnou za bezpečnost práce, dodavatele nebo výrobce.

Čištění a péče

O rękavice se doporučuje pečovat pomocí běžných čisticích přípravků (např. kartáčů, hadek, atd.). Mýti nebo chemické čištění vyžaduje předchozí konzultaci s údržbovou odbornou firmou. Změny vlastností zde výrobce nepřepřísá žádnou zárukou. Před opětovným použitím je nutné skontrolovat, zda jsou rękavice neporušené. Totéž platí pro ochranný účinek podle stanovených úrovní výkonnosti. Ohodnocení níže uvedenými výkonnostními stupni je založeno na zkouškách neprořezných rukavic, přenesení výsledků na rękavice po provedení péče vyžaduje provedení příslušných zkoušek.

Balení, skladování a likvidace

Tento výrobek je dodáván v jednorázovém prodějním balení z recyklovatelného lepenkového kartonu. Vždy nejméně obalová jednotka se nachází v PE sáčcích nebo podobných ekologických obalech. Rękavice musí být odborně skladovány, tj. v kartonech v suchých prostorech. Vlivy jako vlhkosť, teplota, světlo a další přírodní změny materiálu za určité období mohou mít za následek změny úrovní výkonnosti. Ohodnocení níže uvedenými výkonnostními stupni je založeno na zkouškách neprořezných rukavic, přenesení výsledků na rękavice po provedení péče vyžaduje provedení příslušných zkoušek.

Materiálové složení / výrobek sestává z

100% polyester, černá
nitryl, černá

Zdravotní rizika

Při běžné práci s výrobkem může dojít k alergickým reakcím z běžných součástí rękavice. Pokud by se alergické reakce projevily, doporučuje se tyto rękavice používat nepoužívat a vyhledat lékařskou pomoc.

Název a adresa výrobce

HELMUT FELDTMANN GMBH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de

Oznamující subjekt, který je zodpovědný za provedení zkoušky konstrukčního vzorku:

SGS Fimko Ltd,
Takomitie 8,
FI-00380 Helsinki, Finland
Oznamující subjekt : 0598



Art. 0577 - SHANTOU
PBM categorie 2
Maten: 6 - 11

Lees dit aandachtig voor gebruik! U bent verplicht om deze gebruikersinformatie bij het doorgaan van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij te voegen of aan de ontvanger te overhandigen. Hiertoe kan deze gebruikersinformatie zonder beperkingen worden gereproduceerd en worden gedownload op www.feldtmann.de.

Markeringen op de handschoenen

= Deze handschoenen zijn gecertificeerd als persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Het CE-merkje geeft aan dat dit product voldoet aan de vereisten van Verordening (EU) 2016/425. De conformiteitsverklaring vindt u op www.feldtmann.de/Konformitaetsklaerungen

= de informatie van de fabrikant moet in acht worden genomen!

= Ze CE-label op de handschoenen voor de productiedatum

Toelichting en nummers van normen waaraan de handschoenen voldoen

Localite van de normen: officieel blad van de Europese Unie. Te verkrijgen bij Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de.

EN 420:2003+A1:2009 Beschermende handschoenen - Algemene eisen en testmethoden voor handschoenen

EN 388:2016 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's moeten voor ten minste één van de eigenschappen (slijtage, snijwervstand, schuurweerstand en perforatierisic) ten minste prestatieniveau 1 of prestatieniveau A voor de TDM-snjwervstandigheidstest volgens EN ISO 13997:1999 bereiken. Prestatieniveau verwijst naar de palm van de handschoen. Slijtvastheid: Het aantal omwentelingen dat nodig is om de testhandschoen door te scheuren. Snijwervstand: Het aantal testcycli waarbij het testmonster bij constante snelheid wordt doorgesneden. Schuurweerstand: De kracht die nodig is om het geteste testmonster verder te scheuren. Perforatieweerstand: De vereiste kracht om het monster te doorboren met behulp van een gestandaardiseerde testpunt.

Testcriteria	Beoordeling	0577 - SHANTOU
A = Schuurweerstand	0 - 4	2
B = Snijwervstand (Coupe Test)	0 - 5	1
C = Schuurweerstand	0 - 4	2
D = Perforatieweerstand	0 - 4	1
E = Snijwervstand (TDM) conform EN ISO 13997:1999	A - F	X

Hoer hoger het getal, des te beter is het testresultaat. X betekent "niet getest". P betekent "geslaagd".

Test	1	2	3	4	5
A = Schuurweerstand (aantal omwentelingen)	100	500	2000	8000	-
B = Snijwervstand (index) Coupe-Test	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Schuurweerstand (N)	10	25	50	75	-
D = Perforatieweerstand (N)	20	60	100	150	-
E = Snijwervstand conform EN ISO 13997:1999 (N)	A	B	C	D	E
	2	5	10	15	22

Algemene richtlijnen

Deze gebruikersinformatie is bedoeld om u te helpen bij het kiezen van uw beschermende uitrusting. De laboratorietests bieden hierbij ondersteuning, maar zijn niet in staat om de feitelijke werkomstandigheden te beoordelen. De prestatieniveau's zijn gebaseerd op de resultaten van laboratorietests die niet noodzakelijkerwijs de actuele arbeidsomstandigheden weerspiegelen. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de gebruiker en niet van de fabrikant om de geschiktheid van een bepaalde handschoen voor de beoogde toepassing te controleren.

Gebruiksdoel, toepassing en risicobeoordeling

Deze handschoenen is alleen geschikt voor universele toepassingen met geringe mechanische risico's. Voor alle handen met een schuurkracht van niveau 1 of hoger geldt. Als er gevaar bestaat om door draaiende machineonderdelen meegevoerd te worden, mag men geen handschoenen dragen. Geen bescherming tegen scherpe voorwerpen, zoals injectienaalden. Als u vragen hebt of onduidelijkheden zijn over het gebruik van deze handschoenen, neem dan contact op met de bedrijfsveiligheidsfunctionaris, de leverancier of de fabrikant.

Reiniging en onderhoud

Washing met in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen (zoals borstels, poetsdoeken, etc.) wordt aanbevolen. Wasen of chemische reiniging vereist voortdurend overleg met een erkend gespecialiseerd bedrijf. De fabrikant is niet aansprakelijk voor wijzigingen van de eigenschappen. Er moet altijd worden gecontroleerd of de handschoenen onbeschadigd zijn voordat ze worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor het beschermende effect volgens de gespecificeerde prestatieniveau's. De beoordeling met de bovengenoemde prestatieniveau's is gebaseerd op tests met ongebruikte handschoenen; overbrengen van resultaten naar handschoenen na een behandeling vereist het uitvoeren van geschikte tests.

Verpakking, opslag en afvoer

Dit artikel wordt geleverd in een uniforme verkoopverpakking van recyclebare karton. De kleinste verpakkeenseenheid bevindt zich in PE-zakjes of vergelijkbare milieuvriendelijke verpakkingen. De handschoenen moeten op de juiste manier worden bewaard, d.w.z. in dozen in droge ruimtes. Invloeden zoals vochtigheid, temperatuur, licht en natuurlijke materiaalveranderingen gedurende een bepaalde tijdperiode kunnen verandering van de beschermende eigenschappen tot gevolg hebben. Er kan geen vervaldatum worden opgegeven omdat dit afhankelijk is van de mate van slijtage, het gebruik en het gebruikgebied. Afvalverwijdering volgens de lokale voorschriften.

Materiaalsamenstelling / het product bestaat uit

100% polyester, zwart
nitryl, zwart

Gezondheidsrisico's

Bij juist gebruik van het product kunnen er allergische reacties op de componenten van de handschoenen ontstaan. Als er allergische reacties optreden, is het raadzaam om het gebruik van deze handschoenen voorlopig te stoppen en medisch advies in te winnen.

Naam en adres van de fabrikant

HELMUT FELDTMANN GMBH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de

Aangemelde instantie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het typeonderzoek:

SGS Fimko Ltd,
Takomitie 8,
FI-00380 Helsinki, Finland
Aangemelde instantie nr.: 0598

NL



Art. 0577 - SHANTOU
2 kategorijos asmeninės apsaugos priemonės
Dydžiai: 6 - 11

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite! Perduodami asmenines apsaugos priemones kitan naudotojai taip pat privalote perduoti ir šių naudotojų skirta informaciją. Tam tikslui galima be apribojimų naudotis naudotojų skirta informacija, ją atsiunčiant iš svetainės www.feldtmann.de.

Piktogramų ženklavimas

= Šios priemonės yra sertifikuojamos kaip asmeninės apsaugos priemonės. CE ženklas rodo, kad šis produktas atitinka ES direktyvos 2016/425 reikalavimus. Atitikties deklaraciją rasite svetainėje www.feldtmann.de/Konformitaetsklaerungen

= Atkreipte dėmesį į gamintojo informaciją!

= Pagaminimo data žr. ant CE ženklo, tačiau ant piktogramos

Standartų, kurių reikalavimus atitinka pirštines, paaikškinimai ir numeriai

Standarto nuorodos: Europos Sąjungos Oficialusis leidinys. Galima užsakyti iš leidėjo, Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de.

EN 420:2003+A1:2009 Apsauginės pirštines – bendrieji reikšminiai ir pirštinių tikrinimo metodai

EN 388:2016 Apsauginės pirštines nuo mechaninių pavojų turi būti bent 1 našumo lygio charakteristikų (dėl nusyrinimo, atsparumo pjūvimams ir pradrūšinimui, pjūvi dėjimui) arba A našumo lygio charakteristikų pagal EN ISO 13997:1999. Našumo lygis reikšias pirštinių.

Atsparumas nusyrinimui: apsisukimų skaičius, kurio reikš, siekiant išlaikyti pritrintu testuojamą pirštinių. Atsparumas pjūvimams: testavimo ciklų skaičius, kurio metu kontrolinė pirštine pakartotinai pajusama pastoviu greičiu. Pliėsimas jėga: jėga, kurios reikš, norint pradrūšinti kontrolinę pirštinių. Pradrūšimo jėga: jėga, kurios reikš, norint pradrūšinti kontrolinę pirštinių standartiniu virbu.

Tikrinimo kriterijai	Ivertinimas	0577 - SHANTOU
A = Atsparumas nusyrinimui	0 - 4	1
B = Atsparumas pjūvimams (sudėtinis patikrinimas)	0 - 5	1
C = Pliėsimas jėga	0 - 4	2
D = Pradrūšimo jėga	0 - 4	1
E = Atsparumas plyšimui pagal EN ISO 13997:1999	A - F	X

Kuo didesnis skaičius, tuo geresnis patikrinimo rezultatas. X reikšia „nepatrinta”. P reikšia „patikrinta”.

Tikrinimas	1	2	3	4	5
A = Atsparumas nusyrinimui (trynimo judesiu skaičius)	100	500	2000	8000	-
B = Atsparumas pjūvimams (indeksas), sudėtinis patikrinimas	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Pliėsimas jėga (N)	10	25	50	75	-
D = Pradrūšimo jėga (N)	20	60	100	150	-
Tikrinimas	A				



Art. 0577 – SHANTOU
PSA kategori 2
Størrelse: 6 - 11

Læs grundigt inden brug! Du er forpligtet til at vedlægge disse brugsoplysninger, når du overdrager det personlige beskyttelsesudstyr (PPE) eller udliverer det til modtageren. Til dette formål må disse brugsoplysninger kopieres ubegrænset, og de kan nedlås på www.feldtmann.de.

Mærkning på handskerne

= Disse handsker er certificeret som personligt beskyttelsesudstyr (PPE). CE-mærket viser, at dette produkt overholder kravene i forordning (EU) 2016/425. **Overensstemmelseserklæringen** kan findes på www.feldtmann.de/Konformitaetserklæringen

= producentens oplysninger skal overholdes!

= Fremstillingsdato, se CE-label på handsker

Forklaring af og numre på de standarder, hvis krav fra handskerne opfyldes

Referens til standarderne: Den Europæiske Unions Tidende. Kan købes hos Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 420:2003-A1:2009 Beskyttelsehandsker – Generelle krav og testmetoder for handsker

EN 388:2016 Beskyttelsehandsker mod mekaniske risiko skal for en af tegnskæbnene (Skløfthed, skærefasthed, rivstyrke og gennembrudsbestandighed) opnå mindst ydelsestrin 1 eller ydelsestrin A for TDM-skærfasthed og i henhold til EN ISO 13997:1999. Præstationsniveauet refereres til håndfærdigheden. Skløfthed: Det antal omdrejninger, der kræves for at slide igennem testhansken. Skærefasthed: Det antal testkugler med konstant hastighed, hvorved testhansdens gennemskæres. Rivstyrke: Den nødvendige kraft for at rive den tilslukkede testhanskes yderligere op. Gennembrudsbestandighed: Den kraft, der tages for at stikke hul i testhansken med en standardiseret spidsforstærket.

Testkriterier	Vurdering	0577 - SHANTOU
A = Skløfthæft	0 - 4	2
B = Skærefasthed (Coupe Test)	0 - 5	1
C = Rivstyrke	0 - 4	2
D = Gennembrudsstyrke	0 - 4	1
E = Skærefasthed (TDM) iht. EN ISO 13997:1999	A - F	X

Jo højere tal, jo bedre testresultat. X betyder "ikke testet". P betyder "bestået".

Test	A	B	C	D	E	F
A = Skløfthæft (antal skærflysbur)	100	500	2000	8000	-	-
B = Skærefasthed (indeks) Coupe-Test	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	-
C = Rivstyrke (N)	10	25	50	75	-	-
D = Gennembrudsstyrke (N)	20	60	100	150	-	-
E = Skærefasthed (TDM) iht. EN ISO 13997:1999 (N)	2	5	10	15	22	30

Generelle bemærkninger


Denne brugsinformation er beregnet til at hjælpe dig med valg af dit beskyttelsesudstyr, idet laboratorietestning tjener som hjælp til at vælge, men ikke kan erstatte de faktiske arbejdsforhold. Ydelsestestning er baseret på resultaterne af laboratorietest, der ikke nødvendigvis afspejler de aktuelle arbejdsbetingelser. Det er derfor brugerens ansvar og ikke producentens at tjekke egnetheden af en bestemt handske til den påtænkte anvendelse.

Anvendelsesformål, anvendelsesområde og risikovurdering

Denne handske er kun egnet til generelle anvendelsesformål med mindre mekaniske risiko. For alle handsker med en rivstyrke på trin 1 eller højere gælder følgende: Hvis der er fare for at blive trukket ind i roterende maskindelen, må der ikke bæres handsker i nogen beskyttelse mod spidde genstande, f.eks. knivbær. Ved spørgsmål eller tvivl om anvendelsesområdet for disse handsker, bedes du kontakte virksomhedens sikkerhedsmedarbejder, leverandøren eller producenten.

Renegering og pleje

Pleje anbefales ved hjælp af kommercielle rengøringsmidler (f.eks. børster, klude, osv.). Vask eller kemisk rens kræver forudgående rådgivning fra en anerkendt specialiseret virksomhed. Producenten kan ikke tage ansvar for ændringer i egenskaberne. For hver brug skal man altid tjekke, at handskerne er ubeskadede. Det samme gælder for beskyttelseeffekten i henhold til de angivne ydelsestrin. Vurderingen med disse ydelsestrin er baseret på test med ubrugte handsker. For at kunne overføre resultaterne efter plejebehandling af handskerne, skal de bekræftes via tilvarende test.



Emballage, opbevaring og bortskaffelse

Denne vare leveres i en æstetisk ualgemalt livet af genanvendt pap. Den mindste emballageenhed er emballeret i PE-pose eller lignende miljøvenlig indpakning. Handskerne skal opbevares korrekt, dvs. i æsker i tørre lokaler. Værktøjsrumme (sug, temperaturer, lys og naturlige forandringer i konstruktionsmateriale over tid kan medføre ændring af beskyttelseegenskaberne. Der kan ikke angives en udfødsel, fordi dette afhænger af slitagegrad, anvendelse og anvendelsesområde. Bortskaffelse iht. lokale bestemmelser.

Materialiensammensætning/produktet er lavet af

100% polyester, sort

nitril, sort

Sundhedsrisici

Ved korrekt anvendelse af produktet kan der forekomme allergiske reaktioner på komponenterne i handsken. Hvis der forekommer allergiske reaktioner, anbefales det at man holder op med at bruge handskerne og søger lægerådgivning.

Navn og adresse på fabrikanten

HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de

Bemyndiget organ, der er ansvarligt for udførelse af typeprøven:

SGS Fimko Ltd,
Takomtie 8,
FI-00380 Helsinki, Finland
Bemyndiget organ nr.: 0598



Art. 0577 - SHANTOU
PSA Kategori 2
Størrelse: 6 - 11

Läs igenom nogra användning! Du är skyldig att bifoga denna användningsinformation vid överlämnelse av personlig skyddsutrustning (PSA) eller på annat sätt överlämna den till mottagaren. För detta ändamål kan användningsinformationen kopieras och delas med från www.feldtmann.de i översatt utskrift.

Märkingar på handskarna

= Dessa handsker är klassificerade som personlig skyddsutrustning (PSA). CE-märkningarna visar att denna produkt uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425. **Förklarings- och överensstämmelse** finns på www.feldtmann.de/Konformitaetserklæringen

= tillverkarens information ska beaktas!

= Tillverkningsdatum se CE-etiketten i handskar

Förklaringar och nummer på standarder vars krav handskarna uppfyller

Referens för standarderna: Europeiska unionens officiella tidning. Ges ut av Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 420:2003-A1:2009 Skyddshandskar – Allmänna krav och testmetoder för handskar

EN 388:2016 Skyddshandskar mot mekaniska risker måste uppnå minst kravnivå 1 eller kravnivå A för minst en av egenskaperna (nötningensbeständighet, sklöfthæft, rivhæft och punkteringsmotstånd) i skärhæfttestet (TDM) enligt EN ISO 13997:1999. Præstationsniveauet refereres til håndfærdigheden til handskenes håndfærdighed. Skløfthæft: Antallet af omdrejninger, der kræves for at slide igennem testhansken. Skærefasthed: Antallet af testkugler med konstant hastighed, som behøvs for at skære hul på testhansket. Rivhæft: Kraften som krævs for at fortsætte iva opp det skurna testforemålet. Punkteringsmotstånd: Kraften som krævs for att genombrå testforemålet med en standardiserad spetsforstärket.

Testkriterier	Vurdering	0577 - SHANTOU
A = Nötningensbeständighet	0 - 4	2
B = Skärhæft (Coupe-testet)	0 - 5	1
C = Rivhæft	0 - 4	2
D = Punkteringsmotstånd	0 - 4	1
E = Skärhæft (TDM) enligt EN ISO 13997:1999	A - F	X

Jo högre siffror, desto bättre testresultat. X betyder "inte testad". P betyder "godkänd"

Test	A	B	C	D	E	F
A = Nötningensbeständighet (antal nötningssvarv)	100	500	2000	8000	-	-
B = Skärhæft (index) Coupe-testet	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	-
C = Rivhæft (N)	10	25	50	75	-	-
D = Punkteringsmotstånd (N)	20	60	100	150	-	-
E = Skärhæft (TDM) enligt EN ISO 13997:1999 (N)	2	5	10	15	22	30

Allmänna anvisningar


Denna användningsinformation är avsedd som en hjälp vid val av skyddsutrustning. Laboratorietester erbjuder urvalskriterier, även om de inte anses att tillräckligt säkerställa krav. Kravnivåerna bygger på resultaten av laboratorietesterna, som inte nödvändigtvis återspeglar de faktiska kraven på arbetsplatsen. Det är därför det är användarens ansvar och inte tillverkarens ansvar att testa en viss handske för det avsedda användningsområdet.

Användning, användningsområde och riskbedömning

Dessa handskar är avsedda för användning som allmänna verkstadshandskar som är förändrade med lättare risker. För alla handskar med rivstyrka klass 1 eller högre gäller följande: Inga handskar får användas om det finns risk för indragning på grund av roterande maskindelen. Inget skydd mot vassa föremål, till exempel injektionsnål. Om du har frågor kring användningsområdet för dessa handskar kan du vända dig till företagets säkerhetsansvariga, leverantören eller tillverkaren.

Renegering och skötsel

Vid rekommenderas att du använder vanliga rengöringsprodukter (till exempel borstar, trasor m. t.). För tvätt eller kemisk rengöring krävs det att du först kontrollerar en fackhandel för rådgivning. Tillverkaren tar inget ansvar för upptäckt av förändringar. Kontrollera att handskarna är hela före varje användningstillfälle. Det samma gäller för skyddseffekten enligt de angivna prestandanivåerna. Bestämningen med dessa kravnivåer bygger på testning av ovan nämnda handskar, varför förnyad testning måste göras efter en rengöring för att garantera samma resultat.



Förpackning, förvaring och avfalls hantering

Dessa artiklar levereras i en konsumentförpackning av återvinningsbar pappkartong. De minsta förpackningsenheterna ligger i PE-påsar eller liknande miljövänliga förpackningar. Handskarna måste förvaras korrekt, det vill säga i kartonger i torra utrymmen. Skyddsenskaperna kan ändras på grund av fukt, temperaturförändringar och lys, men också som en följd av naturliga materialförändringar över tid. Det går inte att ange ett låst före- datum så handskarna håller olika länge beroende graden av slitage, användning och verkstadsarbete. Avfallshandtering sker i enlighet med lokala bestämmelser.

Materialansättning/produkten består av

100% polyester, svart

nitril, svart

Hälsorisker

Allergiska reaktioner kan uppstå även vid korrekt användning av handskarna. Om allergiska reaktioner skulle uppstå rekommenderar vi att handsken inte används tills vidare och att du rådfrågar läkare.

Tillverkarens namn och adress

HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de

Ansatt organ som är ansvarigt för typgodkännandet:

SGS Fimko Ltd,
Takomtie 8,
FI-00380 Helsinki, Finland
Certifieringsorgan nummer.: 0598



Tootja teave vastavalt määruse (EL) 2016/425 II lisa punkt 1.4 (avaldamiseks Euroopa Liidu Teatajas).



Art. 0577 - SHANTOU
PPE kategooria 2
Suurused: 6 - 11

Lugge see teave enne kasutamist! Tähelepanelikult! Ibi! Teil on kohustus see kasutajateave isikukaitsevahendite (PPE) edasimüümisel saajale üle anda. Seetõttu saab seda kasutajateavet piiranguteta jaotada ja veebilehel www.feldtmann.de alla laadida.

Sümbolid kindlasti!

= Need kindad on sertifitseeritud isikukaitsevahenditena (PPE). CE-märgis näitab, et need vastab määruse (EL) 2016/425 nõuetele. **Vastavaldklaratsioon** leiate veebilehelt www.feldtmann.de/Konformitaetserklæringen

= järgige tootja teavet!

= Tootmisajakava, se CE-märgis kinnas

Standardite, mille nõudeid kindad täidavad, selgitus ja numbrid

Standardite avaldamiseks: Euroopa Liidu Teataja. Saadaval: Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin. www.beuth.de.

EN 420:2003-A1:2009 Kaitsekindad. Üldnõuded ja katsete meetodid

EN 388:2016 Mekaaniliste ohtude eest kaitsvat kindad pehmet või vahemalt õhemaadusega (kulumis- ja lõikekindlus, edasirõhke- ja läbitõustõud) vastama standardid EN ISO 13997:1999 kohaselt lõikekindluse TDM-testi järgi vähemalt toimumissuhtemele 1 või toimumissuhtele A. Jõuduse taseme viitab peopesa kindale Kulumiskindluse: katsetatava kinda läbitõukamiseks vajalik pööre arv. Lõikekindlus: konstantse kiiruse juures katsetõelise läbitõukamiseks vajalik katsesuhtete arv. Edasirõhkejõud: katsetõelise teatud lõike edasirõhkeks vajalik jõud. Läbitõustõud: katsetõelise standardiseeritud katsenõelaga läbitõukamiseks vajalik jõud.

Katsetõeliserühmid	Hindevahemik	0577 - SHANTOU
A = kulumiskindlus	0 - 4	2
B = lõikekindlus (Coupe'i katse)	0 - 5	1
C = edasirõhkejõud	0 - 4	2
D = läbitõustõud	0 - 4	1
E = lõikekindlus (TDM) EN ISO 13997:1999 kohaselt	A - F	X

Mida suurem number, seda parem on katsetulemus. X tähendab „kontrollimata“, P tähendab „sooritatud“

Katse	1	2	3	4	5
A = kulumiskindlus (kulatutava pööre arv)	100	500	2000	8000	-
B = lõikekindlus (indeks) Coupe'i katse	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = edasirõhkejõud (N)	10	25	50	75	-
D = läbitõustõud (N)	20	60	100	150	-
E = lõikekindlus EN ISO 13997:1999 kohaselt (N)	2	5	10	15	22

Lühised märkused


See kasutajateave on mõeldud abiks kaitsevahendite valikul. Laborikatset pakuvad valiku tegemisel küll abi, kuid nende põhjal ei saa hinnata tegelike töökohtade valitavate tingimusi. Toimivustasemed põhinevad laborikatsete tulemustel, mis ei pruugi peegeldada tegelike tingimusi töökohtadel. Seetõttu vastab kasutaja, mitte tootja, kinnaste vastavastav kasutusviisiks sobivuse kontrollimisele eest.

Kasutusohetused, kasutusvaldkonnad ja riskihindamine

Need kindad sobivad õhemaaduse mehaaniliste riskidega seotud üldkasutuseks. Alljärgnev kehtib kõigile kindlastele, mille edasirõhkejõud on aste 1 või kõrgem. Kinnaste süsteemilõikes oht pöörlevate masinade tõttu, et tohi kindad kinda. Kindad ei kaitse teravete esemetest, niisustatelt, kui teil on nende kinnaste kasutusvaldkonnaga kohta küsimusi või kahtlusi, pöörduge ettevõtte ohutusametniku, tarnija või tootja poole.

Puhastamine ja hooldus

Soovitav on kindad hoida puhtana puhtastatusvahenditega (nt harjad, puhastuspihustid) jne. Enne kinnaste pesemist või keemilist puhastamist tuleb nõu küsida spetsiaalselt ettevõtte tootjalt. Tootja ei vastuta sellest tingitud kinnaste omadele muutumise eest. Enne kinnaste taaskasutamist tuleb kindlasti kontrollida, et neil poleks kahjustusi. Sama kehtib kaalvate toime kohta vastavalt kindlakärsitatud toimumissuhtemele. Üldloodus toimivustasemed põhinevad kasutamisa kinnastele tehtud katsetel, tulemuste ülekandmiseks hooldusprotsessi läbimud kindlastele on vaja teha vastavad katsed.



Pakend, hooldmine ja läätmekäitlus

Toode tarnitakse üldjuhul müüjapakendis, milleks on taaskasutatav pappkar. Väiksemaid ühikuid on pakitud polüetüleenkottidesse või sarinatesse keskkonnasõbralikesse pakenditesse. Kindad tuleb hoida õigesti, st pappkaris kuivus ruumis, temperatuur, valgus või loomulikud materjalimutused teatud ajaperioodil jooksul võivad muuta kinnaste kaitseomadusi. Kõlblikkusaeg ei ole võimalik anda, kuna see onoleb kulumisastmest, kasutamist ja kasutusvõimalustest sõltuvalt. Kindade toote jäätmetõrjumise vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Koostis / materjalid, millest toode koosneb

100% polüester, must

nitril, must

Terviseriskid

Toote ettevaatlik kasutamine ajal võib esineda allergilise reaktsiooni kinnaste koostisosaide tõttu. Allergilise reaktsiooni korral on soovitatav neid kindad mähkida aega mitte edasi kasutada ja pidada nõu arstiga.

Tootja nimi ja aadress

HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunftstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de

Tüübhindamise tegemise eest vastutav teavitatud asutus:

SGS Fimko Ltd,
Takomtie 8,
FI-00380 Helsinki, Finland
Sertimisasutus nr: 0598

