

Product Information

Article: 23406

The garment complies with EN ISO 13688, EN 11612, EN 1149-5, EN 13758 and EN 61482-2. The materials and components making up this protective clothing do not contain any substances at rates as known or suspected to have harmful effects on the health or safety of the user in the foreseeable conditions of use.

Key to the symbols: This user information explains the usage of this protective garment. The user of the protective clothing is required to carefully read and follow the user instructions. You have the obligation to supply this information brochure together with each set of personal protective equipment or to hand it to the recipient. For this purpose the brochure may be duplicated without limitations. As long as you follow these instructions this protective garment will deliver a long and reliable service. In case you have any questions or doubts please contact the person responsible for safety, your supplier or the producer. This protective garment is designed in accordance with the EU Regulation 2016/425 and the European standards EN ISO 13688 (published in the official journal of the European Union on 31.05.2017), EN 11612, EN 1149-5, EN 13758 and EN 61482-2.

Key to the pictograms:



EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612:2015, published in the official journal of the European Union on 11.12.2015 protective clothing for employees exposed to heat and flames with the exception of welders and fire fighters. That means that the wearer is protected against brief

contacts with flames, as well as (to ascertain extent) against convection and radiation heat transfer.

A1 : outer materials tested on flame spread in accordance with EN15025 procedure A (surface ignition).

A2 : outer materials tested on flame spread in accordance with EN15025 procedure B (edge ignition).

Bn : convection heat transfer: three levels, 1 being the lowest

Cn : radiant heat transfer: four levels, 1 being the lowest

Dn : molten aluminium splatter: three levels, 1 being the lowest

En : molten iron splatter: three levels, 1 being the lowest

Fn : contact heat: three levels, 1 being the lowest

Note: When n equals 0, the clothing does not offer any protection for this particular property.

In case the protective clothing receives an accidental splash of chemicals or flammable liquids the protective properties can be strongly compromised. The wearer should immediately withdraw from the danger zone and carefully remove the garments, ensuring that the chemicals or the liquids do not come in contact with any part of the skin. The clothing shall then be cleaned or removed from service if it cannot be sufficiently cleaned.



EN 1149-5:2018

EN 1149-5:2018, published in the official journal of the European Union on 27.03.2018

This Personal Protective Equipment must be worn in addition to a full outfit (jacket + trousers to evacuate accumulated electrostatic charges (e.g. compliance EN1149-5) . A grounding of the carrier is required by either the shoes or by other suitable system (the

resistance between the person and the land must be under $10^9\Omega$ by wearing suitable footwear). This clothing is not suitable to be

worn in oxygen-rich areas (particularly sealed areas) - please contact the person responsible for safety in those cases. The design

of the outfit has provided for cover of all metal parts in order to avoid the creation of sparks. You must therefore make sure not to leave any metal elements exposed when wearing it (e.g. when wearing a belt, make sure it does not have a metal buckle). Also, make sure that the outfit covers any and all clothing underneath under all circumstances (for example when bending over). The electrostatic conduction properties of the clothing can be influenced by its use, maintenance and any contamination. You must therefore check your outfit or have it checked for those properties on a regular basis. Under no circumstance may the protective clothing be opened or taken off while in an explosive or inflammable atmosphere or when handling inflammable or explosive substances. Electrostatic dissipative protective clothing is intended to be worn in Zones 1, 2, 20, 21 and 22 (see EN 60079-10-1 and EN 60079-10-2 in which the minimum ignition energy of any explosive atmosphere is not less than 0,016mJ. Electrostatic dissipative protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres, or in Zone 0 (see EN 60079-10-1) without prior approval of the responsible safety engineer. The electrostatic dissipative performance of the electrostatic dissipative protective clothing can be affected by wear and tear, laundering and possible contamination.



EN 61482-2:2020
APC 1



EN 13758-2:2003
+A1:2006

EN 61482-2:2020 standard (Protection against the thermal consequences of an arc flame).

Garments are applicable for use and work where there is a risk of exposure to an electric hazard. Garments do not provide protection against electric shock. Material and garments have been tested with method IEC 61482-1-2:2014 Box test, APC 1 (4 kA). For box test there are two classes: APC 1 (4 kA) and APC 2 (7 kA). For full body protection, the protective clothing shall be worn in the closed state and other suitable protective equipment (helmet with protective face screen, protective gloves and footwear (boots)) shall be used; No garments, like shirts, undergarments or underwear should be used which melt under arc exposures, made of e.g. polyamide, polyester or acryl fibres; Cleaning and repair instructions (e.g. warning: tears should not be repaired by user; a flammable (not flameproof) thread or heat-reactivatable piece likely to melt would be very dangerous in the event of exposure to flame).

EN 13758-2:2003+A1:2006 The sunshine causes skin cancer. Only the covered areas are protected. The performance of this protective garment can degrade due to constant use or when wet. This garment provides UV-A- + UV-B sun protection. 40+ = the minimal value of the UV-Protection factor is 40

International care symbols:



HELMUT FELDTMANN GmbH, Zunftstraße 28, D-21244 Buchholz/Nordheide

Additional information and EU declarations of conformity at: www.feldtmann.de

Multirisk Clothing

EN



elysee®



0598 Cat. III



EN 61482-2:2020
APC 1



EN 1149-5:2018



EN 13758-2:2003
+A1:2006



EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 F1

Notified Body:
SGS Fimko Ltd,
Notified body No. 0598,
Takomotie 8,
FI-00380 Helsinki, Finland

Produktinformation

Artikel: 23406

Die Bekleidung erfüllt die Bestimmungen der Normen EN ISO 13688, EN 11612, EN 1149-5, EN 13758 und EN 61482-2. Die Materialien und Komponenten, aus denen diese Schutzkleidung besteht, enthalten keinerlei Inhaltsstoffe in Mengen, die für ihre schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit oder Sicherheit des Benutzers unter den vorhersehbaren Einsatzbedingungen bekannt sind oder dafür im Verdacht stehen.

Zeichenerklärung:
In dieser Benutzerinformation wird die Nutzung dieser Schutzkleidung erläutert. Der Benutzer dieser Schutzkleidung hat die Benutzeranweisungen sorgfältig zu lesen und sich daran zu halten. Sie sind verpflichtet, diese Informationsbroschüre zusammen mit jedem Satz Personenschutzausrüstung auszuliefern oder sie dem Empfänger zu übergeben. Zu diesem Zweck darf die Broschüre ohne Einschränkungen vervielfältigt werden. Solange Sie sich an diese Anweisungen halten, wird sich diese Schutzkleidung durch eine lange und zuverlässige Nutzlebensdauer auszeichnen. Bei Fragen oder Zweifeln wenden Sie sich bitte an den zuständigen Sicherheitsbeauftragten, ihren Lieferanten oder den Hersteller. Diese Schutzkleidung wurde nach der EU-Vorschrift 2016/425 und den europäischen Normen EN ISO 13688 (veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union am 31.05.2017), EN 11612, EN 1149-5, EN 13758 und EN 61482-2 entwickelt.

Erklärung der Piktogramme:



EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union am 11.12.2015

Schutzkleidung für Mitarbeiter, die Hitze und Flammen ausgesetzt sind, mit Ausnahme von Schweißern und Feuerwehrleuten. Dies bedeutet, dass der Träger gegen kurze Kontakt mit Flammen sowie (bis zu einem gewissen Umfang) gegen Konvektions- und Strahlungswärme geschützt ist.

A1: im Hinblick auf Flammenausbreitung gemäß EN15025, Verfahren A (Entzündung der Oberfläche) geprüftes Obermaterial.

A2: im Hinblick auf Flammenausbreitung gemäß EN15025, Verfahren B (Entzündung der Ränder) geprüftes Obermaterial.

Bn: Übergang von Konvektionswärme: drei Stufen, wobei 1 die niedrigste Stufe ist

Cn: Übergang von Strahlungswärme: vier Stufen, wobei 1 die niedrigste Stufe ist

Dn: Spritzer geschmolzenen Aluminiums: drei Stufen, wobei 1 die niedrigste Stufe ist

En: Spritzer geschmolzenen Eisens: drei Stufen, wobei 1 die niedrigste Stufe ist

Fn: Kontaktwärme: drei Stufen, wobei 1 die niedrigste Stufe ist

Hinweis: Wenn n gleich 0 ist, bietet die Kleidung keinerlei Schutz gegen diese bestimmte Beschaffenheit. Wenn die Schutzkleidung versehentlich mit Chemikalien oder brennbaren Flüssigkeiten bespritzt wird, können die Schutzeigenschaften stark beeinträchtigt werden. Der Träger sollte sich unverzüglich aus dem Gefahrenbereich entfernen und die Kleidung vorsichtig ablegen. Dabei ist sicherzustellen, dass die Chemikalien oder Flüssigkeiten keinesfalls mit der Haut in Berührung gelangen. Die Kleidung sollte dann gereinigt oder entsorgt werden, wenn eine hinreichende Reinigung nicht möglich ist.



EN 1149-5:2018

EN 1149-5:2018 Diese Personenschutzausrüstung muss zusätzlich zu einem vollständigen Outfit (Jacke + Hose) zur Ableitung

angesammelter elektrostatischer Ladungen (z.B. Einhaltung von EN1149-5) getragen werden. Der Träger muss entweder über die Schuhe oder ein anderes geeignetes System (der Widerstand zwischen Person und Boden muss durch Tragen geeigneten Schuhwerks unter $10^8\Omega$ liegen) geerdet werden. Diese Kleidung ist zum Tragen in sauerstofffreien Umgebungen (besonders abgedichtete Bereiche) nicht geeignet - bitte wenden Sie sich in diesen Fällen an den Sicherheitsbeauftragten. Das Outfit muss so ausgeführt sein, dass alle Metalleile zur Vermeidung von Funkenbildung abgedeckt sind. Daher müssen Sie sicherstellen, dass beim Tragen keine Metallelemente offen liegen (z.B. achten Sie bei einem eventuellen Gürtel darauf, dass er keine Metallschnalle besitzt). Stellen Sie ferner sicher, dass das Outfit unter allen Umständen die gesamte darunter getragene Kleidung abdeckt (beispielsweise beim Vorbeugen). Die elektrostatische Leitfähigkeit der Kleidung kann durch ihre Verwendung, Pflege und jede Verschmutzung beeinflusst werden. Sie müssen daher Ihr Outfit regelmäßig auf diese Eigenschaften hin prüfen oder prüfen lassen. Unter keinen Umständen darf die Schutzkleidung geöffnet oder abgelegt werden, während Sie sich in einer explosiven oder brennbaren Umgebung aufhalten oder brennbare oder explosive Stoffe handhaben. Elektrostatisch ableitende Schutzkleidung ist zum Tragen in den Zonen 1, 2, 20, 21 und 22 konzipiert (siehe EN 60079-10-1 und EN 60079-10-2, in denen die Mindestzündenergie jeder explosiven Umgebung mindestens 0,016mJ beträgt). Elektrostatisch ableitende Schutzkleidung soll ohne vorherige Zustimmung des zuständigen Sicherheitsingenieurs nicht in Sauerstoffangereicherten Umgebungen oder in Zone 0 (siehe EN 60079-10-1) eingesetzt werden. Die Ableitungsähnlichkeit der elektrostatisch ableitenden Schutzkleidung kann durch Verschleiß, Reinigen und mögliche Verschmutzung beeinträchtigt werden.



EN 61482-2:2020
APC 1

EN 61482-2:2020 (Schutz gegen die thermischen Auswirkungen eines Lichtbogens).

Die Kleidung ist zum Gebrauch und zur Arbeit einsetzbar, wenn Gefährdungspotenzial durch elektrischen Schlag besteht. Die Kleidung bietet keinen Schutz gegen Stromschläge. Das Material und die Kleidung wurden mit dem Verfahren nach IEC 61482-1-2:2014 Box-Test, APC 1 (4 kA) geprüft. Für den Box-Test werden zwei Klassen unterschieden: APC 1 (4 kA) und APC 2 (7 kA). Für einen vollständigen Körperschutz muss die Schutzkleidung geschlossen getragen werden, andere geeignete Schutzausrüstung (Helm mit Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe und Schuhwerk (Stiefeln)) müssen getragen werden. Es darf keine Kleidung wie Shirts, Unterkleidung oder Unterwäsche getragen werden, die unter einem Lichtbogen schmilzt, z.B. Kleidung aus Polyamid, Polyester oder Acrylfasern. Reinigungs- und Reparaturanweisungen (z.B. Warnung: Risse sollten nicht vom Benutzer repariert werden; ein brennbares (nicht flammensicheres) Gewebe oder Teil, das Wärme reaktiviert und wahrscheinlich schmilzt, wäre bei Flammeneinwirkung sehr gefährlich).

EN 13758-2:2003+A1:2006 Sonnenlicht verursacht Hautkrebs. Nur die bedeckten Bereiche werden geschützt. Die Leistung dieser Schutzkleidung kann durch dauerhafte Verwendung oder in nassem Zustand abnehmen. Dieses Kleidungsstück bietet Schutz gegen UV-A- + UV-B-Sonnenstrahlen. 40+ = der V-Schutzfaktor hat den Mindestwert 40.

Internationale Pflegesymbole:



EN 13758-2:2003
+A1:2006



HELMUT FELDTMANN GmbH, Zunftstraße 28, D-21244 Buchholz/Nordheide

Zusätzliche Informationen und EU-Konformitätserklärungen unter www.feldtmann.de

Multinormbekleidung DE



CE 0598 Cat. III



EN 61482-2:2020
APC 1



EN 13758-2:2003
+A1:2006
40+



EN 1149-5:2018



EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 F1


Notified Body:
SGS Fimko Ltd,
Notified body No. 0598,
Takomotie 8,
FI-00380 Helsinki, Finland



CE 0598 Cat. III



EN 13758-2:2003
+A1:2006



EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 F1

Notified Body:
SGS Fimko Ltd,
Notified body No. 0598,
Takomotie 8,
FI-00380 Helsinki, Finland

Informations sur le produit

Article: 23406

Ce vêtement est conforme aux normes EN ISO 13688, EN 11612, EN 1149-5, EN 13758 et EN 61482-2. Les matériaux et les composants intégrés dans ce vêtement de protection ne contiennent pas de substances à des taux connus ou soupçonnés d'avoir des effets nocifs sur la santé ou la sécurité de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisation.

Légende des symboles:



EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612, publiée au journal officiel de l'Union européenne le 11.12.2015, « Vêtements de protection pour les travailleurs exposés à la chaleur et aux flammes, excepté les soudeurs et les sapeurs-pompiers ». Cela signifie que l'utilisateur est protégé contre les contacts brefs avec les flammes, ainsi que (dans une certaine mesure) contre la convection et le transfert de chaleur par rayonnement.

A1 : matériaux extérieurs testés sur la propagation de flammes conformément à la procédure A de la norme EN 15025 (ignition en surface).

A2 : matériaux extérieurs testés sur la propagation de flammes conformément à la procédure B de la norme EN 15025 (ignition sur arête).

Bn : transfert de chaleur par convection : trois niveaux, 1 étant le plus bas

Cn : transfert de chaleur rayonnante : quatre niveaux, 1 étant le plus bas

Dn : éclaboussures d'aluminium fondu : trois niveaux, 1 étant le plus bas

En : éclaboussures de fer fondu : trois niveaux, 1 étant le plus bas

Fn : chaleur de contact : trois niveaux, 1 étant le plus bas

Remarque : Lorsque n est égal à 0, le vêtement n'offre aucune protection pour cette propriété particulière.

En cas d'éclaboussures accidentelles de produits chimiques ou de liquides inflammables sur les vêtements de protection, les propriétés de protection peuvent être fortement compromises. L'utilisateur doit immédiatement se retirer de la zone dangereuse et enlever les vêtements avec précaution, en veillant à ce que les produits chimiques ou les liquides n'entrent en contact avec aucune partie de la peau. Les vêtements doivent ensuite être nettoyés ou retirés du service s'ils ne peuvent être suffisamment nettoyés.



EN 1149-5:2018

EN 1149-5:2018 Cet équipement de protection individuelle doit être porté en complément d'une tenue complète (veste + pantalon pour évacuer les charges électrostatiques accumulées (par ex. conformité à EN 1149-5). Une mise à la terre du porteur est exigée soit par l'intermédiaire des chaussures soit par un autre système approprié (la résistance entre la personne et le sol doit être inférieure à $10\ \Omega$ en portant des chaussures appropriées). Ces vêtements ne sont pas adaptés pour être portés dans des zones riches en oxygène (en particulier les zones étanches) — veuillez contacter la personne responsable de la sécurité dans de tels cas. La conception de la tenue a prévu la couverture de toutes les pièces métalliques afin d'éviter la formation d'étincelles. Il faut donc veiller à ne pas laisser d'éléments métalliques exposés en portant l'équipement (par ex., si vous portez une ceinture, assurez-vous qu'elle n'a pas de boucle métallique). De plus, assurez-vous que la tenue couvre en toutes circonstances tous les vêtements que vous portez en dessous (par exemple lorsque vous vous penchez). Les propriétés de conduction électrostatique du vêtement peuvent être influencées par son utilisation, son entretien et toute contamination. Vous devez donc vérifier ou faire vérifier régulièrement votre équipement pour ce qui concerne ces propriétés. Les vêtements de protection ne doivent en aucun cas être ouverts ou enlevés dans une atmosphère explosive ou inflammable ou lors de la manipulation de substances inflammables ou explosives. Les vêtements de protection dissipateurs électrostatiques sont destinés à être portés dans les zones 1, 2, 20, 21 et 22 (voir EN 60079-10-1 et EN 60079-10-2 où l'énergie minimale d'ignition d'une quelconque atmosphère explosive n'est pas inférieure à 0,016 mJ. Les vêtements de protection dissipateurs électrostatiques ne doivent pas être utilisés dans des atmosphères enrichies en oxygène ou dans la zone 0 (voir EN 60079-10-1) sans l'accord préalable de l'ingénieur de sécurité responsable. Les performances de dissipation électrostatique des vêtements de protection électrostatiques peuvent être affectées par l'usure, le lavage et d'éventuelles contaminations.



EN 61482-2:2020
APC 1

EN 61482-2:2020 (Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique). Les vêtements sont applicables pour l'utilisation et le travail lorsqu'il y a un risque d'exposition à un danger électrique. Les vêtements n'offrent aucune protection contre les décharges électriques. Les matériaux et les vêtements ont été testés selon la méthode IEC 61482-1-2:2014 enceinte d'essai, classe 1 (4 kA). Pour le test en enceinte, il y a deux classes: APC 1 (4 kA) et APC 2 (7 kA). Pour la protection intégrale du corps, les vêtements de protection doivent être portés à l'état fermé et d'autres équipements de protection appropriés (casque avec écran de protection facial, gants et chaussures (bottes) de protection) doivent être utilisés; Aucun vêtement pouvant fondre sous l'effet d'un arc électrique, tel que chemises, vêtements complémentaires ou sous-vêtements, par ex. en fibres de polyamide, de polyester ou d'acrylique, ne doit être utilisé; Instructions de nettoyage et de réparation (par ex., avertissement: les déchirures ne doivent pas être réparées par l'utilisateur; un fil inflammable (non ignifuge) ou une pièce thermoréactive susceptible de fondre serait très dangereux en cas d'exposition à une flamme).



EN 13758-2:2003
+A1:2006

Symboles d'entretien internationaux :



EN 13758-2:2003+A1:2006 Le soleil provoque le cancer de la peau. Seules les zones couvertes sont protégées. Les performances de ce vêtement de protection peuvent se dégrader en cas d'utilisation constante ou si le vêtement est mouillé. Ce vêtement offre une protection contre les rayons UV-A- + UV-B du soleil. 40+ = La valeur minimale de l'indice de protection contre les UV est de 40.



HELMUT FELDTMANN GmbH, Zunftstraße 28, D-21244 Buchholz/Nordheide

Informations complémentaires et déclarations UE de conformité : www.feldtmann.de

Informace o výrobcích

Číslo zboží: 23406

Oděv splňuje požadavky norem EN ISO 13688, EN 11612, EN 1149-5, EN 13758 a EN 61482-2. Materiály a díly, které tento ochranný oděv tvoří, neobsahují žádné látky v koncentracích, o nichž je známo nebo existuje podezření, že mají škodlivé vlivy na zdraví nebo bezpečnost uživatele při předvídatelných podmínkách použití.

Legenda k symbolům: Tyto informace pro uživatele vysvětlují použití tohoto ochranného oděvu. Uživatel ochranného oblečení je povinen pozorně si přečíst a dodržovat pokyny k použití. Je vaši povinností dodat tuto informační brožuru spolu s každou sadou osobních ochranných prostředků nebo ji předat příjemci. Pro tento účel je možné brožuru bez omezení duplikovat. Budete-li tyto pokyny dodržovat, ochranný oděv vám bude dlouho a spolehlivě sloužit. V případě jakýchkoli dotazů nebo pochybností se obraťte na osobu zodpovědnou za bezpečnost, na svého dodavatele nebo na výrobce. Tento ochranný oděv byl navržen v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a evropskými normami EN ISO 13688 (publikováno v úředním věstníku Evropské unie 31. 5. 2017), EN 11612, EN 1149-5, EN 13758 a EN 61482-2.

Legenda k piktoigramům:



EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 F1

Norma EN ISO 11612, publikovaná v úředním věstníku Evropské unie 11. 12. 2015, ochranné oděvy pro pracující vystavené teplu a plamenům s výjimkou svářeců a hasičů. To znamená, že uživatel je chráněn proti krátkodobému styku s plameny, a (do určité míry) proti přenosu konvekčního a sálavého tepla.

A1: u svrchních materiálů byly provedeny zkoušky šíření plamene podle normy EN15025, postup A (zapálení povrchu).

A2: u svrchních materiálů byly provedeny zkoušky šíření plamene podle normy EN15025, postup B (zapálení dolní hrany).

Bn: přenos konvekčního tepla: tři úrovně, přičemž 1 je nejnižší

Cn: přenos sálavého tepla: čtyři úrovně, přičemž 1 je nejnižší

Dn: rozstřik roztaveného hliníku: tři úrovně, přičemž 1 je nejnižší

En: rozstřik roztaveného železa: tři úrovně, přičemž 1 je nejnižší

Fn: kontaktní teplo: tři úrovně, přičemž 1 je nejnižší

Poznámka: Když se v rovná 0, oblečení s ohledem na tuto konkrétní vlastnost neposkytuje žádnou ochranu.

V případě náhodného postříkání ochranného oblečení chemikáliemi nebo hořlavými kapalinami mohou být značně narušeny schopnosti ochrany. Uživatel musí neprodleně opustit nebezpečnou zónu a opatrně svléct oděv, přičemž musí dávat pozor, aby se chemikálie nebo kapaliny nedostaly do styku s žádnou částí povrchu těla. Oděv se pak musí vyčistit, a v případě, že dostatečné vycistění není možné, výřadit.



EN 1149-5:2018

EN 1149-5:2018. Tento osobní ochranné prostředky se musí nosit jako doplnění kompletního oblečení (burda + kalhoty pro odvádění nahromaděných elektrostatických nábojů (např. podle EN1149-5). Vyžaduje se uzemnění uživatele buďto obuví nebo jiným vhodným systémem (nošením vhodné obuvi se musí zajistit odpor mezi osobou a zemí nižší než 1Ω). Tento oděv není vhodné nosit v prostředích obohacených kyslíkem (zejména v neprodrysně uzavřených prostorzech). V takových případech se obraťte na osobu zodpovědnou za bezpečnost. Provedení tohoto oděvu zajišťuje zakrytí všech kovových prvků, aby se nemohly tvorit jiskry. Proto je nutné dbát na to, aby při jeho nošení nezůstaly žádné kovové prvky odkryté (pokud například nosíte pásek, nesmí mít kovovou přezku). Ochranný oděv také musí za všechny okolnosti (například při sehnutí) zakrývat veškeré oblečení pod ním. Schopnosti oděvu odvádět elektrostatický náboj mohou být ovlivněny jeho použitím, údržbou a případnou kontaminací. Proto je nutné, abyste tyto vlastnosti oblečení pravidelně kontrolovali nebo nechávali kontrolovat. Ochranné oblečení se za žádných okolností nesmí rozpírat nebo svlékat v prostředí s výbušnými nebo hořlavými plyny nebo při manipulaci s hořlavými či výbušnými látkami. Ochranný oděv rozptýlující elektrostatický náboj je určen ke nošení v zónách 1, 2, 20, 21 a 22 (viz EN 60079-10-1 a EN 60079-10-2), kde je minimální iniciační energie výbušné plyně atmosféry alespoň 0,016 mJ. Ochranný oděv rozptýlující elektrostatický náboj se nesmí používat v ovzduší obohaceném kyslíkem nebo v zóně 0 (viz EN 60079-10-1) bez předchozího souhlasu zodpovědného bezpečnostního technika. Učinnost rozptýlování elektrostatického náboje u ochranného oděvu může být ovlivněna opotřebením, praním a případnou kontaminací.



EN 61482-2:2020
APC 1

EN 61482-2:2020 (Ochrana před tepelným účinkem elektrického oblouku).

Oblečení je vhodné pro použití a práci v místě s nebezpečím působení elektrického oblouku. Oblečení neposkytuje ochranu proti zásahu elektrickým proudem. Materiál a oděvy byly zkoušeny metodou podle IEC 61482-1-2:2014 – zkouškou v boxu, APC 1 (4 kA). U zkoušky v boxu existují dvě třídy: APC 1 (4 kA) a APC 2 (7 kA). Aby bylo chráněno celé tělo, ochranné oblečení se nosí uzavřené a používají se další vhodné ochranné prostředky (přilba s ochranným šitem na obličeji, ochranné rukavice a obuv); Nepoužívali se oděvy, jako jsou košile, podvlečení oblečení nebo spodní prádlo,

které se vlivem elektrického oblouku taví, například z polyamidových, polyesterových nebo akrylových vláken; Pokyny k čištění a opravám (např. varování: roztržení nesmí opravovat uživatel; hořlavá (nikoli ohnivzdorná) vlákná nebo tepelně aktivovatelný díl s pravděpodobností tavení by byly při styku s plamenem velmi nebezpečné)

EN 13758-2:2003+A1:2006 Sluneční záření způsobuje rakovinu kůže. Chráněny jsou pouze zakryté plochy. Funkční vlastnosti tohoto ochranného oděvu se mohou jeho neustálým nošením nebo za mokra snížit. Tento oděv poskytuje ochranu proti slunečnímu záření UV-A a UV-B. 40+ = minimální hodnota faktoru ochrany je 40


EN 13758-2:2003
+A1:2006

Mezinárodní symboly pro ošetřování:



HELMUT FELDTMANN GmbH, Zunftstraße 28, D-21244 Buchholz/Nordheide

Další informace a EU prohlášení o shodě najdete na stránkách www.feldtmann.de.



Notified Body:
SGS Fimko Ltd,
Notified body No. 0598,
Takomotie 8,
FI-00380 Helsinki, Finland

CE 0598 Cat. III

EN 61482-2:2020
APC 1

EN 1149-5:2018

EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 F1

EN 13758-2:2003
+A1:2006

EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 F1

Beklædningsgenstanden overholder EN ISO 13688, EN 11612, EN 1149-5, EN 13758 og EN 61482-2. Materialerne og komponenterne, der udgør denne beskyttelsesbeklædning, indeholder ikke stoffer som er kendt eller mistænkt for at have skadelige virkninger på brugerens sundhed eller sikkerhed under de forventede brugsbetegnelser.

Nøgle til symbolerne:

Denne brugerinformation forklarer brugen af denne beskyttelsesbeklædning. Brugeren af beskyttelsesbeklædningen skal læse og følge bruger instruktionerne nøje. Man er forpligtet til at levere denne informationsbrochure sammen med hvert sæt personligt beskyttelsesudstyr eller udleveres den til modtageren. Til dette formål må brochuren kopieres uden begrænsninger. Så længe disse instruktioner følger, vil denne beskyttelsesbeklædning levere en lang og pålidelig service. I tilfælde af spørgsmål eller tvivl, kontakt venligst den ansvarlige for sikkerheden, din leverandør eller producenten. Denne beskyttelsesbeklædning er designet i overensstemmelse med EU-forordningen 2016/425 og de europæiske standarder EN ISO 13688 (offentligjort i Den Europæiske Unions officielle tidsskrift den 31.05.2017), EN 11612, EN 1149-5, EN 13758 og EN 61482-2.

Nøgle til pictogrammerne:



EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612, offentligjort i Den Europæiske Unions officielle tidsskrift den 11.12.2015 beskyttelsesbeklædning til medarbejdere, der udsættes for varme og flammer, med undtagelse af svejsere og brandmænd. Det betyder, at bæreren er beskyttet mod korte kontakter med flammer, samt (til en vis grad) mod konvektion og strålevarmeoverførsel.

A1: Udvendige materialer testet på flammespredning i henhold til EN15025, procedure A (overfladetænding).
A2: Udvendige materialer testet på flammespredning i henhold til EN15025, procedure B (kantantændelse).

Bn: Konvektionsvarmeoverførsel: tre niveauer, hvor 1 er det laveste

Cn: Strålevarmeoverførsel: fire niveauer, hvor 1 er det laveste

Dn: Stænk af smeltet aluminium: tre niveauer, hvor 1 er det laveste

En: Stænk af smeltet jern: tre niveauer, hvor 1 er det laveste

Fn: Kontaktvarme: tre niveauer, hvor 1 er det laveste

Bemærk: Når n er lig med 0, byder tøjet ikke på beskyttelse for denne bestemte egenskab.

I tilfælde af at beskyttelsesbeklædningen får et stænk kemikalier eller brandfarlige væsker ved et uheld, kan de beskyttende egenskaberne blive stærkt kompromitteret. Bæreren skal straks trække sig ud af farezonen og omhyggeligt fjerne tøjet og sikre, at kemikalierne eller væskerne ikke kommer i kontakt med nogen del af huden. Tøjet skal derefter rengøres eller tages ud af brug, hvis det ikke kan rengøres tilstrækkeligt.



EN 1149-5:2018

EN 1149-5:2018 Dette personlige beskyttelsesudstyr skal bæres som supplement til et komplet sæt (jakke + bukser) til at aflede akkumulerede, elektrostatiske ladninger (dvs. overholdelse af EN1149-5). Det er påkrævet med en jordforbindelse af bæreren enten via skoene eller et andet, passende system (modstanden mellem person og jord skal være under $10^9 \Omega$ ved at bære passende fodtøj). Dette tøj er ikke egnet til bruk i iltige områder (i særdeleshed lukkede områder) – kontakt den ansvarlige for sikkerheden i sådanne tilfælde. Designet af tøjet har tilvejebragt dækning af alle metaldele for at undgå gnistdannelse. Derfor skal der sørges for, at der ikke er nogen udsatte metalelementer, når tøjet bæres (f.eks. hvis der bæres et bælte, sørge for, det ikke har et metalspænde). Sørge også for, at tøjet under alle omstændigheder dækker alt under det (f.eks. med foroverbøjning). Tøjets egenskaber for elektrostatisk ledning kan påvirkes af dets anvendelse, vedligeholdelse og enhver forurening. Derfor skal tøjet kontrolleres eller man skal få det kontrolleret for disse egenskaber regelmæssigt. Beskyttelsesstøjet må under ingen omstændigheder åbnes eller tages af, mens det er i en eksplosiv eller brandfarlig atmosfære, eller ved håndtering af brændbare eller eksplosive stoffer. Elektrostatisisk, dissipativ beskyttelsesbeklædning er beregnet til at blive båret i zoner 1, 2, 20, 21 og 22 (se EN 60079-10-1 og EN 60079-10-2, hvor den minimale tændenergi i enhver eksplosiv atmosfære ikke er mindre end 0,016 mJ). Elektrostatisisk, dissipativ beskyttelsesbeklædning må ikke anvendes i iltbergede atmosfærer eller i zone 0 (se EN 60079-10-1) uden forudgående godkendelse af den ansvarlige sikkerhedsingeniør. Den elektrostatiske dissipative ydelse af den elektrostatiske, dissipative beskyttelsesbeklædning kan påvirkes af slid, vask og mulig forurening.



EN 61482-2:2020
APC 1

EN 61482-2:2020 standard (beskyttelse mod de termiske konsekvenser af en lysbue).
Beklædningen er anvendelig til bruk og arbejde, hvor der er risiko for udsættelse for elektrisk fare. Beklædningen yder ikke beskyttelse mod elektrisk stød. Materiale og beklædning er testet med metode IEC 61482-1-2:2014 bokstest, APC 1 (4 kA). For bokstesten er der to klasser: APC 1 (4 kA) og APC 2 (7 kA). For en fuld beskyttelse af kroppen skal beskyttelsesstøjet bæres i lukket tilstand, og der skal bruges andet, egnet beskyttelsesudstyr (hjelm med beskyttende ansigtskærm, beskyttelseshandsker og fodtøj (støvler)); der må ikke anvendes tøj, såsom skjorter, undertøj eller undertøj, der smelter under lysbueeksponeringer, der er lavet af f.eks. polyamid-, polyester- eller acrylfibre; rengørings- og reparationsinstruktioner (f.eks. advarsler: revner bør ikke repareres af brugeren; en brandfarlig (ikke brandhæmmende) tråd eller et varmeaktivert bortstykke, der sandsynligvis vil smelte, vil være meget farlige i tilfælde af udsættelse for en flamme)

EN 13758-2:2003+A1:2006 Solskin forårsager hudkræft. Kun dækkede flader er beskyttet. Ydelsen på denne skyttende beklædning kan blive forringet på grund af konstant brug, eller når den er våd. Beklædningen giver en solbeskyttelse på UV-A- + UV-B. 40+ = mindste værdien af V-beskyttelsesfaktor er 40



EN 13758-2:2003
+A1:2006



Internationale plejesymbolet:



HELMUT FELDTMANN GmbH, Zunftstraße 28, D-21244 Buchholz/Nordheide
Yderligere information og EU-overensstemmelseserklæringer på: www.feldtmann.de



elysee®
CE 0598 Cat. III

EN 61482-2:2020
APC 1

EN 13758-2:2003
+A1:2006

EN 1149-5:2018

EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 F1

Notified Body:
SGS Fimko Ltd,
Notified body No. 0598,
Takomotie 8,
FI-00380 Helsinki, Finland

DA

Het kledingstuk voldoet aan EN ISO 13688, EN 11612, EN 1149-5, EN 13758 en EN 61482-2. De in deze beschermende kleding gebruikte materialen en componenten bevatten geen substanties waarvan geweten is of vermoed wordt dat die schadelijke kunnen zijn voor de gezondheid of de veiligheid van de gebruiker in de verwachte gebruiksomstandigheden.

Uitleg over de symbolen:



EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612, verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie op 11.12.2015 beschermende kleding voor werknemers blootgesteld aan hitte en vlammen, uitgezonderd lassers en brandweerlieden. Dit betekent dat de drager beschermd is tegen kortstondige contacten met vlammen, alsook tegen warmteoverdracht door convectie of straling.

A1: uitwendige materialen getest op vlamverspreiding volgens EN15025 procedure A (oppervlakteontsteking)

A2: uitwendige materialen getest op vlamverspreiding volgens EN15025 procedure B (randontsteking).

Bn: warmteoverdracht door convectie: drie niveaus, waarvan 1 de laagste is

Cn: warmteoverdracht door straling: vier niveaus, waarvan 1 de laagste is

Dn: gespetter van gesmolten aluminium: drie niveaus, waarvan 1 de laagste is

En: gespetter van gesmolten ijzer: drie niveaus, waarvan 1 de laagste is

Fn: contactwarmte: drie niveaus, waarvan 1 de laagste is

Opmerking: Wanneer n gelijk is aan 0, biedt de kleding geen enkele bescherming voor deze specifieke eigenschap.

Mocht de beschermende kleding onderhevig zijn aan accidentele spatten van chemische producten of ontvlambare vloeistoffen, dan kunnen de beschermende eigenschappen zeer beperkt worden. De drager moet onmiddellijk de gevaarlijke zone verlaten en de kledingstukken voorzichtig uittrekken, waarbij de drager moet opletten dat de chemische producten of de vloeistoffen niet in contact kunnen komen met eender welk deel van de huid. De kleding moet dan gereinigd worden of, wanneer deze onvoldoende gereinigd kan worden, uit dienst worden genomen.



EN 1149-5:2018

EN 1149-5:2018 Deze persoonlijke veiligheidsuitrusting moet additioneel op een volledige uitrusting (jas + broek) worden gedragen om de opgebouwde elektrische ladingen af te voeren (volgens EN1149-5). De drager moet via zijn schoenen of een ander geschikt systeem met de grond verbonden zijn (de weerstand tussen de persoon en de grond moet door geschikte schoenen te dragen minder dan $10\ \Omega$ bedragen). Deze kleding is niet geschikt om gedragen te worden in zuurstofrijke ruimten (vooral in gesloten ruimten) – als dit het geval is, neem dan contact op met de verantwoordelijke voor de veiligheid. De uitrusting is voorzien om alle metalen onderdelen te bedekken om vonken te vermijden. U moet er daarom voor zorgen dat geen enkel metalen onderdeel niet bedekt is wanneer u deze uitrusting draagt (wanneer u bijv. een riem draagt, zorg ervoor dat deze geen metalen gesp heeft). Zorg er ook voor dat de uitrusting elke kledingstukken in alle omstandigheden bedekt (wanneer u zich bijv. bukt of buigt). Het gebruik, het onderhoud en de graad van vuil zijn van de kleding kunnen de elektrostatische geleidingseigenschappen ervan beïnvloeden. Om deze reden moet u deze eigenschappen van uw uitrusting regelmatig (laten) controleren. De beschermende kleding mag in geen enkel geval worden geopend of uitgetrokken terwijl de drager ervan zich in een explosieve of ontvlambare atmosfeer bevindt of wanneer de drager met ontvlambare substanties werkt of deze hantert. De elektrostatische-energiedissipérante beschermende kleding is bedoeld om gedragen te worden in zones 1, 2, 20, 21 en 22 (zie EN 60079-10-1 en EN 60079-10-2 waarin de minimale ontstekingsenergie van explosieve atmosferen niet kleiner is dan 0,016 mJ). Zonder voorafgaand akkoord van de verantwoordelijke ingenieur voor de veiligheid mag de elektrostatische-energiedissipérante beschermende kleding niet worden gebruikt in met zuurstof verrijkte atmosferen of in zone 0 (zie EN 60079-10-1). De elektrostatische-energiedissipatieprestaties van de elektrostatische-energiedissipérante beschermende kleding kunnen verminderen door het dragen, het verslijten, het wassen en het vuil zijn ervan.



EN 61482-2:2020
APC 1

EN 61482-2:2020 (Bescherming tegen de thermische gevolgen van een vlamboog). De kledingstukken zijn geschikt om te gebruiken en ermee te werken wanneer er een risico bestaat van blootstelling aan elektrische risico's. De kledingstukken geven geen bescherming tegen elektrische schokken. De materialen en kledingstukken werden getest volgens de methode beschreven in norm IEC 61482-1-2:2014 Box-test, klasse 1, (4 kA). Er zijn twee klassen voor de box-test: APC 1 (4 kA) en APC 2 (7 kA). Om het hele lichaam te beschermen moet de beschermende kleding volledig gesloten gedragen worden en moeten andere geschikte beschermingsmiddelen (helm met veiligheidsvizier, veiligheidshandschoenen en -botten) worden gebruikt: er mogen geen kledingstukken zoals hemden, onderkleding of ondergoed (in bijv. polyamide-, polyester- of acrylvezels) worden gebruikt, die kunnen smelten bij blootstelling aan elektrische - en vlamboogen; de reiniging- en reparatie-instructies (zoals de waarschuwing: scheuren mogen niet door de gebruiker worden gerepareerd, een ontvlambare (niet vlambestendige) draad of een door hitte mogelijk gereactiveerd stuk die kunnen smelen kunnen heel gevaarlijk zijn bij blootstelling aan vlammen).

EN 13758-2:2003+A1:2006 Zonneschijn veroorzaakt huidkanker. Alleen de bedekte gebieden zijn beschermd. De prestaties van dit beschermende kledingstuk kunnen achteruitgaan door constant gebruik of wanneer het kledingstuk nat is. Dit kledingstuk biedt UV-A- + UV-B-zonbescherming. 40+ = de minimale waarde van de V-beschermingsfactor is 40.

EN 13758-2:2003
+A1:2006



Internationale zorgsymbolen:



HELMUT FELDTMANN GmbH, Zunftstraße 28, D-21244 Buchholz/Nordheide
Voor additionele informatie en EU-gelijkvormigheidsattesten, ga naar www.feldtmann.de.



Notified Body:
SGS Fimko Ltd.,
Notified body No. 0598,
Takomatö 8,
FI-00380 Helsinki, Finland

Tooteateave**Aritkkeli: 23406**

Rõivas vastab standarditele EN ISO 13688, EN 11612, EN 1149-5, EN 13758 ja EN 61482-2. Materjalid ja selle kaitserietuse koostises olevad komponendid ei sisalda ühtegi ainet, mille kogused teadolevalt või arvatavalt kahjustaksid tervist või kasutaja ohutust ettenähtud kasutustingimustes. Sümboleid võti: Käesolev kasutaja teave seigibid selle kaitserietuse kasutamist. Kaitserietuse kasutaja on kohustatud kasutusjuhendit hoolikalt lugema ja järgima. Teil on kohustus see infovoldik koosiga isukaitsevahendi komplektiga edastada või saajale üle anda. Selleks võib voldikut ilma piiranguteta paljundada. Seni, kuni järgite käesolevaid juhiseid, pakub see kaitserietus piikja ja usaldusväärselt kaitset.

Küsime vői kaluste korral pöörduge turvalisuse eest vastutava isiku, tarnija vői tootja poolle. See kaitserietus on loodud vastavalt EL määruleusele 2016/425 ja Euroopa standarditele EN ISO 13688 (avaldatud Euroopa Liidu Teatajas 31.05.2017), EN 11612, EN 1149-5, EN 13758 ja EN 61482-2.

Piktogrammid võti:

EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612, avaldatud Euroopa Liidu Teatajas 11.12.2015, kaitserietus töötajatele, kes puutuvad kokku kuumuse ja leekidega, v.a keevitajad ja tuletörjupadjad. See tähenab, et kandja on kaitstud lühikese kokkupuute eest leekidega, samuti (teatud määral) konvektsiooni ja radiatsiooni soojusülekande eest.

A1: välimine materjal, mida katsetati leegi levimisel vastavalt EN15025 protseduurile A (pinna süttimine).

A2: välimine materjal, mida katsetati leegi levimisel vastavalt EN15025 protseduurile B (serva süttimine).

Bn: konvektsiooni soojusülekanne: kolm taset, 1 madalaim

Cn: soojuskiirguse ülekanne: neli taset, 1 madalaim

Dn: sulatatud alumiiniumist pritsmed: kolm taset, 1 madalaim

En: sulatatud rauast pritsmed: kolm taset, 1 madalaim

Fn: kontaktkuumus: kolm taset, 1 madalaim

Märkus. Kui n võrdub 0-ga, siis rietus seda konkreetset omadust ei paku.

Kui kaitserietus satub kokku kemikaalide või tuleohtlike vedelike juhusliku pritsimisega, võivad kaitseomadused saada tösiselt kahjustatud. Kasutaja peaks viivitamatult ohutsoonist lahkuma ja rõivad ettevaatluskult eemaldama, tagades et kemikaalid ega vedelikud ei puutuks kokku nahaga. Seejärel tuleb rietus puhastada vői körvaldada, kui seda ei õnnestu piisavalt puhastada.



EN 1149-5:2018

EN 1149-5:2018 Isikukaitsevahendeid tuleb kanda lisaks täisvarustusele (jakk + püksid) kogunenud elektrostaatiliste laengute evakueerimiseks (nt vastavus standardile EN1149-5). Kandja tuleb maandada kas jalatsite vői mõne muu sobiva süsteemi abil (sobivate jalatsite kandmise peab inimese ja maapinna vaheline takistus olema alla $10^5 \Omega$). See rietus ei sobi kandmiseks hapnikurikastes kohtades (eriti suletud kohtades) – sel juhul pöörduge turvalisuse eest vastutava isiku poolle. Rietuse kujundus nägi sõdemete tekke välliniseks ette kõigi metallosalade katmist. Seetõttu peate veendumata, et te ei jätkas kandmise ajal metallielelemente katmata (nt turvavöö kandmisel veenduge, et selle poleks metallist pannalt). Samuti veenduge alati, et rõivad kataksid köiki nende all olevadi rideid (näiteks kummardamisele). Röivaste elektrostaatilist juhtivust rõivad mõjutatakse selle kasutamine, hooldamine ja igasugune saastumine. Seetõttu peate oma riuetust regulaarselt kontrollima. Kaitserietust ei tohi mingil juhul avada ega ära võtta plahvatus- ja tuleohtlikus keskkonnas vői tule- ja plahvatusohliku ainetega käitlemisel. Elektrostaatilist hajjava kaitserietus on möeldud kandmiseks tsooneides 1, 2, 20, 21 ja 22 (vt EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2, kus plahvatusohliku keskkonna minimaalne stütteenergia on vähemalt 0,016 mJ. Elektrostaatilist hajuvat kaitserietust ei tohi kasutada hapnikuga rikastatud keskkonnas ega tsoonis 0 (vt EN 60079-10-1) ilma vastutava ohutusinseneri eelneva nõusolekuta. Elektrostaatilise hajava kaitserietusele elektrostaatilist hajumist vőib mõjutada kulumine, pesemine ja vöimalik saastumine.

EN 61482-2:2020
APC 1EN 13758-2:2003
+A1:2006

EN 61482-2:2020 standard (kaitse kaare leegi termiliste tagajärgede eest).

Rõivad on möeldud kasutamiseks ja tööks elektriohu korral. Samas ei kaitse rõivad elektrilöögi eest. Materjal ja rõivaid on testitud meetodiga IEC 61482-1-2:2014 kastikate, 1. APC (4 kA). Kastikatse jaoks on kaks klassi: 1. APC (4 kA) ja 2. APC (7 kA). Keha täielikuks kaitseks tuleb kaitserietust kanda kinnises olekus ja kasutada tuleb ka muid sobivaid kaitsevahendeid (näokaitsega kiiver, kaitsekindad ja jalanööd (saapad)). Ei tohiks kasutada rõivaid nagu särgid vői aluspesu, mis kaare kokkupuutel sulavad, näiteks polüamid-, polüester- vői akrüülikuid. Puhastus- ja remondijuhised (nt hoiatus: kasutaja ei tohiks rebenenud kohti ise parandada; tuleohtlik (mitte tulekindel) niit vői kuumusega reageeriv osa, mis töenäoliselt sulab, on leegiga kokkupuutel väga ohtlik).

EN 13758-2:2003+A1:2006 Päikesepaiste pöhjustab vähi tekke. Kaitstud on ainult kaetud alad. Selle kaitserietuse tõhusus vőib väheneda pideva kasutuse vői märgade olude korral. Rietus tagab UV-A- + UV-B päikesekaitse. 40+ = V-kaitse teguri minimaalne väärtsus on 40

Rahvusvahelise hoolduse sümbolid:



HELMUT FELDTMANN GmbH, Zunftstraße 28, D-21244 Buchholz/Nordheide

Lisateave ja EL-i vastavusdeklaratsioonid: www.feldtmann.de

Notified Body:
SGS Fimko Ltd.,
Notified body No. 0598,
Takomotie 8,
FI-00380 Helsinki, Finland

Tuotetiedot**Artikkeli: 23406**

Vaatetus on standardien EN ISO 13688, EN 11612, EN 1149-5, EN 13758 ja EN 61482-2 mukainen. Materiaalit ja komponentit, joista tämä suojavaatetus muodostuu, eivät sisällä mitään aineita sellaisia määriä, joiden tiedetään tai epäillään olevan haitallisia käyttäjän terveydelle tai turvallisuudelle ennaktoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa.

Kuvakkeiden selitys:



EN ISO 11612:2015

A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612, julkaistu Euroopan unionin virallisessa julkaisussa 11.12.2015

Kuumuudelta ja tulelta suojavaava vaatetus työntekijöille, jotka altistuvat kuumuudelle ja liekkeille, lukuun ottamatta hitsaus- ja palontorjuntahenkilöistöä. Tämä tarkoittaa, että käyttäjä on suojuettu lyhyeltä kosketukselta tulen kanssa sekä (tietysti määriin) konvektio- ja säteilylämmön siirtymiseltä.

A1: vaatteet ulkoisen materiaalin sytytyyvyydesti on tehty standardin EN15025 menettelyn A mukaisesti (pintaan kohdistettu liekki).

A2: materiaalin sytytyyvyydesti on tehty standardin EN15025 menettelyn B mukaisesti (alareunaan kohdistettu liekki).

Bn : konvektiolämmön siirtyminen: kolme tasoa, 1 alin

Cn : sateilevän lämmön siirtyminen: neljä tasoa, 1 alin

Dn : sulat alumiiniroiskeet: kolme tasoa, 1 alin

En : sulat rautaroiskeet: kolme tasoa, 1 alin

Fn : kontaktilämpö: kolme tasoa, 1 alin

Huoma: Jos n = 0, vaatetus ei suojaaa mainitulta ominaisuudelta.

Jos suojavaatetukselle päätyy vahingossa kemikaalien tai palavien nesteiden roiskeita, vaatteet suojaominaisuudet voivat vaarantua merkittävästi.

Käyttäjän tulee heti poistaa varavarjohykeeltä ja riisua vaatteet varovasti varmistaen, etteivät kemikaalit tai nesteet ole kosketuksissa minkään ihon kohdassa. Vaatteet on sitten puhdistettava tai poistettava käytöstä, jos niitä ei voida puhdistaa riittävästi.



EN 1149-5:2018

EN 1149-5:2018 Tätä henkilökohtaista suojaruustusta on käytettävä koko varustuksen lisäksi (takki + housut kertyvän sähköstaattisen varauksen poistamiseksi (esim. vaatimustenmukaisuus EN1149-5). Käyttäjä täytyy maadoittaa joko kengillä tai muulla sopivalla järjestelmällä (ihmisen ja maan välisen vastuksen on oltava alle $10^8 \Omega$ käytämällä sopivia jalkineita). Tämä vaatetus ei soveltu käytettäväksi happea sisältävissä tiloissa (etenkin suljetuissa tiloissa) - ota yhteys silloin turvallisuudesta vastaavaan henkilöön. Vaatetuksen suunnittelussa on huolehdittu kaikissa metalliosien peittämisestä kipinöiden muodostumisen välttämiseksi. Varmista siksi, etettä jätä metalliosia paljaaksi vaatetuista käytettäessä (esim. vyötä käytettäessä on varmistuttava, ettei siinä ole metallisolkeita). Varmista myös, että vaatetus peittää kaikki alla olevat vaatteet kaikissa olosuhteissa (esimerkiksi kumartuessa). Vaatteiden sähköstaattisuuden johtavuusominaisuksiin voivat vaikuttaa vaatteiden käyttö, ylläpito ja mahdollinen likaantuminen. Tämän vuoksi tarkista vaatetus tai anna se tarkistettavaksi näiden ominaisuuksien osalta säännöllisesti. Suojavaatetusta ei saa missään olosuhteissa avata tai irrottaa räjähdyksiltiissä tai sytytystössä tai käsitellessä ympäristössä tai räjähtävissä aineita. Sähköstaattisilta purkuksilta suojaavaa vaatetusta on tarkoitettu käytettäväksi vyöhykkeillä 1, 2, 20, 21 ja 22 (katso EN 60079-10-1 ja EN 60079-10-2, räjähdysvarallisen tilan pienin sytytysenergia on vähintään 0,016 mJ. Sähköstaattisilta purkuksilta suojaavaa vaatetusta ei saa käyttää happea sisältävissä ympäristöissä tai vyöhykkeellä 0 (katso EN 60079-10-1) ilman vastuullisen turvallisuusinsinöörin ennakkohyväksyntää. Sähköstaattisilta purkuksilta suojaavaa vaatetusta purkuksilta suojaavaan tehoon voi vaikuttaa kuluminen, pesu ja mahdollinen likaantuminen.




EN 61482-2:2020

APC 1

EN 61482-2:2020 standardi (Suojaus valokaaren lämpövaikutuksilta).

Vaatteet voidaan käyttää sellaisenaan, jos on olemassa sähköiskun vaara. Vaatetus ei suoja sähköiskulta. Materiaali ja vaatteet on testattu menetelmällä IEC 61482-1-2: 2014 laatikkotesti, APC 1 (4 kA). Laatikkotestissä on kaksi luokkaa: APC 1 (4 kA) ja APC 2 (7 kA). Koko vartalon suojaamiseksi suojaava vaatetus on käytettävä suljetussa tilassa ja käytettävä monia sopivia suojaavuuslaitteita (kypärä suojaavalla kasvonsuoalla, suojakäsinetti ja jalkineita (saappaatilla)) on käytettävä. Älä käytä vaatteita, kuten paitoja, alusvaatteita tai alusvaatteita, jotka sulavat hitsauskaareelle altistuessaan, jotka on valmistettu mm. polyamidi-, polyesteri- tai akryyliluidista. Puhdistus- ja korjausohjeet (esim. varoitus: käyttäjä ei saa korjata repeytymiä; sytytä (ei liekinkestävä) lanka tai lämpöön reagoiva pala todennäköisesti sulaa, mikä olisi erittäin vaarallista liekille altistumisen yhteydessä).

EN 13758-2:2003+A1:2006 Auringonpaiste aiheuttaa ihosyöpää. Vain peitetty alueet ovat suojuettuja. Tämän suoja-asun toimivuus voi heiketä jatkuvassa käytössä tai märkänä. Tämä asu suoja UV-A- + UV-B -säteilyltä. 40+ = V-suoja-tekijän minimiarvo on 40

Kansainväliset symbolit:



HELmut FELDTMANN GmbH, Zunftstraße 28, D-21244 Buchholz/Nordheide

Lisätietoja ja EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus: www.feldtmann.de

Apģērbs atbilst standartiem EN ISO 13688, EN 11612, EN 1149-5, EN 13758 un EN 61482-2. Materiāli un sastāvdaļas, kas veido šo aizsargapģērbu, pēc normām nesatur tādas vielas, par kurām ir zināms vai domājams, ka tām varētu būt kaitīga ietekme uz lietotāja veselību vai drošību paredzamos lietošanas apstākjos.

Simboli atšifrējums:



EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612, 11.12.2015 publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

aizsargapģērbis strādniekiem, kas pakļauti karstuma un uguns iedarbībai, izņemot metinātājus un ugunsdzēsējus. Tas nozīmē, ka lietotājs ir aizsargāts pret ūsi saskar ar uguni, kā arī (zināmā mērā) pret konvekcijas un starojuma siltuma pārnesi.

A1: ārējiem materiāliem ir pārbaudīta uguns izplatīšanās saskaņā ar EN15025 procedūru A (virsmas aizdegšanās).

A2: ārējiem materiāliem ir pārbaudīta uguns izplatīšanās saskaņā ar EN15025 procedūru B (malu aizdegšanās).

Bn: konvekcijs siltuma pārnesē: trīs līmeni, no kuriem 1. ir zemākais

Cn: starojuma siltuma pārnesē: četri līmeni, no kuriem 1. ir zemākais

Dn: izkausēta alumīnija šķakatas: trīs līmeni, no kuriem 1. ir zemākais

En: izkausēta dzelzs šķakatas: trīs līmeni, no kuriem 1. ir zemākais

Fn: kontakta siltums: trīs līmeni, no kuriem 1. ir zemākais

Piezīme: Ja n ir vienāds ar 0, apģērbs nenodrošina nekādu aizsardzību pret aprakstīto bīstamību.

Ja uz aizsargapģērba nejauši nonāk kīmiskas vielas vai viegli uzliesmojoša šķidruma šķakatas, aizsargājošās īpašības var tikt nopietni samazinātas. Valkātājam nekavējoties jāpamet bīstamā zona un uzmanīgi jānovēl apģērbs, gādajot, lai kīmikālijas vai šķidrums nekur nesaskartos ar ādu. Apģērbs ir jāizmazgā vai arī jāpārtrauc apģērba lietošana, ja apģērbu nav iespējams pieteikami iztīrti.



EN 1149-5:2018

EN 1149-5:2018 Šie individuālie aizsardzības līdzekļi ir jāvalkā papildus apģērbam (jaka + bikses), lai aizvadītu prom uzkrātos elektrostatiskos lādinus (piemēram, atbilstoši EN 1149-5). Nepieciešams strāvas vadītāja zemējums caur apaviem vai ar citu piemērotu sistēmu (pretestībai starp cilvēku un zemi jābūt mazākai par 10 Ω, valkājot piemērotus apavus). Šīs apģērbs nav piemērots valkāšanai vietās, kur ir liela skābekla koncentrācija (it īpaši slēgtās telpās) — šajos gadījumos lūdzam sazināties ar personu, kura atbild par drošību. Apģērba piegriezums nodrošina visu metālu daļu pārkāšanu, lai nepielautu dzirksteļu radišanu. Tāpēc, valkājot apģērbu, neatstājiet atsegutu nevienu metālu daļu (piemēram, nēsājot jostu, pārliecīnieties, ka tai nav metāla sprādze). Tāpat pārliecīnieties, ka aizsargapģērbs vienmēr pilnīgi pārkāj apakšējos apģērba gabalus, piemēram, kad pielecaties. Apģērba elektrostatiskās īpašības var būt atkarīgas no tā lietošanas, kopšanas un jebkura piesārnojuma. Tādēļ aizsargapģērbs ir tā elektrostatiskās īpašības ir regulēti jāpārbauda. Kategoriski aizliegts daļēji vai pilnīgi novilkta aizsargapģēru sprādzienbīstamā vai viegli uzliesmojoša vidē, kā arī rīkojoties ar viegli uzliesmojošām vai sprādzienbīstamām vielām. Aizsargapģērs, kas izkliež elektrostatiskos lādinus, ir pareizēti valkāšanai 1., 2., 20., 21. un 22. zonā (sk. EN 60079-10-1 un EN 60079-10-2), kur jebkādas sprādzienbīstamas vides minimāla uzliesmošanas enerģija ir vismaz 0,016 mJ. Aizsargapģēru, kas izkliež elektrostatiskos lādinus, nedrīkst valkāt ar skābekli bagātinātā vidē vai 0. zonā (sk. EN 60079-10-1) bez atbildīga drošības inženiera iepriekšējas atlaujas. Aizsargapģērbam, kas izkliež elektrostatiskos lādinus, izkliešanās efektivitāti var ieteikmēt apģērba nodilums, mazgāšana un iespējamais piesārnojums.

EN 61482-2:2020 (aizsardzība pret elektriskā loka līešmas termiskajam sekām).

Apģērbs ir piemērots lietošanai un darbam, kad pastāv elektriskās strāvas bīstamas iedarbības risks. Apģērbs nenodrošina aizsardzību pret elektriskās strāvas triecienu. Materiāls un apģērbs ir pārbaudīts ar IEC 61482-1-2:2014 kārbas testa metodi, APC 1 (4 kA). Kārbas testa metodei ir divas klases: APC 1 (4 kA) un APC 2 (7 kA). Lai pilnīgi aizsargātu ķermenī, valkājiet noslēgtu aizsargapģēru un citus piemērotus aizsardzības līdzekļus (ķiveri ar sejas aizsargu, aizsargācimdus un aizsargapavus (zābakus); nedrīkst valkāt tādus kreklus vai apakšveju, kas var izkust saskarē ar elektrisko loku, jo izgatavota, piemēram, no poliamīda, poliesterā vai akrila šķiedrām; tirīšanas un labošanas instrukcija (piemēram, brīdinājums: lietotājam aizliegts labot pīsumus; viegli uzliesmojošs diegs, kas nav ugunsdrošs, vai termiski nedrošs ielāps, kas var izkust, ir ļoti bīstams saskarē ar liesmu).

EN 13758-2:2003+A1:2006 Saules starī izraisa ādas vēzi. Tieki aizsargātas tikai nosegtās zonas. Šī aizsargapģēra sniegums var paslikināties biežas lietošanas rezultātā vai arī mitruma rezultātā. Šīs apģērbs nodrošina UV-A+ UV-B saules staru aizsardzību. 40+ = V aizsardzības faktora minimālā vērtība ar 40.



Starptautiskie kopšanas simboli:



HELMUT FELDTMANN GmbH, Zunftstraße 28, D-21244 Buchholz/Nordheide
Papildu informācija un ES atbilstības deklarācijas: www.feldtmann.de



Notified Body:
SGS Fimko Ltd,
Notified body No. 0598,
Takomotie 8,
FI-00380 Helsinki, Finland

EN 11612:2015
A1+A2 B1 C1 F1

LV



CE 0598 Cat. III



EN 13758-2:2003
+A1:2006



EN 61482-2:2020
APC 1



EN 1149-5:2018



EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 F1

Notified Body:
SGS Fimko Ltd,
Notified body No. 0598,
Takomatie 8,
FI-00380 Helsinki, Finland

Gaminio informacija

Prekė: 23406

Drabužiai atitinka EN ISO 13688, EN 11612, EN 1149-5, EN 13758 ir EN 61482-2. Šiuo apsauginių drabužių medžiagose ir komponentuose nėra jokių medžiagų, kurios žinomas arba įtaromos kaip galinčios daryti neigiamą poveikį naudotojo sveikatai arba saugai numatomomis naudojimo sąlygomis.

Simbolių paaškinimai:

Šioje naudotu informacijos paaiškinama, kaip naudoti šiuos apsauginius drabužius. Apsauginių drabužių naudotojas privalo atidžiai perskaityti ir laikytis naudotojo instrukcijų. Privalote pateikti šią informaciję brošiūrą kartu su kiekvienu asmeninės apsaugos priemonių komplektu arba įteikti ją gavėjui. Šiuo tikslu brošiūra galima kopijuoti be jokių apribojimų. Šie apsauginiai drabužiai ilgai ir patikimai tarnaus, kol vadovaujantis šiomis instrukcijomis. Jei turite klausimų arba kyla abejonių, susisiekiu su asmeniu, atsakantį už saugą, savo tiekėjų arba gamintoju. Šie apsauginiai drabužiai pagaminti pagal ES reglamentą 2016/425 ir Europos standartus EN ISO 13688 (paskelbtas oficialiajame Europos Sajungos leidinyje 2017-05-31), EN 11612, EN 1149-5, EN 13758 ir EN 61482-2.

Piktogramų paaškinimai:



EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612, paskelbtas oficialiajame Europos Sajungos leidinyje 2015-12-11 apsauginiai drabužiai darbuotojams, kuriuos veikia šiluma arba liepsna, išskyrus suvirintojus ir gaisrininkus. Tai reiškia, kad dėvintysis yra apsaugotas nuo trumpo salyčio su liepsna bei (tam tikru mastu) šilumos konvekcijos ir spinduliuavimo.

A1: išorinės medžiagos išbandytos dėl ugnies plėtimo pagal EN15025 A procedūrą (paviršiaus užsideginimas).

A2: išorinės medžiagos išbandytos dėl ugnies plėtimo pagal EN15025 B procedūrą (kraštų užsideginimas).

Bn: šilumos konvekcija: trys lygiai, 1 lygis pats mažiausias

Cn: šilumos spinduliuavimas: keturi lygiai, 1 lygis pats mažiausias

Dn: išsilydžiuso aluminio pulsrai: trys lygiai, 1 lygis pats mažiausias

En: išsilydžiuso geležies pulsrai: trys lygiai, 1 lygis pats mažiausias

Fn: saulytinė šiluma: trys lygiai, 1 lygis pats mažiausias

Pastaba. Kai n lygu 0, drabužiai neužtikrina jokių apsaugos konkrečios savybės atveju.

Jei ant apsauginių drabužių netičia užtikš cheminių medžiagų arba degių skyčių, apsauginės savybės gali būti stipriai pažeistos. Dėvintysis nedelsdamas turi pasitraukti iš pavojaus zonos ir atsargiai nusivilkti drabužius, užtikrindamas, kad cheminės medžiagos arba skyčiai nesusiliečia su oda. Tuomet drabužius reikia išplauti arba nebenaudoti, jei jų negalima pakankamai išplauti.



EN 1149-5:2018

EN 1149-5:2018 Šias asmeninės apsaugos priemones reikia dėvėti kartu su visa apranga (švarkas + kelnės) norint pašalinti susikaupusius elektrostatinius krūvius (pvz., EN1149-5 atitiktis). Būtina užtikrinti įžeminimą per batus arba kita tinkamą sistemą (varža tarp asmens ir žemės turi būti mažesnė nei $10^9 \Omega$ mūvint tinkamą avalynę). Šiuo drabužiu negalima dėvēti deguonimi prisotintoje aplinkoje (ypač izoliuotoje aplinkoje) – tokiu atveju kreipkitės į asmenį, atsakingu už saugą. Dėvint drabužius, būtina uždengti visas metalines dalis, kad išvengtumėte kibirkščių susidarymo. Todėl dėvėdami drabužius privaloite išsitikinti, kad metaliniai elementai nėra matomi (pvz., dėvėdami diržą, išsitinkinkite, kad jo sagtis nėra metalinė). Be to, išsitinkinkite, kad drabužiai uždengia visus po apatia vilkimus rūbus (pavyzdžiu, pasilenkiant). Drabužių elektrostatinio laidumo savybėms įtakos turi jų naudojimas, priežiūra ir užterštumas.

Todėl privaloma reguliarai tikrinti šias drabužių savybes. Jokioms aplinkybėmis apsauginių drabužių negalima atsisegti arba nusivilkti esant sprogojėje ar degioje aplinkoje arba tvarkant degias ar sprogias medžiagas. Elektrostatiniu požiūriu disipaciunių apsauginiai drabužiai skirti dėvėti 1, 2, 20, 21 ir 22 zonose (žr. EN 60079-10-1 ir EN 60079-10-2), kuriose mažiausia sprogios aplinkos uždegimo energija nėra mažesnė nei 0,016 mJ. Elektrostatiniu požiūriu disipaciunių apsauginių drabužių negalima dėvēti deguonimi praturtintoje aplinkoje arba 0 zonoje (žr. EN 60079-10-1) negavus išankstinio už saugą atsakingo inžinierius patvirtinimo. Elektrostatiniu požiūriu disipaciunių apsauginių drabužių savybėms gali pakenkti dėvėjimasis, skalbimas ir galimas užterštumas.

EN 61482-2:2020 standartas (apsauga nuo lanko liepsnos šiluminiai padariniai).

Drabužius galima dėvėti dirbtų vietoje, kurioje yra elektros pavojus. Drabužiai neapsaugo nuo susižalojimo elektros srove. Medžiaga ir drabužiai išbandyti taikant IEC 61482-1-2:2014 bandymo kameruoje APC 1 (4 kA) metodą. Bandymas kameruoje yra dvių klasiu: APC 1 (4 kA) ir APC 2 (7 kA). Norint užtikrinti viso kūno apsaugą, apsauginių drabužiai turi būti dėvimi užsegti ir kitos apsauginės priemonės turi būti naudojamos (šalmas su apsauginiu veido skydeliu, apsauginės pištinės ir avalynė (batai)). Negalima dėvēti tokiu drabužiu kai marškinėlių, apatinį drabužių arba apatinį baltinių, kurie lydosi nuo lanko poveikio ir kurie yra pagaminti iš poliamido, poliesterio arba akrilo pluoštu ir pan. Plovimo ir taisymo instrukcijos (pvz., išpėjimas: naudotojas negali taisyti iplýsimu; degių siūlų (neatsparių liepsnai) arba į liepsnų reagujantys rūbai, galintys išsilydyti, yra labai pavojingi veikiant liepsnai).

EN 13758-2:2003+A1:2006 Saulės spindulai sukelia odos vėžį. Saugomos tik uždengtos zonas. Šio apsauginio drabužio veiksmingumas gali pablogėti dėl pastovaus naudojimo arba jam esant šlapiam. Šis drabužis suteikia UV-A- + UV-B apsaugą nuo saulės. 40+ = minimali V apsaugos koeficiente vertė yra 40.



EN 13758-2:2003
+A1:2006

Tarpautinių priežiūros simboliai:



HELMUT FELDTMANN GmbH, Zunftstraße 28, D-21244 Buchholz/Nordheide
Papiildoma informacija ir ES atitinkties deklaracijos pateiktos svetainėje: www.feldtmann.de



CE 0598 Cat. III



EN 61482-2:2020
APC 1



EN 13758-2:2003
+A1:2006



EN 1149-5:2018



EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 F1

Notified Body:
SGS Fimko Ltd,
Notified body No. 0598,
Takomotie 8,
FI-00380 Helsinki, Finland

Informacje o produkcie

Artykuł: 23406

Odzież jest zgodna z normami EN ISO 13688, EN 11612, EN 1149-5, EN 13758 i EN 61482-2. Materiały i elementy składające się na tę odzież ochronną nie zawierają żadnych substancji, o których wiadomo lub podejrzewa się, że mają szkodliwy wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo użytkownika w przewidywalnych warunkach użytkowania.

Objaśnienie symboli:

Ta informacja dla użytkownika wyjaśnia sposób używania tej odzieży ochronnej. Użytkownik odzieży ochronnej jest zobowiązany do uważnego przeczytania i przestrzegania instrukcji obsługi. Tę broszurę informacyjną należy dostarczyć wraz z każdym zestawem środków ochrony indywidualnej lub przekazać ją odbiorcy. W tym celu broszurę można powieść bez ograniczeń. Postępowanie zgodnie z tymi instrukcjami zagwarantuje długie i niezawodne korzystanie z odzieży ochronnej. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo, swoim dostawcą lub producentem. Ta odzież ochronna została zaprojektowana zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425 i normami europejskimi EN ISO 13688 (opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 31.05.2017), EN 17353, EN 11612, EN 1149-5, EN 13758 i EN 61482-2.

Objaśnienia do piktogramów:



EN ISO 11612:2015

A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 11.12.2015

odzież ochronna dla pracowników narażonych na ciepło i płomienie, z wyjątkiem spawaczy i strażaków. Oznacza to, że użytkownik jest chroniony przed krótkim kontaktem z płomieniami, a także (do pewnego stopnia) przed konwekcyjną i radiacyjną wymianą ciepła.

A1: materiały zewnętrzne badane pod kątem rozprzestrzeniania płomienia zgodnie z procedurą A normy EN15025 (zaplon powierzchniowy).

A2: materiały zewnętrzne badane pod kątem rozprzestrzeniania się płomienia zgodnie z procedurą B normy EN15025 (zaplon na krawędzi).

Bn: konwekcyjna wymiana ciepła: trzy poziomy, przy czym 1. jest najniższy

Cn: radiacyjna wymiana ciepła: cztery poziomy, z których 1. jest najniższy

Dn: rozprysk stopionego aluminium: trzy poziomy, z których 1. jest najniższy

En: rozprysk stopionego żelaza: trzy poziomy, z których 1. jest najniższy

Fn: ciepło kontaktowe: trzy poziomy, z których 1. jest najniższy

Uwaga: Gdy w wynosi 0, odzież nie zapewnia żadnej ochrony przeciw tej konkretnej właściwości. W przypadku przypadkowego ochlapania odzieży ochronnej chemiczami lub łatwopalnymi cieciami właściwości ochronne mogą zostać poważnie ograniczone. Użytkownik powinien natychmiast wyciągnąć się ze strefy zagrożenia i ostrożnie zdjąć odzież, upewniając się, że chemikalia lub płynny nie wejdą w kontakt z żadną częścią skóry. Odzież należy następnie wyczyścić lub, jeżeli nie można jej wystarczająco wyczyścić, wyciągnąć z eksploracji.



EN 1149-5:2018

EN 1149-5:2018 Te środki ochrony indywidualne muszą być noszone jako dodatek do pełnego ubioru (kurtka + spodnie w celu odprowadzenia nagromadzonego ładunku elektrostatycznego (np. zgodność z normą EN1149-5)). Wymagane jest uziemienie noszącego przez obuwie lub inną odpowiadającą system (opór między osobą a ziemią musi być mniejszy niż $10^8 \Omega$ przy noszeniu odpowiedniego obuwia). Ta odzież nie jest odpowiednia do noszenia w obszarach bogatych w tlen (szczególnie w miejscach uszczelnionych) — w takich przypadkach należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo. Konstrukcja zestawu zapewnia pokrycie wszystkich metalowych elementów (np. nosząc pasek, upewnić się, że nie ma na metalowej klamry). Należy upewnić się również, że w każdych okolicznościach strój zakrywa wszelkie ubrania pod spodem (na przykład podczas pochylenia się).

Na właściwości przewodzenia elektryczności statycznej odzieży mogą wpływać jej użycie, konserwacja oraz wszelkie zanieczyszczenia. Dlatego należy regularnie sprawdzać swój strój lub sprawdzać te właściwości. Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać ani zdejmować odzieży ochronnej w atmosferze wybuchowej lub łatwopalnej albo podczas pracy z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi. Odzież ochronna zdolna do odprowadzania ładunku elektrostatycznego jest przeznaczona do noszenia w strefach 1, 2, 20, 21 i 22 (patrz normy EN 60079-10-1 i EN 60079-10-2), w których minimalna energia zapłonu dowolnej atmosfery wybuchowej jest nie mniejsza niż 0,016 mJ. Odzież ochronnej zdolnej do odprowadzania ładunku elektrostatycznego nie wolno stosować w atmosferach wzmacniających w tlen lub w strefie 0 (patrz norma EN 60079-10-1) bez uprzedniej zgody odpowiedzialnego inżyniera bezpieczeństwa. Na właściwości odzieży ochronnej zdolnej do odprowadzania ładunku elektrostatycznego mogą wpływać zużycie, pranie i ewentualne zanieczyszczenia.



EN 61482-2:2020

APC 1

EN 61482-2:2020 (Ochrona przed skutkami termicznymi luku elektrycznego). Odzież jest przeznaczona do prac, przy których istnieje ryzyko narażenia na zagrożenie elektryczne. Odzież nie zapewnia ochrony przed porażeniem pradem elektrycznym. Materiał i odzież zostały przetestowane zgodnie z metodą IEC 61482-1-2:2014, Test pudelkowy, APC 1 (4 kA). Istnieją dwie klasy testu pudelkowego: APC1 (4 kA) i APC 2 (7 kA). W celu pełnej ochrony ciała odzież ochronna należy nosić w stanie zamkniętym oraz należy korzystać z innego odpowiadającego wyposażenia ochronnego (kask z osłoną twarzy, rękawice ochronne i obuwie (buty)); Nie należy używać ubrań, takich jak koszule, odzież spodnia lub bielizna, które topią się pod wpływem ekspozycji na luk i wykonane są np. z włókien poliamidowych, poliestrowych lub akrylowych; Instrukcje czyszczenia i naprawy (np. ostrzeżenie: użytkownik nie powinien naprawiać rozdarcia; łatwopalna (nieogniodporna) nitka lub element reaktywny cieplnie, który może się stopić, były bardzo niebezpieczny w przypadku narażenia na działanie płomienia).



EN 13758-2:2003

+A1:2006

EN 13758-2:2003+A1:2006 Promienie słońca powodują raka skóry. Chronione są tylko zakryte obszary. Skuteczność niniejszej odzieży ochronnej może się obniżyć w przypadku ciągłego używania lub gdy odzież jest mokra. Odzież zapewnia ochronę przed działaniem promieniowania słonecznego UV-A- + UV-B. 40+ = minimalna wartość współczynnika ochrony UV wynosi 40.

Międzynarodowe symbole dot. pielęgnacji:



HELMUT FELDTMANN GmbH, Zunftstraße 28, D-21244 Buchholz/Nordheide

Dodatkowe informacje i deklaracje zgodności UE na stronie: www.feldtmann.de



CE 0598 Cat. III



EN 13758-2:2003
+A1:2006

EN 61482-2:2020
APC 1



EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 F1

Notified Body:
SGS Fimko Ltd,
Notified body No. 0598,
Takomotie 8,
FI-00380 Helsinki, Finland

Informații despre produs

Articol: 23406

Articolul respectă cerințele prevăzute în standardele EN ISO 13688, EN 11612, EN 1149-5, EN 13758 și EN 61482-2. Materialele și elementele care alcătuiesc această îmbrăcămintă de protecție nu conțin substanțe la valori la care este cunoscut faptul că au efecte nocive asupra sănătății sau a siguranței utilizatorului în condițiile previzibile de utilizare sau se suspectează acest lucru.

Legenda simbolurilor:



EN ISO 11612:2015

A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 11.12.2015
îmbrăcăminte de protecție pentru angajații expuși la căldură și la flăcări, cu excepția sudorilor și a pompierilor. Acest lucru înseamnă că utilizator este protejat împotriva contactului scurt cu flăcările, precum și (într-o anumită măsură) împotriva transferului de căldură prin radiație și prin convecție.

A1: materiale exterioare testate pe flacără aplicată pe suprafața materialului în conformitate cu procedura A prevăzută în EN15025 (aprindere pe suprafață).

A2: materiale exterioare testate pe flacără aplicată la marginea materialului în conformitate cu procedura B prevăzută în EN15025 (aprindere la margine).

Bn: transfer al căldurii prin convecție: trei niveluri, 1 fiind cel mai mic

Cn: transfer al căldurii prin radiație: patru niveluri, 1 fiind cel mai mic

Dn: stropi de aluminiu lichid: trei niveluri, 1 fiind cel mai mic

En: stropi de fier lichid: trei niveluri, 1 fiind cel mai mic

Fn: căldură de contact: trei niveluri, 1 fiind cel mai mic

Notă: Atunci când în egal cu 0, îmbrăcămintea nu oferă nicio protecție în ceea ce privește această proprietate. Dacă îmbrăcămintea de protecție este stropită accidental cu substanțe chimice sau cu lichide inflamabile, proprietățile de protecție pot fi compromise considerabil. Utilizatorul trebuie să se retragă imediat din zona de pericol și să îndepărteze cu grijă articolele de îmbrăcămintă, asigurându-se că substanțele chimice sau lichidele nu intră în contact cu nicio parte a pielii. Îmbrăcămintea este apoi curățată sau scoasă din uz dacă nu poate fi curățată în mod corespunzător.



EN 1149-5:2018

EN 1149-5:2018 Acest echipament individual de protecție trebuie purtat pe lângă un echipament complet [jachetă + pantaloni pentru a îndepărta încărcarea electrostatică acumulată (de exemplu, în conformitate cu EN1149-5)]. Utilizatorul trebuie să aibă o conectare la sol fie prin încălțăminte, fie printr-un alt sistem adecvat (rezistență dintre persoană și sol trebuie să fie sub $10^8 \Omega$ dacă se poartă încălțăminte adecvată). Această îmbrăcămintă nu este adecvată pentru a fi purtată în zonele bogate în oxigen (în special zone etanșate) - luati legătura cu persoana responsabilă de siguranță în aceste cazuri. Designul echipamentului este prevăzut cu un strat de acoperire a tuturor părților din metal pentru a evita generația de scânteie. Prin urmare, trebuie să vă asigurați că niciun element din metal nu este expus în timpul purtării (de exemplu, dacă purtați o cureau, asigurați-vă că nu are o cataramă din metal). De asemenea, asigurați-vă că echipamentul acoperă toate articolele de îmbrăcămintă de dedesubt în orice situație (de exemplu, atunci când vă aplecați). Proprietățile de conducție electrostatică ale îmbrăcămintei pot fi afectate de utilizare, întreținere și contaminare. Prin urmare, trebuie să vă verificați periodic echipamentul sau să solicitați verificarea acestuia în ceea ce privește aceste proprietăți. Sub nicio formă, nu deschideți echipamentul de protecție sau nu îl îndepărtați în timp ce vă aflați într-o atmosferă explozivă sau inflamabilă sau atunci când manevrați substanțe inflamabile sau explosive. Îmbrăcămintea de protecție pentru disiparea încărcării electrostatice este proiectată pentru a fi purtată în Zonele 1, 2, 20, 21 și 22 (a se vedea EN 60079-10-1 și EN 60079-10-2 în care energia minimă de aprindere a oricărei atmosfere explosive este de cel puțin 0,016 mJ). Îmbrăcămintea de protecție pentru disiparea încărcării electrostatice nu trebuie utilizată în atmosfere bogate în oxigen sau în Zona 0 (a se vedea EN 60079-10-1) fără aprobarea prealabilă a inginerului responsabil de siguranță. Performanța de disipare a încărcării electrostatice a îmbrăcămintei de protecție pentru disiparea încărcării electrostatice poate fi afectată de uzură, spălare și o potențială contaminare.



EN 61482-2:2020
APC 1

EN 61482-2:2020 (Protecție împotriva consecințelor termice ale unei flăcări de arc electric). Articolele de îmbrăcămintă sunt adecvate pentru a fi utilizate și pentru a se lucra în zone în care există riscul de expunere la un pericol electric. Articolele de îmbrăcămintă nu oferă protecție împotriva electrocucăturii. Materialul și articolele de îmbrăcămintă au fost testate cu metoda testării în cutie prevăzută în IEC 61482-1-2:2014, APC 1 (4 kA). În ceea ce privește testarea în cutie, se disting două clase: APC 1 (4 kA) și APC 2 (7 kA). Pentru protecția întregului corp, trebuie să purtați îmbrăcămintea de protecție închisă complet și trebuie să purtați și celelalte echipamente de protecție adecvate [casca cu ecran de protecție, mănuși de protecție și încălțăminte de protecție (bocanci)]. Nu trebuie să purtați articole de îmbrăcămintă, cum ar fi cămașile, lenjeria de corp sau lenjeria intimă, care se topesc la expunerea la arc electric, fabricată din poliamidă, poliester sau fibre acrilice, de exemplu. Instrucțiuni de curățare și reparare [de exemplu, rupturile nu trebuie reparate de utilizator, un fir inflamabil (care nu este ignifug) sau o bucată care se activează la căldură și care se poate topi ar fi foarte periculoasă în cazul unei expuneri la flăcără].

EN 13758-2:2003+A1:2006 Lumina solară cauzează cancer de piele. Numai zonele acoperite sunt protejate. Randamentul acestui articol de îmbrăcămintă de protecție poate scădea din cauza utilizării constante sau dacă este umed. Acest articol de îmbrăcămintă asigură protecție solară UV-A- + UV-B. 40+ = valoarea minimă a factorului de protecție UV este 40.

EN 13758-2:2003
+A1:2006

Simboluri internaționale de îngrijire:



HELMUT FELDTMANN GmbH, Zunftstraße 28, D-21244 Buchholz/Nordheide

Informații suplimentare și declarații de conformitate UE disponibile pe site-ul web: www.feldtmann.de



CE 0598 Cat. III



EN 61482-2:2020
APC 1



EN 13758-2:2003
+A1:2006
40+



EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 F1

Notified Body:
SGS Fimko Ltd,
Notified body No. 0598,
Takomatie 8,
FI-00380 Helsinki, Finland

Informácie o produkте

Výrobok: 23406

Tento odev spĺňa normy EN ISO 13688, EN 11612, EN 1149-5, EN 13758 a EN 61482-2. Materiály a komponenty tvoriace tento ochranný odev neobsahujú žiadne látky v množstvách, o ktorých je známe alebo o ktorých sa predpokladá, že majú škodlivé účinky na zdravie alebo bezpečnosť používateľa v predvídateľných podmienkach použitia.

Kľúč k symbolom:



EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 F1

EN ISO 11612, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 11.12.2015

ochranný odev pre zamestnancov vystavených teplu a plameňom, s výnimkou zváračov a hasičov. To znamená, že používateľ je chránený pred krátkym kontaktom s plameňmi, ako aj (do istej miery) proti prenosu tepla prúdením a žiareniom.

A1: vonkajšie materiály skúšané na šírenie plameňa v súlade s normou EN15025, postup A (povrchové vznielenie).

A2: vonkajšie materiály skúšané na šírenie plameňa v súlade s normou EN15025, postup B (okrajové vznielenie).

Bn: prenos tepla prúdením: tri úrovne, z ktorých 1 je najnižšia

Cn: prenos tepla žiareniom: štyri úrovne, z ktorých 1 je najnižšia

Dn: rozstrek roztaveného hliníka: tri úrovne, z ktorých 1 je najnižšia

En: rozstrek roztaveného železa: tri úrovne, z ktorých 1 je najnižšia

Fn: kontaktné teplo: tri úrovne, z ktorých 1 je najnižšia

Poznámka: Ak je n rovné 0, odev neposkytuje žiadnu ochranu pre túto konkrétnu vlastnosť. V prípade náhodného postriekania ochranného odevu chemikáliami alebo horľavými kvapalinami môžu byť ochranné vlastnosti silne ohrozené. Používateľ by mal okamžite opustiť nebezpečnú zónu a odevy si opatrne vyzliecť, aby sa zabezpečilo, že sa chemikálie alebo kvapaliny nedostanú do kontaktu s akoukoľvek časťou pokožky. Odev sa potom musí vyčistiť alebo vyradiť, ak sa nedá dostatočne vyčistiť.



EN 1149-5:2018

EN 1149-5:2018 Tento osobný ochranný prostriedok sa musí nosiť popri plnom oblečení (bunda + nohavice na odvedenie

nahromadeného elektrostatického náboja) (napr. dodržiavanie normy EN1149-5). Vyžaduje sa uzemnenie používateľa buď topánkami, alebo iným vhodným systémom (odpor medzi osobou a zemou musí byť pri nosení vhodnej obuvi nižší ako $10^8 \Omega$). Tento odev nie je vhodný na nosenie v oblastiach bohatých

na kyslík (najmä v uzavretých oblastiach) – v týchto prípadoch sa, prosím, obráťte na osobu zodpovednú za bezpečnosť. Dizajn odevu umožnil zakrytie všetkých kovových častí, aby sa zabránilo vytváraniu iskier. Musíte preto dbať na to, aby pri nosení nezostali odkryté žiadne kovové prvky (napr. pri nosení opasku sa uistite, že nemá kovovú pracku). Dabajte tiež na to, aby tento odev zakrýval všetky odevy pod ním za každých okolností (napríklad keď sa zohnete). Elektrostatické vodivé vlastnosti odevu môžu byť

ovplyvnené jeho používaním, údržbou a akýmkolvek znečistením. Musíte preto pravidelne kontrolovať tieto vlastnosti svojho odevu alebo si ich dať skontrolovať. Ochranný odev sa za žiadnych okolností nesmie otvárať alebo zložiť, keď sa nachádzate vo výbušnej alebo horľavej atmosfére alebo pri manipulácii s horľavými alebo výbušnými látkami. Elektrostatický disipatívny ochranný odev je určený na nosenie v zónach 1, 2, 20, 21 a 22 (pozri EN 60079-10-1 a EN 60079-10-2), v ktorých minimálna energia zapálenia akejkoľvek výbušnej atmosféry nie je menšia ako 0,16 mJ. Elektrostatický disipatívny ochranný odev sa nesmie používať v atmosférach obohatených kyslíkom alebo v zóne 0 (pozri EN 60079-10-1) bez predchádzajúceho súhlasu zodpovedného bezpečnostného technika. Elektrostatický disipatívny výkon elektrostatického disipatívneho ochranného odevu môže byť ovplyvnený opotrebením, praním a možným znečistením.

EN 61482-2:2020 (Ochrana pred tepelným ohrozením elektrickým oblúkom).

Odevy sú vhodné na používanie a prácu tam, kde existuje riziko vystavenia elektrickému nebezpečenstvu. Odevy neposkytujú ochranu proti zasiahnutiu elektrickým prúdom. Materiál a odevy boli skúšané metódou IEC 61482-1-2014 Box test, APC 1 (4 kA). Pre box test existujú dve triedy: APC 1 (4 kA) a APC 2 (7 kA). Na ochranu celého tela sa ochranný odev musí nosiť v uzavretom stave a musia sa používať iné vhodné ochranné prostriedky (príbla s ochranným štítom na tvár, ochranné rukavice a obuv (čižmy)); nemali by sa používať žiadne odevy, ako sú košelete, spodné prádlo alebo spodná bielizeň, ktoré sa tavia pri vystavení oblúku, vyrobené napr. z polyamidového, polyesterového alebo akrylového vlákná; pokyny na čistenie a opravu (napr. varovanie: roztrhnutie by nemal opravovať používateľ; horľavé (nie ohňozdorná) nit alebo kus reagujúci na teplo, ktorý sa pravdepodobne roztaží, by bol veľmi nebezpečné v prípade vystavenia plameňu).

EN 13758-2:2003+A1:2006 Slnčné žiarenie spôsobuje rakovinu kože. Chránené sú len kryté plochy. Výkon tohto ochranného odevu sa môže zhoršiť v dôsledku pri neustálom používaní alebo za mokra. Tento odev poskytuje UV-A- + UV-B ochranu pred slnkom. 40+ = minimálna hodnota UV-ochranného faktora je 40.

EN 13758-2:2003
+A1:2006

Medzinárodné symboly starostlivosti:



HELmut FELDTMANN GmbH, Zunftstraße 28, D-21244 Buchholz/Nordheide

Ďalšie informácie a EU vyhlásenia o zhode nájdete na adrese: www.feldtmann.de

